

PÓCSMEGYER

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

KATASZTER

2011

PÓCSMEGYER

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI
KATASZTER I.

2011

Pócsmegyer belterületi épületek listája



Összeállította:

Körmendi Judit
főépítész

Forrásanyag:
A BME építészhallgatói által
Szalay András vezetésével
készített 2008-as értékvédelmi vizsgálati anyag

sor szám	hrsz.	cím	megnevezés	védettség
1.	225	Ady E. u. 21.	lakóház	III. kategória
2.	230/1	Ady E. u. 25.	lakóház	III. kategória
3.	244	Ady E. u. 33.	lakóház	III. kategória
4.	245	Ady E. u. 35.	lakóház	III. kategória
5.	18.	Aradi u.1/a	lakóház	III. kategória
6.	13/2	Aradi u. 2.	lakóház	III. kategória
7.	**19**	**Aradi u. 3.**	**lakóház**	**II. kategória**
8.	12	Aradi u. 4.	lakóház	III. kategória
9.	22	Aradi u. 5.	lakóház	III. kategória
10.	11	Aradi u. 6.	lakóház	III. kategória
11.	26	Aradi u. 7.	lakóház	III. kategória
12.	8	Aradi u. 8.	lakóház	III. kategória
13.	8/2	Aradi u. 10.	lakóház	III. kategória
14.	**7**	**Aradi u. 12.**	**lakóház**	**II. kategória**
15.	156	Bocskay tér 1.	iskola	III. kategória
16.	**82**	**Bocskay tér 4/a**	**lakóház**	**I. kategória**
17.	**153**	**Bocskay tér 6.**	**parókia**	**II. kategória**
18.	**162/1**	**Bocskay tér 7.**	**lakóház**	**II. kategória**
19.	**80**	**Borbála s. 80 hrsz.**	**lakóház**	**I. kategória**
20.	123	Dózsa Gy. u. 3.	lakóház	III. kategória
21.	**97/2**	**Dózsa Gy. u. 6.**	**lakóház**	**II. kategória**
22.	118	Dózsa Gy. u. 7.	lakóház	III. kategória
23.	117	Dózsa Gy. u. 9.	lakóház	III. kategória
24.	114	Dózsa Gy. u. 11.	lakóház	III. kategória
25.	**113**	**Dózsa Gy. u. 13.**	**lakóház**	**II. kategória**
26.	**269/1**	**Hunyadi u. 1.**	**lakóház**	**I. kategória**
27.	159	Hunyadi u. 4.	lakóház	III. kategória
28.	158	Hunyadi u. 6.	önkormányzat	III. kategória
29.	**157**	**Hunyadi u. 8.**	**lakóház**	**II. kategória**
30.	241	Hunyadi u. 27/a.	lakóház	III. kategória
31.	**228**	**Hunyadi u. 33.**	**lakóház**	**I. kategória**
32.	223	Hunyadi u. 35/a.	lakóház	III. kategória
33.	201/1	Hunyadi u. 41.	lakóház	III. kategória

sor szám	hrsz.	cím	megnevezés	védettség
34.	**199**	**Hunyadi u. 43.**	**lakóház**	**I. kategória**
35.	**192**	**Hunyadi u. 47.**	**lakóház**	**I. kategória**
36.	**191**	**Hunyadi u. 49.**	**lakóház**	**I. kategória**
37.	**190**	**Hunyadi u. 51/a.**	**lakóház**	**I. kategória**
38.	**187**	**Hunyadi u. 187 hrsz**	**lakóház**	**I. kategória**
39.	176	Hunyadi u. 53.	lakóház	III. kategória
40.	**175**	**Hunyadi u. 57.**	**lakóház**	**II. kategória**
41.	**163/2**	**Hunyadi u. 59/a.**	**lakóház**	**II. kategória**
42.	152/1	Kossuth L. u. 1.	lakóház	III. kategória
43.	147	Kossuth L. u. 9.	lakóház	III. kategória
44.	126	Kossuth L. u. 12.	lakóház	III. kategória
45.	**144**	**Kossuth L. u. 13.**	**lakóház**	**I. kategória**
46.	127	Kossuth L. u. 14.	főzőkonyha	III. kategória
47.	131/1	Kossuth L. u. 20.	lakóház	III. kategória
48.	136/3	Kossuth L. u. 30.	lakóház	lebontották
49.	**87**	**Kossuth . u. 87 hrsz.**	**lakóház**	**I. kategória**
50.	90/2	Kossuth L. u. 93..	raktár	III. kategória
51.	**8/1**	**Malom**	**volt malom**	**I. kategória**
52.	**203**	**Petőfi u.1.**	**lakóház**	**II. kategória**
53.	**220**	**Petőfi u.4.**	**lakóház**	**II. kategória**
54.	84	Tabán u. 7.	lakóház	III. kategória
55.	**55**	**Tabán u. 8.**	**lakóház**	**I. kategória**
56.	**51**	**Tabán u. 10.**	**lakóház**	**II. kategória**
57.	101	Tabán u. 15.	lakóház	III. kategória
58.	48	Tabán u. 16.	lakóház	III. kategória
59.	43	Tabán u. 22.	lakóház	III. kategória
60.	40	Tabán u. 24.	lakóház	III. kategória
61.	**66**	**Táncsics M. u. 1.**	**lakóház**	**II. kategória**
62.	**23/1**	**Táncsics M. u. 8.**	**lakóház**	**II. kategória**
63.	**54**	**Táncsics M. u. 9.**	**lakóház**	**II. kategória**
64.	25	Táncsics M. u. 12.	lakóház	III. kategória
65.	**27**	**Táncsics M. u. 16.**	**lakóház**	**I. kategória**
66.	47	Táncsics M. u. 17.	lakóház	III. kategória
67.	46	Táncsics M. u. 19.	lakóház	III. kategória

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
1.	225	Ady E. u. 21.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakóház	oldalhatáron álló	földszintes	Csonka kontyolt nyeregtető, hornyolt szalagcserép.	fa, új hőszigetelt üvegezésű	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A főépülethez épített nyeregtetős teljes épület.	nincs	Fémszelvényekből álló kő lábazatra épített kerítés és kapu egybeépítve.	

leírás, jellemzők – 2008 ban	felvétel időpontja	megjegyzés
Építés ideje,19.sz vége, 20.sz első fele. Az utcai homlokzat: szegélydeszkás oromzat, az utcai oromfalban jellegzetes padlásszellőző nyílás, sok osztatú fatokos ablak a homlokzat középső tengelyében, vakolatkeretes díszítéssel, téglavörösre meszelt dörzsölt felületű, a vakolatkeret színe sárga . Az udvari homlokzat: bajárat előtetővel, két fatokos ablakkal.	2008. 2011.	A telek és a rajta álló épület különleges építészeti értéket nem képviselnek, de a beépítési mód és az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók

2008	2008
	

Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
A toldalék tetőforma korrigálása. Utcai tetőforma megtartása.	Homlokzatdíszítések és eredeti szinezés helyreállítása.	Padlásablakok visszaállítása, zsalugáter.	Az épületet a 2008-as állapot óta felújították, a nyilásokat kicserélték, az eredeti homlokzatdíszítést eltüntették, jellegét elvesztette. Védett építészeti értéket nem képvisel.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
A főépülethez szervetlenül illeszkedik, gerince magasabb a főépületénél.			

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók

2011	
	

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
2.	230/1	Ady E. u. 25.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Oldalhatáron álló, nyeregtető vízcsendesítővel, a telken két jellegében és megjelenésében azonos épület áll.	földszint	Nyeregtető, hornyolt szalagcserép	fa új, eredeti méretben	vakolt, alacsony

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A főépülethez épített félnyeregtetős zárt fészer.	nincs	Dróthálós fémszegélyes kapu és kerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
Utcai homlokzat: oromzatos, fehérre meszelt dörzsölt felületű, egyablakos, két kisebb padlásszellőző nyílással. Oldalhomlokzat: fehérre meszelt dörzsölt felületű, sík homlokzat kisebb nyílásokkal.	2008. 2011.	A telek és a rajta álló épület különleges építészeti értéket nem képviselnek, de a beépítési mód és az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók



Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartása..			
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
3.	244	Ady E. u. 33.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos, oldalhatáron álló.	földszint	Csokakontyolt nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés.	Redőnyös, fa kicserélt utcai ablak .	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A főépülettől különálló nyeregtetős nyitott fészer.	nincs	Függőleges fa oszlopokból készült (felújításra szorul)	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
Utcai homlokzat: szegélydeszkás oromzat, az utcai oromfalban két kisebb padlásszellőző nyílás, fatokos ablak a homlokzat középső tengelyében, fehérre meszelt dörzsölt felületű az ablak sávjában sárgára meszelt vakolatdíszítés. Udvari homlokzat: bajárat előtetővel, két fatokos ablakkal.	2008. 2011.	A telek és a rajta álló épület különleges építészeti értéket nem képviselnek, de a beépítési mód és az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartandó.	Felújítás esetén a szomszédos 35. számú épület homlokzat díszítéséhez hasonló homlokzatrekonstrukció javasolt.	Utcai homlokzat kétablakos kialakítása, padlásszellőzők hagyományoknak megfelelő kialakítása.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
Az épület védett építészeti értéket nem tartalmaz.			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
4.	245	Ady E. u. 35.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos, oldalhatáron álló.	földszint	Nyeregtető, vízcsendesítővel, hornyolt szalagcserép.	Redőnyös fa kicserélt utcai ablak.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Több kisebb épület a főépülethez épített fészer és egy különálló nyeregtetős teljes épület.	nincs	Fémszelvényekből épített kő lábazatra épített kerítés és kapu egybeépítve.	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
Utcai homlokzat: szegélydeszkás oromzat, az utcai oromfalban jellegzetes padlásszellőző nyílás, három osztatú fatokos ablak a homlokzat középső tengelyében, vakolatkeretes díszítéssel, sárgára meszelt dörzsölt felületű. Udvari homlokzat:(T alakú alaprajz) kiugró szárny hasonló homlokzat kialakítással.	2008. 2011.	A telek és a rajta álló épület különleges építészeti értéket nem képviselnek, de a beépítési mód és az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos eleme az általános település és utcaképnek

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartandó, kizárólag kerámiacserép héjjazat, tégla vagy natur színben.	A jellegzetes homlokzatdíszítés megtartása, a mostanival megegyező szinezéssel.	Eredeti nyilásosztás és padlásablakok megtartása, utcai ablak két ablakra cserélése.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
5.	18.	Aradi 1/a	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Oldalhatáron álló, előkert nélküli.	földszint	Nyeregtető, hornyolt szalagcserép.	Kicserélt redőnyös utcai hármasablak.	szürke, vakolt.

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Tégla lábazatos fa léckerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
Eredeti állapotában megmaradt udvarra néző homlokzat, kiugró eresszel, a régebbi építési szokásokra jellemzően tornác nélküli kialakítással.	2008. 2011.	A beépítési mód és az épület tömeg jellegzetes eleme a hagyományos település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
6.	13/2	Aradi u. 2.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló, utcafronti beépítés.	földszint	Nyeregtetős, hornyolt szalagcserép fedés	Redőnyös fa hármasablak az utcai homlokzaton.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Hátsó, a házhoz oromfallal csatlakózó melléképület, valószínűsíthetően utólag egy oldalsó szárny hozzáépítésével.	nincs	Vakolt tégla oszlopok között zöldre mázolt vas kerítés és kapuk.	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
Átalakult utcai és udvari homlokzat, az utcai homlokzat eredetileg két, vagy három ablakos lehetett, ezt a ’60-as években egyablakosra cserélték, az udvari homlokzaton a tornác üvegtáblákkal beépített.	2008.2011.	A beépítési mód és az épület tömeg jellegzetes eleme a hagyományos település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók



Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma, oromfal megtartása.	Helyben szokásos vakolatdíszítés alkalmazása.	Utcai hármasablak két ablakosra cserélése, padlásszellőzők helyben szokásos kialakítása.	Az utcai ablakot hőszigetelt üvegezésüre cserélték.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
7.	**19**	**Aradi u. 3.**	**lakóház**	**nincs**	**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló, beépítés.	földszint	Nyeregtetős, oromfalas cserépfedés, padlástérből nyíló fiókablak, látszó szaruk az eresznél.	Félköríves és egyenes záródású ablakkeretek az utcafronton, a keretek egyszerű geometrikus formákkal díszítettek.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A ház tömegét folytonosan követő hagyományos faszerkezetű gazdasági épület, továbbá egy fehérre meszelt ól az épülettől keletre	nincs	Vakolt pillérekre támaszkodó díszesen megmunkált kovácsoltvas kerítés, kapuk.	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
Szép, eredeti állapotot tükröző utcai, és udvari homlokzat. Az utcafront hagyományos háromablakos, kettő a szobáról nyílik, egy a tornácról. Az udvarra néző homlokzat tornácos, fehérre meszelt mellvéddel és pillérekkel.	2008. 2011.	A beépítési mód és az épület jellegzetes formája az utcaképnek, a csatlakozó gazdasági épületek, a homlokzatok a régi építési szokásokat tükrözik.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartása.	Felújítás, a meglévő diszítések megtartásával. Kőporos vakolat helyett sima mészvakolat.	A mostanival megegyező nyilások felújítása, vagy új ugyanolyan fa ablakok berakása..	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Kapuoszlopok vakolatjavítása, fehérre meszelése, vaskerítés javítása, zöld szinre mázolása.	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
8.	12	Aradi u. 4.	lakóház		III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos, oldalhatáron álló, előkerttel.	földszint	Nyeregtetős, oromfalas, hornyolt szalagcserép fedés.	Az utcai két ablak még eredeti.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
	nincs	fakerítés	

leírás, jellemzők 2008	felvétel időpontja	megjegyzés
Építési idő: 1928 Értékes utcai homlokzat, karakteresen megformált ablakkeretekkel, födém és a hajdani tornácra utaló osztásokkal, az építési idő feltüntetésével. A keleti homlokzat a hagyományostól eltérő, a tornác beépített, az ablak és annak osztása átépítésre utal, déli része új építésű, vagy felújított.	2008. 2011.	Az épület a felújítással sajátos jellegét elvesztette. A homlokzat semleges, szinezés nélküli. A beépítési mód és az épület tömeg jellegzetes eleme a hagyományos település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartása.	A régi homlokzat díszítőelemeinek visszaállítása.		
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
9.	22	Aradi u. 5.	lakóház		III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló, beépítés.	földszint	Nyeregtetős, oromfalas, hornyolt cserépfedés.	A háromablakos utcai homlokzaton a szobából nyíló két ablakot egy ablakra cserélték, de a régi tornácablak és a padlásablak eredeti.	Kőburkolat, a lábazatot burkoló kövek megválasztása nem szerencsés.

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A merőlegesen, azonos gerinczáradékkal csatlakozó melléképület az épület alaprajzát „L”-alakura változtatja, hajdan pajta lehetett, most lakrész, mely a házéval azonos szerkezettel készült.		Vakolt téglaoszlopok között díszesen megmunkált zöldre festett kovácsoltvas kerítés és kapuk.	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
Az oromfalon vakolatdísz, a végszarun deszkázat látható a lábazat homlokzatkeretként a födémszintig felfut. Az udvarra néző homlokzaton a tornác ablaktáblákkal beépített. A ház vakolata sárga, a faszerkezet sötétre pácolt.	2008.	A beépítési mód és az épület jellegzetes formája az utcaképnek, a tornác, és az utcafront átépítésétől, és a túlontúl domináló lábazatkialakítástól eltekintve, egészében és részleteiben is szép példája a helyi építészetnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma, oromfal megtartása.	Helyben szokásos vakolatdíszítés alkalmazása. A kőburkolat átszinezése.	Hármasablak két ablakra cserélése, tornácablak ajtóvá alakítása.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Kapuoszlopok vakolatjavítása, fehérre meszelése, vaskerítés javítása, zöld szinre mázolása.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
10.	11	Aradi u. 6.	lakóház		III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló, beépítés, előkerttel.	földszint	Nyeregtetős, oromfalas , hornyolt cserépfedés.	A háromablakos utcai homlokzat szobából nyíló ablakait egy ablakra cserélték, a tornácon ablakok.	A ház egész tömegén végigfutó lábazat halványszürke kő.

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Régebben itt is a ház hátuljához illeszkedő melléképület lehetett a jellemző, most ez is a ház lakrésze, továbbá egy földfalazatú ól.		Vakolt pilléreken nyugvó, díszített festett kovácsoltvas fémkapuk.	van

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
Az oromfalon, a homlokzatsíkból a megszokottnál erősebben kiugró vakolatdísz, a födém helyét jelölve, a nagyobbik ablaknál vakolt könyöklő, az oromfal tetején padlásszellőző. A fal halvány sárgára vakolt, az osztópárkány és az ablakkönyöklő a kerítés pilléreihez hasonlóan, ízlésesen sötétebb tónust kapott	2008. 2011.	A beépítési mód és az épület jellegzetes formája az utcaképnek. Afelületek kialakításának módja, a ház és a kert kapcsolata, habár nem teljesen hagyományos, de ettől függetlenül, akár példaértékű is lehet.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma, oromfal megtartása.	Helyben szokásos vakolatdíszítés alkalmazása.	Utcai hármasablak két ablakosra cserélése, padlásszellőzők helyben szokásos kialakítása.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Kerítésmellvéd vakolatjavítása, fehérre meszelése, vaskerítés javítása, zöld, vagy barna szinre mázolása.	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
11.	26	Aradi u. 7.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés, előkert nélkül.	földszint	Nyeregtetős, oromfalas, hornyolt cserépfedés	A háromablakos utcai homlokzaton a szobából nyíló ablakokat egy ablakra cserélték, a tornácablak megmaradt.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Egyszerű zöldre festett fémkerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
A vakolaton párkányosztás, cementhabarcs lábazat az udvarra néző homlokzat tornácos, fehérre meszelt mellvéddel és oszlopokkal.	2008.	A beépítési mód és az épület tömeg jellegzetes eleme a hagyományos település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók



Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartása.	Kőporos vakolat helyett sima mészvakolat, és helyben szokásos homlokzatdíszítés alkalmazása.	Utcai hármasablak két ablakosra cserélése, padlásszellőzők helyben szokásos kialakítása, tornácablak ajtóvá alakítása.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Vaskapu megtartása, javítása, zöld szinre mázolása.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
12.	8	Aradi u. 8.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló, beépítés, előkerttel.	földszint	Nyeregtetős, csonkakontyos, oromfalas , hornyolt cserépfedés.		vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Kő oszlop és mellvéd, szép vaskerítés és kapu.	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
A molnárlak utólagos hozzáépítés, merőlegesen csatlakozik a régi malom épületéhez, a tető gerincvonala a csatlakozásnál törik.	2008.	A beépítési mód és az épület tömeg jellegzetes eleme a hagyományos település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók



Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony

egyéb javaslatok

fotók

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
13.	8/2	Aradi u. 10.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	hagyományos oldalhatáron álló, utcafrontos, beépítés	földszint	Nyeregtetős, oromfalas, hornyolt szalagcserép.	A régi háromablakos utcai homlokzat helyére egy ablak, és egy az utcára közvetlenül nyíló ajtó került.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		gyári fémkerítés	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
Az oldalsó homlokzat tornácos pasztellsárga vakolat, festett lábazat.	2008.	A beépítési mód és az épület tömeg jellegzetes eleme a hagyományos település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma, oromfal megtartása.	Helyben szokásos vakolatdíszítés alkalmazása.	Hármasablak két ablakra cserélése, tornácajtó kicserélése, helyben szokásos formára.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
14.	**7**	**Aradi u. 12.**	**lakóház**	**nincs**	**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló, utcafrontos, beépítés.	földszint	Nyeregtetős, oromfalas, hornyolt cserépfedés.	A padlásszellőzőket befalazták, az utcai ablak kicserélt fa hármasablak, valószínűleg eredetileg is kétablakos volt.	A lábazat terméskő.

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A megszokottól eltérő, a telek átellenes határához, és az utcához csatlakozó, azonos szerkezetű volt pajta, vagy ól, a ház felé néző ablakokkal, az utca felé kontyolt, az udvar felé oromfalas, cserépfedésű tetővel.		Szép míves vaskapu és kerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
A vakolat díszek népies klasszicizáló hatásra születtek, erős festéssel kihangsúlyozva. Az udvari homlokzaton a mellvédes tornác beüvegezett. A homlokzatok fehérre meszeltek, a vakolatdíszek egyfajta oszloprendet ábrázolnak, és a vakolatkeret még a nem létező padlásablak körül is megjelenik.	2008. 2010.	A beépítési mód és az épület jellegzetes formája az utcaképnek. Az ornamentika milyensége megkérdőjelezhető, mégis üde színfoltja a ház és a gazdasági épület az utcának.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartása.	Eredeti szinezés visszaállítása.	Befalatott padlásszellőzők kibontása, hármasablak két ablakkás csarélése, tornácablak ajtóvá alakítása.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		vaskapu barnára mázolása.	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
15.	156	Bocskay tér 1.	iskola	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
iskola, lakás	Utcafronton és oldalhatáron álló, „U” alaprajzú, beépítés.	földszint	Kontyolt nyeregtetős, hornyolt szalagcserép.	Utcai nagyméretű kicserélt ablakok, Az udvar felő megmaradt eredeti nyilászárók.	vakolt, festett

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
	részben alápincézett	Tömör, vakolt tégla kerítés, szép, míves vaskapukkal.	

leírás, jellemzők	felvétel időpontja	megjegyzés
Az utcai homlokzat,fehérre vakolt, 40 cm magasságig festett lábazati résszel. Duna felőli bővítmény 1970-es években, szervetlenül illeszkedik az épülethez.	2008. 2011.	Az iskola állapotának összessége nem méltó arra, hogy ilyen központi helyen, ilyen fontos funkciót lásson el. A falu legszebb épületei között teljesen jelentéktelen.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartandó.	A kőporos vakolatot sima felületű mész, vagy más korszerű vakolatra kell cserélni, a helyben szokásos vakolatdíszítés alkalmazásával.	Az új funkció szerint az utcai nyilászárókat ki kell cserélni, az udvari eredeti ablakok mintájára.	A templom műemléki környezetéhez méltó felújítása kívánatos.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
Református Egyház			
egyéb javaslatok			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
16.	**82**	**Bocskay tér 4/a**	**lakóház**	**nincs**	**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Oldalhatáron álló, előkertes, hagyományos beépítés.	földszint	Nyeregtető, hornyolt szalagcserép.	Redőnyös kicserélt utcai ablak.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Kő lábazat, kovácsoltvas kerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Vakolatsávos utcai homlokzat és szellőzőnyílás, nyitott tornác, utca felé félköríves záródású, udvar felé fa oszlopokkal és fa mellvéddel.	2008, 2011	A beépítési mód és az épület egészében véve jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartandó.	Vakolatot ki kell javítani, az eredeti díszítések megtartásával. A villanyvezetékeket a homlokzatról el kell távolítani. Tornác megtartandó.	Az utcai hármasablakot két ablakra kell cserélni.	A templom műemléki környezetéhez méltó felújítása kívánatos.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		A kapuoszlopokat fehérre kell meszelni, a kerítést és a kaput zöldre kell mázolni.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			



sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
17.	**153**	**Bocskai tér 6.**	**parókia**	**nincs**	**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakás és parókia	Oldalhatáron álló, „L” alaprajzú, beépítés.	földszint	Nyeregtetős, a hosszanti rész hátul kontyolt.	A nyílás zárók mindenütt, a régi módosabb parasztházak, mintáját követik, az ablakkeretek, pácoltak, szépen felújítottak.	vakolt
melléképület			pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Eredeti állapotban szépen felújított a főépülettel azonos oldalon.				Fehérre meszelt tégla oszlopok és lábazat, szép eredeti kovácsoltvas kerítéselemek.	nyomós kút az udvaron
leírás, jellemzők			felvétel ideje	megjegyzés	
Az egész ház fehérre meszelt. A tornác, különlegessége, hogy teljes egészében faszerkezet határolja, a pillérek, és a korlát is cseresznye színű fa, mely kb. 50 cm magas lábazaton áll, mely végigfut, az egész ház oldalán .			2008.	A mellette álló épülethez hasonlóan, a volt paplakot is, nagy igénnyel, és hasonló szemléletben újították föl. A módosabb parasztházak világát tarkítja, a falu központi helyén helyezkedik el, a templommal szépen harmonizál.	

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
egyházi tulajdon

egyéb javaslatok

fotók

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
18.	**162/1**	**Bocskay tér 7.**	**lakóház**	**nincs**	**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	oldalhatáron álló, hagyományos beépítés, kis előkerttel,	földszint	Nyeregtető az oromfalon finom csonkakonttyal sötétszürke palafedés.	A nyílások, helyenként a régi arányokat mutatják, másutt jóval szélesebbek. Kicserélt redőnyös utcai ablak.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A gazdasági rész a háztömeg folytatásában kap helyet, a tetején kiugró tetőablakkal.	nincs	kő lábazat, nyerstégla oszlopok, díszes szép vaskerítés	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Szépen felújított, fehérre meszelt homlokzat, kis négyzetes padlásszellőzővel az oromfalon, nagyméretű középső ablakkal, továbbá, egy kisebbel , a tornác vonalában. A tornác mellvédes, melyen szépen kiosztott pillérek állnak. A pilléreken megjelenik az egyszerűsített oszlopfejezet.	2008, 2011	Hagyományos paraszthház, ahol a felújítás színvonala messze meghaladja az átlagos szintet, jól megválogatott elemeinek összessége példaértékű .

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartandó.	Utcai homlokzaton felújítás esetén helyben szokásos díszítőelemek alkalmazása. Villanyvezeték kiváltása.	Utcai hármas ablak két ablakosra cserélése, tornác ablak ajtóra cserélése.	A templom műemléki környezetéhez méltó felújítása kívánatos.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			



sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
19.	**80**	**Borbála s. 80 hrsz.**	**lakóház**		**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos beépítés, a régi gazdasági udvaros elrendezés.	földszint	Nyeregtetős, hódfarkú cserép fedés.	Eredeti fa nyílászárók zöldre mázolva.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Az utcafronton álló, egyszerű nyeregtetős pajta, fehérre vakolt nyílások nélküli falakkal, cserépfedéssel épült. A rövidebbik homlokzata teljesen nyitott. A telekhatáron álló pajta egyszerűsége, szépséggel párosul.		Vakolt téglaoszlopok közt egyszerű vaskerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
A belső részen álló lakóépület zöldre festett, díszes faoszlopokkal határolt tornáca fehérre meszelt, a nyeregtetőt itt is cseréppel fedték. A míves faoszlopok különösen figyelemre méltók .	2008. 2011.	Érdekes a beépítés, mely itt most nem fésűs, hanem a nagyobb területet igénylő gazdasági udvarokra emlékeztet. Maga az épület egyik legszebb példája a település népi építészetének.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma és héjjazat megtartása, szükség esetén cseréje.	Eredeti forma , anyagok és homlokzati díszítések megtartása. Fehér-zöld színvilág megtarása.	Eredeti formájukban felújítandók.	kútház felújítása, udvar rendezése
melléképület	pince	kapu, kerítés	
Eredeti formában megtartása.		Tégla kerítéselemek fehérre meszelése, vaskapu zöldre mázolása.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
20.	123	Dózsa Gy. u. 3.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos, oldalhatáron álló beépítés.	földszint	Nyergtető, hornyolt cserépfedés	Utcai szoba ablak kicserélt hármasablak, a tornácablak kisméretű.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		1m magasságú mellvéd, felette rozsdásodó vaskerítés szép díszítéssel.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Szürke, vakolt homlokzatok díszítés nélkül, a tornác félig beépített.	2008.	Jellegzetes átépült ház, a beépítési mód és az épület tömeg jellegzetes eleme a hagyományos település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Tetőforma megtartása, esetleg a beépített tornác visszabontásával az eredeti tetőszög visszaállítása.	Kőporos vakolat sima vakolatra cserélése, a helyben szokásos díszítőelemek alkalmazásával.	Utcai hármas ablak két ablakosra cserélése, tornácablak kibontása.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Kerítés megtartása, mázolása, barna vagy zöld szinben.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
21.	**97/2**	**Dózsa Gy. u. 6.**	**lakóház**	**nincs**	**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos utcafrontra épített, oldalhatáron álló.	földszint	Csonka kontyolt nyeregtető, hornyolt szalagcserép.	Eredeti osztású fa nyílászárók. Jellegzetes padlás szellőzőnyílás.	terméskő

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Utcafrontra épített nyeregtetős melléképület, fehér dörzsölt felülettel, fedett- nyitott gépkocsi tároló.		Téglafal , kovácsoltvas kerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat:fehérre meszelt dörzsölt felület, sárga vakolatkeret az ablak és a szellőzőnyílás körül, sárga vakolatsáv, udvari homlokzat: beüvegezett tornác.	2008. 2011.	Az épület utcai frontján eredeti méretű nyílások és jellegzetes díszítések vannak. A beépítési mód és az épület tömeg jellegzetes eleme a hagyományos település és utcaképnek.Erős felújításra szorul.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartása, héjjazat cseréje , hornyolt szalag, vagy hódfarkú agyagszínű égetett cserépre.	Felújítás, eredeti homlokzatdíszítések megtartásával.	Eredeti méretben helyreállítandó szobai ablakok, a tornácablakot lehetőleg ajtóra kell cserélni	erős vizesedés, süllyedés
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
22.	118	Dózsa Gy. u. 7.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos egysoros, oldalhatáron álló beépítés.		Nyeredtető, hornyolt szalagcserép fedés.		

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Szürkére mázolt kovácsolt vas kerítés, enyhe díszítéssel.	

leírás, jellemzők 2008	felvétel ideje	megjegyzés
Jellegzetesen 60-as éveken átépített hagyományos paraszthház, beépített tornáccal, egysoros beépítéssel. Több helyen felújításra/befejezésre szorul	2008. 2011.	Az épület felújításánál jellegét elvesztette. Tömegében és beépítésében jellegzetes eleme az utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
23.	117	Dózsa Gy. u. 9.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos egysoros, oldalhatáron álló beépítés.	földszint	Nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés.	Szobai utcai ablak redőnyös fa hármasablak, a tornác ablak kis méretű.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Egyszerű vaskerítés beton oszlopokkal és mellvéddel.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Jellegzetes Példája az átépített paraszthéznak szépen rendben tartva.	2008. 2011.	A telek és a rajta álló épület különleges építészeti értéket nem képvisel, de a beépítési mód és az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Tetőforma megtartása, esetleg a beépített tornác visszabontásával az eredeti tetőszög visszaállítása.	Kőburkolat sima vakolatra cserélése, a helyben szokásos díszítőelemek alkalmazása.	Utcai hármas ablak két ablakosra cserélése, tornác kibontása, ablak ajtóra cserélése.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
24.	114	Dózsa Gy. u. 11.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos egysoros, oldalhatáron álló beépítés.	földszint	Nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés.	Kicserélt hőszig üvegezésű ablak, padlásszellőző jellegét elveszítette.	vakolt, szürke

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
	nincs	Beton oszlop és mellvéd, köztük hagyományos egyszerű szép vaskerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Kopottas vakolt homlokzat és padlástéri födémnél téglaszínre vakolt vakolatdísz és macskalépcső volt jellemző az épületre, azóta azt utcai homlokzata hőszigetést kapott, a macskalépcső megszünt, a tető is átépült, jellegét báját elveszítette.	2008, 2011	Az átépítés, felújítás során egyedi karakterét teljesen elveszítette. A beépítési mód és az épület tömeg jellegzetes eleme a hagyományos település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók 2008.





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók 2011.			
			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
25.	**113**	**Dózsa Gy. u. 13.**	**lakóház**	**nincs**	**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés.	földszint	Nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés	Utcai szobaablak redőnyös, kicserélt hármasablak. Tornác ablak eredeti méretű. Hármas jellegzetes padlásszellőző.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A főépülettel párhuzamosan az utcafronton áll.		Vakolt téglaoszlopok között míves vaskerítés .	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Jellegzetes vakolatkeretes homlokzat, beépítetlen tornác.	2008, 2011.	A főépület és melléképülete a köztük lévő kerítéssel együtt jellegzetes szép elemei az utcának és a hagyományos településképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartása. Melléképületen tetőledobó megtartása.	Kőporos vakolat sima vakolatra cserélése, a helyben szokásos díszítőelemek alkalmazásával.	Az utcai hármas szobaablak két ablakossá cserélése, a tornácablak ajtóvá alakítása.	Erősen vizesedik, alapos elújításra szorul, egységében megtartásra érdemes porta.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Megtartandó szép fémkapu, zöld, vagy rozsda színűre festve, tégla oszlopok fehérre meszelve.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			









sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
26.	**269/1**	**Hunyadi u. 1.**	**lakóház**	**nincs**	**I.kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló.	földszint	Nyeregtető, hornyolt cserépfedés.	Eredeti osztással helyreállított zsalus fa nyílászárók.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Különálló nyeregtetős garázs.		Vakolt kősapkás oszlopok között kovácsoltvas kerítés, oldalhatáron fa léckerítés.	Fa kútházas betongyűrűs kerekeskút.

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Hagyományos fehérre meszelt tornácos paraszthá. Utcai homlokzatáon két ablakkal, díszes tornácajtóval, kis nyitott padlásszellőzővel. Az kert felőli homlokzat téglapilléres, tégla mellvéddel. Az oldalkert felől látható a volt nyitott kémény és a kemence kiugrása.	2011.	A falu szélén álló példaértékűen helyreállított hagyományos paraszthá szép eleme a helyi népi építészetnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony

magántulajdon

egyéb javaslatok

Az épület például szolgál a településen lévő többi védett épület felújításakor.

fotók





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
27.	159	Hunyadi u. 4.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	L”- alaprajzú, utcafronton álló oldalhatáros beépítés	földszint	Kontyolt nyeregtetős, Hornyolt szalagcserép fedés.	pallótokos fa ablakok, zöld zsalugáterrel	kő burkolat

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Lapostetős, tetőteraszos melléképület, dunai kilátással.		Kőlábazaton álló díszes szép zöld fémkerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Hagyományostól némiképp eltérő beépítés, ugyanakkor bájos arányokkal, és részletekkel rendelkező utcai épületrész.	2008, 2011.	2010-ben értékmegrző módon felújították. A beépítési mód és az épület tömeg jellegzetes eleme a Duna-partnak és az utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
28.	158	Hunyadi u. 6.	önkormányzat	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
polgármesteri hivatal	„L”- alaprajzú, oldalhatáron álló beépítés,	földszint	Csonkakontyos nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés	Az utcai ablak eredeti rácsos pallótokos, a többi nyilászáró új, az eredetivel összhangban .	

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
	2008. 2011.	A beépítési mód és az épület tömeg jellegzetes eleme a hagyományos település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
		Utcai ablak cseréje.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
Pócsmegyer Önkormányzata			
egyéb javaslatok			
fotók			
			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
29.	**157**	**Hunyadi u. 8.**	**lakóház**	**nincs**	**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
üres	Hagyományos,utcafronti os oldalhatáron álló beépítés.	földszint	Nyeregtetős, oromfalas, hornyolt szalagcserép fedés.	Hármas padlásablak, utcai ablak kicserélt, redőnyös.	vakolt, szürke

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Lakóépület folytatásában, padlásfeljáró, pincelejáró és ól.	van, részben alápincézett	téglapillérek között vaskerítés	van, kerekes kút

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Fehérre meszelt falak, vakolt lábazat, és vakolatsáv díszíti a homlokzatot. A tornácot fal és rajta ablak zárja, a mellette lévő ablak nagyméretű. Az oromfalat középen, hármas osztású padlásszellőző díszíti. A kertre néző homlokzat tornácos, könyöklős mellvéddel, és lábazattal épített pillérekkel, a tetőn kisméretű tetőablakkal. Érdekes a pilléreket lezáró gerendázat, nem éppen architektonikus megoldása.	2008. 2011.	Az épület a hagyományos, fésűs beépítésű tornácos, oromfalas házak egyik szép példája, erősen felújításra szorul .

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartása.	Simavakolatos felújítás, a helyben szokásos díszítőelemek alkalmazásával.	Utcai szobai hármasablak két ablakosra cserélése, tornácablak ajtóra cserélése.	Erős vizesedés, szigetelés megoldása.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Téglapillérek fehérre meszelése, vaskerítés zöldre, vagy barnára mázolása.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
Pócsmegyer önkormányzata			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
30.	241	Hunyadi u. 27/a.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos, oldalhatáron álló beépítés	f	Nyeregtetős, hornyolt szalagcserép.	új fa keret, hőszigetelt üvegezés,	Bontott tégla burkolat

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Az utcafronton álló utcával párhuzamos gerincű mellék épületet átépítették garázzsá.		Új, zsalukő oszlopok és lábazat , díszes gyári vaskerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Igényesen felújított, a mai kor igényei szerint, a fő homlokzat architektúrájának rekonstrukciójával. A garázsajtó és a lábazat kialakítása elüt a hagyományoktól, de az egész épület felújításán látszik, hogy az épület jellegének megőrzésére törekedett.	2008, 2010.	A garázsajtó nem illik a környezetbe.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartása.			
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		A zsalukő kerítés levakolása és a homlokzat szinével harmonizáló szinre festése, A vaskerítés sötét barnára festése.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
31.	**228**	**Hunyadi u. 33.**	**lakóház**	**nincs**	**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos, oldalhatáron álló beépítés.	földszint	Nyeregtetős, szürke palafedés.	Hármas padlásablak, kicserélt redőnyös utcai ablak.	

melléképület	kapu, kerítés	kút, egyéb
A telek másik oldalán, közvetlen az utcafronton kis csűr helyezkedik el, félnyeregteővel, meszelt falakkal, cserépfedéssel.	Tégla oszlopok és mellvéd, míves vaskerítés.	fa kukorica góré 

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
A ház minden homlokzata fehérre meszelt, az utcai homlokzaton az oromfal tetején tömör téglából rakott macskalépcső díszíti, a padlásszellőző vakolatkeretes. A kertre néző homlokzat hagyományosan tornácos, fehérre meszelt pillérekkel, amelyek derékfalon állnak, a tetőn kiugró lécekből álló tetőablak helyezkedik el .	2008, 2011.	Hagyományos beépítés, a falura jellemző elemekkel, szép gazdasági épülettel, méltatlanul elhanyagolt állapotban. Az egész telek és beépítés jellemző szép példája a helyi egykori építészetnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma és oromfal megtartása, a bádog tetőszellőzőkkel együtt.	Oromfal párkánya alatti részen helyben szokásos díszítések alkalmazása, Fehérre meszelt sima vakolat, macskalépcső megtartásával.	Utcai szobai hármas ablak két ablakosra cserélése. Tornác kibontása.	Nagyon rossz állagú egészében megtartandó porta, felújításra érdemes.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Megtartandó, felújítandó eredeti formájában, nyerstégla oszlopok közt, zöldre mázolt vaskerítés.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
32.	223	Hunyadi u. 35/a.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló.	földszint	Nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés	Kicserélt redőnyös fa utcai ablak.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Vakolt tégla oszlopok között szép vaskapu és tégla lábazatos kerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Az utcai homlokzat a hagyományosnak megfelelően kettő, barnára pácolt fakeretű ablakot kapott, amelyeket sárgára festett vakolatdíszítés szegélyez.. A fal lábazata kb. 50-cm magas, cement alapú vakolatot kapott, a fal dörzsölt szürkésfehér felületet. Az oldalsó homlokzat első részén a tornác beépítésre került, a nyílászárók a régiek, a fal fehérre meszelt .	2008, 2011.	Hagyományos beépítése, és a régi állapot megmaradása a falura jellemző épületek csoportjába sorolja..A kerítése értéket képvisel.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Tetőforma megtartása, esetleg a beépített tornác visszabontásával az eredeti tetőszög visszaállítása.	Felújítása, sima fehér vakolattal, a meglévő díszítések helyreállításával, rekonstrukciójával.	Utcai hármas ablak két ablakosra cserélése, tornác kibontása, ablak ajtóra cserélése.	Nagyon rossz műszaki állapotban .lévő épület.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Megtartandó, felújítandó eredeti formájában, nyerstégla oszlopok közt, zöldre mázolt vaskerítés.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			
			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
33.	201/1	Hunyadi u. 41.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	A hagyományostól eltérő zártsorú beépítési mód	f+t	Utcával párhuzamos nyereg tető, kifordított oromfallal, égetett kerámia kolostor cserép fedés	Új fa hőszigetelt üvegezésű ablakok. Szép eredeti fa garázskapu.	terméskő

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		A garázskapu értéket képvisel.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat sárga vakolt, fehér ablakkeretekkel és homlokzatdíszítésekkel. Parasztbarokk oromfala nem jelenik meg másutt a településen. Szépen felújított épület.	2008.	A telek és a rajta álló épület különleges építészeti értéket nem képvisel. Jellegzetes eleme az utcaképnek

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
34.	**199**	**Hunyadi u. 43.**	**lakóház**	**nincs**	**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos ldalhatáron álló beépítés, előkerttel.	f+t	Nyeregtető, oromzatos utcai véghomlokzattal, hornyolt szalagcserép fedés.	Eredeti zsalugáteres fa ablakok.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A nyeregtetős főépülethez kapcsolódó nyeregtetős, pillérekkel alakított fedett-nyitott fészer.		Meszelt vakolt mellvéden faragott kő oszlopfej, jellegzetes míves fém kerítés és kapu.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat: szegélydeszkás oromzat, az utcai oromfalban négyzetes, hajdanán padlásszellőző nyílás, vakolatkerettel, tetőtér beépítve, tetősík ablakok, udvari homlokzat: mellvédes tornáccal, fehérre meszelve, a mellvéd feletti szakaszon a tornác pillérei vakoltak, a nyílászárók színe barna. Tornác eleje beépített.	2008, 2011.	A telek és a rajta álló épületek építészeti értéket képviselnek, az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma és épülettömeg megtartandó.	A helyben szokásos díszítő elemekkel gazdagítható.	A tornác végi kis ablak, egy szép ajtóra , vagy a 47. sz. hoz hasonló ablakra cserélhető.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		A kerítésen a vakolat javítandó, és fehérre meszelendő, a vaskerítés lehet fehér, vagy szürke színű.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
35.	**192**	**Hunyadi u. 47.**	**lakóház**	**nincs**	**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés, előkerttel,	földszint	Nyeregtető, oromzatos utcai véghomlokzattal,	Eredeti fa utcai ablakok, barnára pácoltak. Négyes padlásszellőző nyílás.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A főépülethez kapcsolódó nyeregtetős, pillérekkel alakított fedett-nyitott tárolók, szalag cserép fedéssel, telek oldalhatárra illesztett nagy méretű, meszelt, szalagcseréppel fedett, nyeregtetős mezőgazdasági épületek.		Vakolt magas mellvéden és a kapu oszlopokon kő fedkő, jellegzetes fémrács kerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Szegélydeszkás oromzat, az oromzatdeszkázata és eresze olajzöldre mázolva, a nyílászárok barnára, az utcai oromfalban két, íves záródású padlásszellőző nyílás, vakolatkerettel, udvari homlokzat: mellvédes tornáccal, fehérre meszelve, a tornác pillérei vakoltak, a nyílászárók színe barna. Hagyományos tornác és tornác pillér kialakítás, eredeti formájában megmaradt padlásszellőzők.	2008, 2011.	A telek és a rajta álló épületek építészeti értéket képviselnek, az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti állapotában megtartandó, felújítandó.	Az eredeti állapotot tükröző homlokzat javítandó, a villanyvezetékeket ki kell váltani. Helyben szokásos díszítésekkel tovább gazdagítható.	A nyílászárókat jelenlegi formájukban kell felújítani, vagy cserélni.	Az udvar rendezetlen.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		A szép kőoszlopok megtartandók, a kerítésmező és a kapu míves vas, vagy tömör fa betétre cserélendő.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magámtulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
36.	**191**	**Hunyadi u. 49.**	**lakóház**	**nincs**	**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés,	f	Nyeregtető, oromzatos utcai véghomlokzattal, hornyolt szalagcserép fedés.	eredeti osztású fa ablakok	vakolt

melléképület	kapu, kerítés	kút, egyéb
	 Építészeti értékkel bíró, szép faragott kő kapuzat, leányfejes motívummal.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzaton eredetiben megmaradt nyílás kiosztás, vakolatkeretezéssel díszített, vakolt homlokzat, szegélydeszkás oromzat, a nyílászárók barnára mázolva, az utcai oromfalban, négyzetes padlásszellőző nyílás, vakolatkerettel.	2008, 2011.	A telek és a rajta álló épületek építészeti értéket képviselnek, az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
			Az igényesen elkezdett felújítást kell folytatni.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
37.	**190**	**Hunyadi u. 51/a.**	**lakóház**	**nincs**	**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés,	földszint	nyeregtető, oromzatos utcai véghomlokzattal, hornyolt szalagcserép.	Eredeti utcai osztott fa ablakok, tornác végi ablak íves.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Fehérre vakolt falazott kerítés bádogozott műkő fedkővel, olajzöldre mázolt osztott tömör fa kapu, függőleges lécezéssel.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Hagyományos formájában megmaradt utcai homlokzat és tornác, zöldre mázolt, díszes fa ablakkeretek, példaértékű értékmegőrző módon felújított épület.		A telek és a rajta álló épületek építészeti értéket képviselnek, az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
			Az igényesen elkezdett felújítást kell folytatni.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
38.	**187**	**Hunyadi u. 187 hrsz**	**lakóház**	**nincs**	**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés,	földszint	Nyeregtető, oromzatos utcai véghomlokzattal, hornyolt szalagcserép.	Eredeti utcai osztott fa ablakok.	lakó

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Fehérre vakol falazott kerítés bádogozott működő fedkővel, olajzöldre mázolt osztott tömör fa kapu, függőleges lécezéssel.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Hagyományos formájában megmaradt utcai homlokzat és tornác, zöldre mázolt, díszes fa ablakkeretek, példaértékű értékmegőrző módon felújított épület.	2011	A telek és a rajta álló épületek építészeti értéket képviselnek, az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók



Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
			Az igényesen elkezdett felújítást kell folytatni.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
39.	176	Hunyadi u. 53.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló utcafrontos beépítés.	f+t	Nyeregtető, oromfalas, kerámia cserépfedés.	Fa zsalugáteres ablakok.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Tömör vakolt téglakerítés, tömör fa kapuval.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Vakolt, utcai oromzat, ‘80-as évekre jellemző nyílás kiosztás, oromdeszka, fa zsalugáteres, fa nyílászárók. Szépen karbantartott épület.	2008. 2011.	A telek és a rajta álló épület különös építészeti értéket nem képvisel, de egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
40.	**175**	**Hunyadi u. 57.**	**lakóház**		**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló utcafronti.	földszint	Csonkakontyos, oromfalas, oromdeszkás, vízcsendesítős nyeregtető, hornyolt cserépfedés.	Utcai szoba ablak kicserélt, redőnyös.	vakolt, szinezett

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A nyeregtetős főépülethez kapcsolódó nyeregtetős, zárt kocsi tároló.		Barnára mázolt, fém kapuzat, függőleges fehérre festett, fa lécezéssel.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzaton: vakolatkeretes ablakok, vakolatkeretes díszítés, vakolt színében különböző lábazat, működő könyöklő, hagyományos tornácos udvari homlokzat, vakolt tornác tégla pillérekkel	2008, 2011.	A telek és a rajta álló épület építészeti értéket képvisel, az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartása szükséges	Utcai homlokzat felújítható, a helyben szokásos vakolatdíszek alkalmazásával. Elektromos vezetékek kiváltandók az oromfalon.	Az utcai hármas szoba ablak kettősre cserélendő, a tornác ablakát ajtóra kell cserélni.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
41.	**163/2**	**Hunyadi u. 59/a.**	**lakóház**		**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Utcával párhuzamos gerincű, oldalhatáron álló beépítés.	földszint	Kontyolt nyeregtető, szürke pala fedés.	eredeti, osztott fa utcai ablakok.	szürke cuppantott vakolat

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A főépülethez nem kapcsolódó, zárt fészer.		Működő záróköves vakolt téglapillérek között szép fém kapuzat.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Oromzat nélküli, eredeti állapotában fennmaradt nyílászárók, és nyílás kiosztás, faragott kő könyöklő, a 2008-as felvétel óta a növényzetet a homlokzatról eltávolították. Elhanyagolt állapota miatt felújításra szorul.	2008, 2011.	A telek és a rajta álló épület építészeti értéket képvisel, az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartandó.	A kőporos szürke vakolat sima felületű fehér vakolatra cserélendő. A lábazat is vakolt, vagy kó.	Az eredeti méretben felújítandók, vagy kicserélendők.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		A kapuoszlopok és a vaskapu felújítandó.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			
			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
42.	152/1	Kossuth L. u. 1.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló, kis előkerttel.	földszint	Csonkakontyos nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés.	Kicserélt hőszigetelt üvegezésű utcai ablak.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Nagyméretű, volt gazdasági épület, amely a ház hátuljához harántirányban csatlakozik		Kő lábazaton fa léckerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
A homlokzat vakolatsávokkal osztott, világosszürkére festett, egyablakos, az ablak körül vakolatkerettel. A tetőt kisméretű csonkakonty zárja le, az eresz az oromfalon túlnyúlik.	2008.	A beépítés, a hagyományos falukép része, szépen karbantartott, az utcaképbe jól illesztkedő felújított épület.

helyszínrajz



fotók



Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók	

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
43.	147	Kossuth L. u. 9.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló épület.	földszint	Oromfalas nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés.	Zöldre pácolt régi osztású ablakok. Kívül műanyag redőnnyel.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		nincs	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Fehér egyszerű vakolt homlokzat két ablakkal, kis padlásszellőzővel, tornáccal. .Az elötte lévő nagy zöldfelülettel és diófával hangulatos eleme az utcaképnek.	2011.	A beépítés, a hagyományos falukép része, hangulatos jó arányú eleme az utcaképnek. A redőnyök rontják csak el a homlokzatot.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
44.	126	Kossuth L. u. 12.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló, beépítés, előkerttel.	földszint	Oromfalas nyeregtető, vízcsendesítővelhornyolt szalagcserép fedés.	Kicserélt utcai redőnyös hármas ablak , tornácajtó helyett ablak.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Vakolt téglapilléres jellegzetes zöld vaskerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat: jellegzetes, vakolat keretes homlokzat, három lyukú padlás szellőzővel..Udvari homlokzat: fehérre meszelt felületű, oszlopos tornác, az utca felé ablakkal.	2008. 2011.	A telek és a rajta álló épületek különleges építészeti értéket nem képviselnek, de a beépítési mód és az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartandó.	A homlokzat vakolata sima fehér vakolatra cserélendő, a helyben szokásos díszítőelemek alkalmazásával.	Az utcai szobai hármas ablak két ablakosra cserélendő, a tornác ablak helyére ajtó helyezendő.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók



sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
45.	**144**	**Kossuth L. u. 13.**	**lakóház**		**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló, utcafronti	földszint	Csonkakontyos nyeregtető, hornyolt szalagcserép	Eredeti méretű ablakok, redőnnyel, eredeti szép tornácajtó.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Egy teljes főépület, hasonló homlokzati kialakítással (az udvari homlokzat az oromfalas) nyeregtetős épület, mögötte nyeregtetős pajta áll		Vakolt oszlopok, kerítés hiányzik.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat: szegélydeszkás oromzat, az utcai oromfalban padlásszellőző nyílás, sokosztatú fatokos ablak és fatokos deszkaajtó (olajzöld), vakolatkeretes díszítéssel, sárgára meszelt dörzsölt felületű, a vakolatkeret színe világosabb sárga. Udvari homlokzat:mellvédes tornác fehérre meszelve (dús növényzettel befuttatva.	2008. 2011.	A telek és a rajta álló épület egyedi építészeti értéket képviselnek, a beépítési mód és az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartandó.	A homlokzat eredeti állapotában és szinezésében felújítandó.	Az eredeti méretben és szinben helyreállítandó, A redőny helyett belső spaletta ajánlott . A tornáckapu, külön figyelemre méltó.	Erős felújításra szorul, megtartásra érdemes értékes szép épület.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Jellegzetes míves vaskerítés létesítése.a meglévő oszlopok megtartásával.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
46.	127	Kossuth L. u. 14.	volt óvoda	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
Főzőkonyha	Oldalhatáron álló, hagyományos beépítés.	földszintes	Nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés.	Kicserélt két utcai hármas ablak.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés
nincs	nincs	Vakolt tégla oszlopok között míves vaskerítés.

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat: fehérre vakolt felület, nyeregtető vízcsendesítővel, fehér nyílászárók. Udvari homlokzat: vízcsendesítő, fehérre meszelt felület.	2008. 2011.	A telek és a rajta álló épületek különleges építészeti értéket nem képviselnek, de a beépítési mód jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az utcaképi illesztkedés függvényében alakítható.		Csere a funkció függvényében, két, vagy három ablakos homlokzatra.	A ház új funkciója függvényében értékmegőrző felújítása szükséges.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Szép, megtartandó. 	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
Pócsmegyer önkormányzata			
egyéb javaslatok			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
47.	131/1/2	Kossuth L. u. 20.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Uutcafrontra épített, két keskeny telken álló U alakú épület.	földszint	Utcával párhuzamos yeregtető, hornyolt szalagcserép fedés.	Hőszigetelt üvegezésű ablakok és új fakapuk.	terméskő

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		nincs	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat: 3 ablak, 2 szárnyas kapu, mellette gyalogos bejáró, udvari homlokzat: emelt tornácos, meszelt oszlopokkal. Szépen karbantartott és felújított épület.	2008. 2011.	A beépítési mód nem jellemző a településen, de az épület egészében véve karakteres eleme az általános település és utcaképnek

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
48.	136/3	Kossuth L. u. 30.	lakóház	nincs	nincs

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés, előkerttel.	földszint	Csonkakontyolt nyeregtető, hornyolt cserépfedés.	Fa utcai kicserélt hármasablak.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
raktárépület		kő és kovácsoltvas	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat: jellegzetes, keretes szellőző nyílás , eredetileg ablakos, udvari homlokzat fehérre meszelt felület, barna nyílászárókkal.	2008.	**2008 óta lebontották.**

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony

magántulajdon

egyéb javaslatok

Az épület példája élő bizonyítéka a helyi értékvédelmi kataszter fontosságának.

fotók





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
49.	**87**	**Kossuth L. u. 87 hrsz.**	**lakóház**		**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló, beépítés előkerttel.	földszint	Csonka kontyolt nyeregtető, hornyolt szalagcserép.	Szép eredeti osztású zsalus ablakok, megmaradt üres tornácnyílás.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
két nyeregtetős gazdasági épület		Kő kerítés tégla peremmel, míves kovácsoltvas kapuk	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat: oromfal sárgára meszelt dörzsölt felület fehér vakolatkerettel, fehér vakolatkeretes padlásszellőző nyílás, két fehér vakolatkeretes ablak, udvari homlokzat: tornác egy része kb. 1930-as években beépítve,sárga meszelt dörzsölt felület klinker tégla berakással, nyílászárók színe sötét barna	2008. 2011.	A telek és a rajta álló épületek építészeti értéket képviselnek, a beépítési mód és az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat

tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
			A meglévő eredeti architektúra megtartása.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
50.	90/2	Kossuth L. u. 93..	volt tornaterem		III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
üres	oldalhatáron álló, utcafrontra épített, „L” alakú beépítés	földszint	Nyeregtető, hornyolt szalagcserép	Kicserélt hármas ablakok.	terméskő

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
hozzáépített melléképület			I. világháborús emléktábla

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Ffehérre meszelt dörzsölt felület,ű utcai homlokzat, két- és háromosztású ablak, homlokzatra kifutó szelemenek, jellegzetesek tetőszerkezet faragott látszó elemei.	2008	A telek és a rajta álló épületek különleges építészeti értéket nem képviselnek, az épület nagyon karakteres eleme a településközpontnak, ezért megtartásra, felújításra érdemes.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartandó.	Az emléktábla és a jellegzetes homlokzati díszítés megtartandó.	A funkció függvényében cserélhető, a településen meglévő eredeti arányú ablakokra.	Az épület igen rossz műszaki állapotú. Felújítása, vagy átépítése esetén az utcai homlokzat elemei és tömegformálása megőrzendők.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
Pócsmegyer önkormányzata			
egyéb javaslatok			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
51.	**8/1**	**Malom**	**volt malom**	**nincs**	**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó, üres	Hagyományos, telekhatáron álló gazdasági épület .	földszint+1 -2	Oromfalas nyereg, hozzá kapcsolódó lapos épületrésszel.	Fém ajtók , fémkeretes sokosztatú ablakok.Kiugró padlásablakok.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
A fehérre meszelt falakon egyedi részleteket csodálhatunk meg, mint a téglából ívesen kirakott ablakkiváltók, a ház sarkán a felmenő téglasor, mely a macskalépcsőben folytatódik, a tetőből kiugró fiókablakok, és az eredeti állapotában megmaradt héjjazat. Sajnos az épület állaga a lakatlanság miatt egyre romlik.	2008. 2011.	A régi malom különleges értéket képvisel, a falu egyik műemléke, eredeti szépségében csodálhatjuk, köszönhetően az átépítések elmaradásának, és a kulturált felújításnak egyaránt. A később melléépített épülettömeg, a hajdani lakrészt még érdekesebbé teszi.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
			Új funkció megtalálása után értékmegőrző felújítás, eredeti építészeti részletek megtartásával.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon.			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
52.	**203**	**Petőfi u.1.**	**lakóház**		**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos, oldalhatáron álló beépítés, hátul haránt irányú bővítéssel.	földszint	Csonkakontyos, nyeregtetős, hornyolt szalagcserép fedés.	Utcai szoba ablak kicserélt hármas ablak redőnnyel. A tornác végén befalazott kettes ablak.	A lábazat kővel rakott.

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A ház lezárásánál haránttengelyű épülettömeget alkalmaztak, ezt követi, a viszonylag nagyméretű, vakolatlan téglafallal épített gazdasági épület.		Míves fémkerítés kőlábazaton és pilléreken.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Az utcai homlokzat kisablak és mellette nagyablakos sémát követi, a vakolatosztások, erős színezést kaptak, Az oromfalon, kb. 20 cm-el túlnyúlik a tető. A tornác kialakítása szokatlan, az árkádos megoldás módosabb gazdára utal, az oszlopok még színezett fejezetet is kaptak. A tornác szintje erősen megemelt.	2008. 2011.	A ház beépítése hagyományosnak mondható, ám a hátsó traktus megoldása idegen a falutól. A tornác karakteres megoldása úgyszintén. Az összbenyomás, így is értékes, védelmet érdemlő.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartandó.	A nyilászárók cseréje után az utcai homlokzat a helyben szokásos díszítő elemekkel gazdagítható.	Az utcai hármas szobaablak két ablakra, a tornácablak ajtóra cserélendő.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Megtartandó, fehérre, vagy szürkére festendő fém, fehér meszelt vakolt elemekkel.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
53.	**220**	**Petőfi u.4.**	**lakóház**		**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés.	földszint	Nyeregtetős, utcai oromzatos, hornyolt szalagcserép.	Eredeti utcai szobaablakok, és ugyanakkora tornác ablak.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
a főépülettől külön épített nyeregtetős teljes épület (pajta)		fémszelvényekből épített, kovácsoltvas	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat: szegélydeszkás oromzat, az utcai oromfalban padlásszellőző nyílás, három kétosztatú fatokos ablak, vakolatkeretes díszítéssel, fehérre meszelve, a vakolatkeret színe világosbarna, kb.30 cm téglavörösre meszelt lábazat Udvari homlokzat: bajárat két sokosztatú magas és széles fatokos ablakkal.		A telek és a rajta álló épületek építészeti egységet alkotnak, a beépítési mód és az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos eleme az általános település és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók



Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Az eredeti tetőforma megtartása.	Eredeti homlokzatkiosztás, szinezés és díszítések megtartása.	A szoba ablakok eredeti méretének osztásának megtartása. A tornác ablakának esetleg ajtóra cserélése.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		A kapu kicserélése a helyi hagyományos míves vaskerítésre, vagy fa kerítésre.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
54.	84	Tabán u. 7.	lakóház		II. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos beépítés, „L” alakú épület, utcafrontra épített, oldalhatáron álló.	földszint	Csonkakontyolt nyeregtető, hornyolt szalag cserépfedés.	Utcai szobán redőnyös hármas ablak, tornác végén ablak.	vakolt, szürke

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		téglafal és kovácsoltvas kerítés, rossz állapotban	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat:fehérre meszelt dörzsölt felület, fehér vakolatsáv szellőző körül vakolatkeret, oromdeszkás, csonka kontyolt nyeregtető, udvari homlokzaton a: tornác be van építve.		Az épület különösebb építészeti értéket nem képvisel, de jellegzetes eleme az utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Hagyományos tetőforma megtartása..	Utcai vakolat felújítása, helyben szokásos díszítő motívumokkal gazdagítása.	Utcai szobai hármas ablak kettős ablakra cserélése, tornácvégi ablak ajtóra cserélése.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Kerítésen és oszlopon vakolat javítása, fehérre festése, fém kapuk javítása, zöldre mázolása.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			
			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
55.	**55**	**Tabán u. 8.**	**lakóház**	**nincs**	**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló .	földszint	Oromfalas macskalépcsővel, hornyolt szalagcserép.	Eredeti méretű ablakok, tornác végén is ablak.	szürke vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	
A főépülettel párhuzamos, az ellenkező oldalhatáron.		Tégla oszlopok között szép fém kapuk.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Eredeti formájában megmaradt utcai homlokzat és tornác, érdekes a melléképület utcafronti elhelyezkedése..	2008. 2011.	A beépítési mód és az épület karakteres eleme az utcaképnek. A házat megkímélték még a nagyobb átalakítások, így a régi ablakok, valamint a tornác szép eredeti épületegyüttest alkotnak.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma és oromfal megtartandó.	Homlokzat eredeti formájában felújítandó.	Eredeti méretben és formában felújítandók.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Kapuoszlopok és a fémkerítés megtartandó. 	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon.			
egyéb javaslatok			
fotók			
			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
56.	**53/2**	**Tabán u. 10.**	**lakóház**	**nincs**	**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos egysoros, oldalhatáron álló beépítés.	földszint	Oromfalas nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés	Utcai homlokzaton egy redőnyös hármasablak. Tornácon nics nyílás, a két padlásszellőző vakolatdíszes.	szürke vakolt

melléképület		kapu, kerítés	kút, egyéb
	barnára pácolt faragott fa kerítés és kapu, vakolt téglaoszlopok közt		

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Az utcai homlokzat mályvaszínre vakolt, a födém magasságában, az oldalfalak vonalában, valamint a tető nyeregvonalában fehér vakolatdísz található. Belső homlokzat fehér vakolatú, tornácos. Barnára pácolt 1m-es fa mellvéddel, látható födémgerendákkal.		A padlásszellőző és az utcai homlokzat vakolatdíszei, faragott díszek a mellvéden és a kapun jellegzetes helyi elemek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartandó.	Felújítandó, a mostani színe megtartható.	Utcai hármas szobaablak kettőre cserélendő, a tornác kibontása végére egy ajtó helyezendő.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Kerítés megtartandó.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			
			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
57.	101	Tabán u. 15.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos utcafrontra épített, oldalhatáron álló.	földszint	Csonkakontyolt nyeregtető vízcsendesítővel, hornyolt szalagcserép.	Utcai ablak redőnyös hármasablak. Padlásszellőző vakolatkeretes.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Vakolt tégla oszlopok és lábazat , egyszerű kovácsoltvas kerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat halvány pasztell drapp színű dörzsölt felület, fehér vakolatsáv díszítéssel. A mellette lévő 102? hrsz.en lévő épület nem szerepel a térképen, nagyon szép a kerítése és a tornáckapu.	2008. 2011.	A telek és a rajta álló épületek különleges építészeti értéket nem képviselnek, de jellegzetes elemei az utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartandó.	Dörzsölt vakolat sima vakolatra cserélendő.	Hármasablak két ablakra cserélendő.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Megtartandó, oszlopok és a lábazat fehérre meszelt, a kerítésmezők fehérek, vagy zöldre mázoltak legyenek. A 102 hrsz-en lévő kapuk megtartandók.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			
			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
58.	48	Tabán u. 16.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos egysoros, oldalhatáron álló beépítés, tornáccal, mellvéddel.	földszint	Kontyolt nyeregtető, hornyolt szalagcserép .	Utcai ablakok csere alatt.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
kis nyitott tároló, szalagcserép fedéssel		Tégla oszlopok közt szép kovácsoltvas kis és nagy kapu.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat sárga vakolatú, háromosztású ablakkal. Az ablak sávjában enyhén besüllyesztett vakolat dísz. A tető kissé túlnyúlik a falsíkon	2008, 2011.	Hagyományos beépítésű, formájú ház, mely ha visszanyerné eredeti alakját értékes eleme lehet a faluképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma és padlásledobó megtartása.	Homlokzat felújítása, tornác megtartása, felújítása.	Eredeti nyilászáróknak megfelelő formájú és méretű ablakok beépítése. Tornác kibontása, tornáckapu beépítése.	Az utcai homlokzat elkezdett felújítása nem hagyományőrző módon történt. A kicserélt ablak sem méretében sem szerkezetében nem igazodik a hagyományos formavilághoz.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Eredeti megtartandó, felújítandó.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
59.	43	Tabán u. 22.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
földszint	Egysoros, oldalhatáron álló beépítés, a telek hátsó telekhatárán áll a ház.	földszint	Oromfalas nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés.	Egy hármas és egy kettes ablakos homlokzat. Padlásszellőző nyílás vakolatdísszel kiemelt, három kis nyílásból áll.	szürke, vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		egyszerű drótkerítés	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Az utcai homlokzat halvány narancssárgára vakolt, a településre jellemző sárga vakolatdísszel. Belső homlokzat fehér vakolat, tornáccal, mellvéddel	2008. 2011.	Hagyományos 50-es években átalakított ház. A beépítés jellege szokványos, de a ház a telek mélyére építése ritka a településen.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartása.	Felújítása, jellemző vakolatdíszítés megtartásával.	Utcai nyílászárók cseréje, utcai hármasablak két ablakra cserélése, tornác kibontása, tornácajtóval.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		A drótkerítés településen jellemző téglaoszlopos míves vaskerítésre, vagy zárt fakerítésre cserélése.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
egyéb javaslatok			
fotók			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
60.	40	Tabán u. 24.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés.	földszint	Oromfalas nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés.	Utcai homlokzaton két eredeti kisablak és két padlásszellőző.	szürke, vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A telek végében a főépülethez kapcsolódik egy gazdasági épület az állatok számára elkerített udvarral.		Zöldre pácolt fa kapu, pácolás nélküli, nyers kert ajtó, tömör tégla kerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat fehérre vakolt, oromzatos nyeregtetővel. Földszinti részen két zöldre festett kétosztású ablak tagolja, a tornác utcai végződése befalazva. Két kis méretű padlásszellőző helyezkedik el a padlás részen. Belső homlokzat szintén fehér vakolatú, tornácos 1m magas mellvéddel.	2008. 2011.	A telek beépítése hagyományos, a ház igen rossz műszaki állapotú, különösebb építészeti értéket nem képez, de részleteiben, arányaiban szép. Jellegzetes eleme a hagyományos utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartása.	Oromfal és homlokzat felújítása, helyben szokásos vakolati diszítő elemek alkalmazásával.	Két meglévő ablak megtartása, felújítása, vagy azonos formájúra cserélése, tornáckapu visszaállítása.	Nagyon rossz állapotú felújításra érdemes épület.
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Helyreállítás, vakolt felületek fehérre meszelése, fa felületek zöldre mázolása.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			
			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
61.	**66**	**Táncsics M. u. 1.**	**lakóház**		**II. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés, előkerttel, széles telek.	földszint	Nyeregtető, oromzatos utcai véghomlokzattal. Hornyolt szalagcserép fedés.	Utcai oromfalban két kör alakú padlásszellőző nyílás, vakolat kerettel, egy redőnyös hármasablak, vakolatkeretes díszítéssel.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés
A nyeregtetős főépülethez kapcsolódó félnyereg tetős toldaléképület és félnyereg tetős, pillérekkel alakított fedett-nyitott fészer, a főépülettel szemben, a szomszéd ház falához illesztett, önálló szerkezetű, félnyereg tetős fedett-nyitott terasz, az utca felöli végén fallal lezárva		függőleges keményfa lécekből készült egyenes vonalú, faoszlopos kerítés, függőleges fenyőfa deszkázatú, zártszelvény-keretes szerkezetű különálló kis- és nagykapuval.

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat szegélydeszkás oromzat, sárgára meszelt dörzsölt felülettel a szegélydeszka és az ablak színe olajzöld; udvari homlokzat mellvédes tornáccal, fehérre meszelve, a mellvéd feletti szakaszon a tornác, pillérei vakolatlan, nyers téglafelületüek, a nyílászárók színe olajzöld.	2008.	A telek és a rajta álló épületek építészeti értékeket hordoznak, a beépítési mód és az épület egészében véve, jellegzetes és hagyományos formájú eleme az általános település- és utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartása.	Felújítása, dörzsölt vakolat sima vakolatra cserélése, homlokzatdíszítések kihangsúlyozása, homlokzat világosabb alapszinnel.	Hármasablak cseréje két ablakra, tornáckapu kinyitása. Nyilászárók zöldre pácolása.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Léckerítés megtartása, zöldre pácolása.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
62.	23/1	Táncsics M. u. 8.	lakóház	nincs	II. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés, kicsiny előkerttel.	földszint	Nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés, jellegzetes bádog szellőzőkkel.	Utcai homlokzaton redőnyös hármasablak. Tornác végén kettes ablak. 2 vakolatkeretes padlásszellőző.	szürke, vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A kert végében tároló és nyitott garázs.		Kő lábazat, vakolt kapuoszlopok. Díszes csúcsú vas oszlopok közt zöld, öntöttvas hálós kerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat vakolt, 50cm magasan szürke, ezután zöld színnel. Belső homlokzat zöld vakolatú, a tornác egy része beépítetlen teraszként, előtérként funkcionál.	2008. 2011.	Az utca felöli homlokzat fehér vakolatdíszítése, valamint a bádog szellőzők a helyi homlokzatdíszítés hagyományos elemei, a beépítés jellegzetes eleme a faluképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma és a bádog szellőzők megtartandóak.	A homlokzatszín és az oromfali vakolatdíszek megtartása mellett újítandó fel.	Az utcai hármasablak két ablakra cserélendő, a tornáckapu visszaállítandó.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		A kerítés megtartandó, oszlopok fehérre meszelendők, kerítéselemek zöldre mázolandók.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon.			
egyéb javaslatok			
fotók			
			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
63.	54	Táncsics M. u. 9.	lakóház		II. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos egysoros, oldalhatáron álló beépítés, széles telek.	földszint	Oromfalas nyeregtető, hornyolt szalagcserép fedés.	Utcai ablak redőnyös hármasablak, tornáckapu helyén is ablak van.	Szürke, vakolt.

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
A főépület folytatásában.		Bejárati kapu két oszlopfejes kőoszlop közt zöldre mázolt míves öntött vas.kapu és kerítés, tetején díszítéssel.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Utcai homlokzat és az udvari homlokzat is világos zöld vakolt. A tornác nincs beépítve, szögletes oszlopai közt tömör falazott parapet van.	2008. 2011.	Az épület és a telek építészeti értéket képvisel, karakteres eleme a helyi építészetnek és az utcaképnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
A tetőforma megtartandó.	Vakolat sima vakolattal felújítandó, a településen szokásos díszítőelemekkel gazdagítható.	Az utcai hármasablak két ablakra cserélendő, a tornáckapu visszaállítandó.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Megtartandó, javítás után zoldremázolt fémkapu, fehér vakolt oszlopokkal.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			





sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
64.	25	Táncsics M. u. 12.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló.	földszint	Oromfalas nyeregtető, hornyolt szalagcserép.	Utcai homlokzaton redőnyös hármasablak. Két vakolatkeretes padlásszellőző.	szürke vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Az udvaron elszórtan több kisebb gazdasági épület, tároló.		Szürke beton lábazat, vakolt oszlopok. Között míves zöld, rácsos öntött vas kerítés, tetején díszítve.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Az épület a közelmúltban lett felújítva, a felújítás elötti homlokzat díszítések és nyilások megtartásával. A régi kopott jellegében sárga színű homlokzat visszafogott pasztell szinezést kapott. Szépen felújított, karbantartott épület.	2008. 2011.	Az épület különösebb építészeti értéket nem képvisel, de jellegzetes eleme az utcaképnek. Kerítése nagyon szép. .

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma megtartandó.			
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Eredeti formájában megtartandó.	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók	
	

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
65.	**27**	**Táncsics M. u. 16.**	**lakóház**	**nincs**	**I. kategória**

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló.	földszint	Utcai oromzat csonkakontyolt, hátsó Aradi u. felől macskalépcsős nyeredtető, hornyolt szalagcserép fedés.	Táncsics u. felől egy hármas és a tornác végén egy kettes ablak. Az Aradi utca felől két kerek padlásszellőző.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Nagyon szép kőkeretes kiskapu, míves kapuk és vaskerítés, vakolt tégla oszlopok. hátul tömör téglakerítés.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Táncsics utca felőli homlokzata nem tér el az átlagostól, de hátsó homlokzata és a tornác sajátos karaktert adnak az épületnek. Az Aradi utca felőli sárgára vakolt homlokzati felületen a macskalépcső szép klinkertéglával esztétikai igényességgel lett megépítve, a nyeregtetőn jellegzetes kiugró tetőablak van.	2008. 2011.	Az egész épület jól illeszkedik mindkét utca utcaképébe, jellegzetes építészeti karaktert képvisel a településen.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
Eredeti tetőforma, tetőszellőzők és és padlásledobó megtartása..	Táncsics utcai homlokzat rekonstrukciója.	Utcai hármas ablak két ablakra cserélése. Tornác kapu visszaállítása.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Kerítés és kapu megtartása, felújítása.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			
			

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
66.	47	Táncsics M. u. 17.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos egysoros, oldalhatáron álló beépítés, több nagyobb melléképülettel.	földszint	Oromfalas, nyeregtetős, hornyolt szalagcserép fedés.	Egy boltíves tornácnyílás, egy közepes méretű ablak, valamint egy kis padlás szellőző .	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
Utólag hozzá épített, épületre merőleges istálló, kisebb lakóépület-garázs a házzal szemközt, valamint csupán tetővel fedett traktorbeálló.		Fehérre vakolt téglafal, tetején szalagcserép. Az ajtó, valamint kapu korrodálódott vaslemez.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Az utcai homlokzat fehérre vakolt, a földszint vakolata kissé kiugrik. Belső homlokzat nagy részén meghagyták a tornácot a mellvéddel, tartó oszlopokkal, a tornácos rész értékes eleme beépítésnek. A beépített részen kidomborodnak az eredeti oszlopok. Oldalt jellegzetes kiugró padlásledobó.	2008.	Az épület különösebb építészeti értéket nem képvisel, tömegében illeszkedik a hagyományos utcaképhez, az udvar beépítése jellegzetes eleme a településnek.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
melléképület	pince	kapu, kerítés	

támogatások	felújítás időpontja

tulajdonviszony
magántulajdon

egyéb javaslatok

fotók

sorszám	hrsz.	cím	megnevezés	védettségi fok	javasolt védettség
67.	46	Táncsics M. u. 19.	lakóház	nincs	III. kategória

funkció	beépítés	szintszám	tetőforma, héjjazat	nyílászárók	lábazat
lakó	Hagyományos oldalhatáron álló beépítés.	földszintes	Oromfalas nyeregtető, hornyolt szalagcserép .	Utca felől redőnyös hármasablak, padlásszellőző befalazva.	vakolt

melléképület	pince	kapu, kerítés	kút, egyéb
		Vakolt kősapkás tégla oszlopok közt egyszerű szép vaskerítés és kapuk.	

leírás, jellemzők	felvétel ideje	megjegyzés
Egyszerű, a tömegében megtartott tornác nélküli épület. Felújított állapotban, vakolt festés és szinezés nélkül.	2011.	Az épület különösebb építészeti értéket nem képvisel, tömegében illeszkedik a hagyományos utcaképhez.

helyszínrajz



fotók





Felújítási, helyreállítási javaslat			
tető	homlokzat	nyílászárók	egyéb
	Hagyományokhoz illeszkedő szinezés és homlokzatdíszítés alkalmazása.	Hármasablak két ablakká cserélése. Padlásszellőző kibontása.	
melléképület	pince	kapu, kerítés	
		Megtartandó, felújítandó.	
támogatások			felújítás időpontja
tulajdonviszony			
magántulajdon			
egyéb javaslatok			
fotók			