


Helyi jelentőségű védett építészeti értékek 1/1 Helyi területi védelem

HELYI TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELEMI TERÜLET


sorsz.	megnevezés	mai funkció	hely	hrs.	térkép
1.	A Kossuth utca menti telkek területe	lakó és intézménytelkek	belterület		a táblázat melléklete
2.	A Petőfi utca észak-nyugati szakasza menti telkek területe	lakótelkek	belterület		

Térkép



-  Műemlék épület telke
-  Országos védelemre javasolt épület
-  Helyileg védett illetve védendő épület
-  he Helyi települési értékvédelmi terület határa

Helyi jelentőségű védett építészeti értékek 1/2 Helyi objektum védelem

sorsz.	megnevezés	hatsz.	fotó.
1.	Kossuth u. 20. Volt parókia épülete. XVIII. Századi barokk épület. Tatarozási dátum a homlokzaton 1824. Tűzfalán osztott vakolat és kanálspricc, macskalépcső, 3 db keretezett szellőzőnyílás.	166	
2.	Kossuth u. Református templom. Épült a 20. sz. elején. A kornak megfelelő romanizáló téglarchitektúrával. A község legmagasabb épülete és a településképek egyik legkarakteresebb eleme	165	
3.	Kossuth u. 7. Lakóház egybeépített pajtával. XIX. Század első fele. Átalakított. Utcai homlokzaton klasszicizáló szemöldökpárkányok. Macskalépcső, kőporos vakolat. Kerítés: Falazott lábazat, bástya, deszkabetétekkel	27	

4.	Kossuth u. 18. Volt iskola. Épült 1933-ban. Szürke lábazati vakolat. Utcai homlokzatán 6 db osztott üvegezésű ablak. Íves bejárat. Északi homlokzatán 2 db osztott üvegezésű ablak.	166	
----	---	-----	--

5.	Kossuth u. 45. Lakóház, klasszicizáló. Dátum 1856. Utcai homlokzaton három ablak, a homlokfalon 4 db klasszicizáló szellőzőnyílás, macskalépcső, lizénákkal tagolt, kanálspricc vakolat. Udvari homlokzatán kosárirés, oszlopos tornác. Helyreállított. A telek végén gazdasági épület. Falazott terméskő bástya.	2	
----	--	---	---

6.	Kossuth u. 49. Úrilak. Épült 19. század vége. Faragott fa üvegezett veranda. Bástyával körbeépített. Az udvaron lévő gesztenyefák is védelem alatt állnak	47	
----	--	----	--

7.	Kossuth u. I. világháborús emlékmű. Vörös kőből faragva, talapzatán figurális díszítésekkel, kard, puska, rohamsisak. Kovácsoltvas kerítés. Az emlékmű déli oldalán a 2. világháborúban elhunytak kőtáblája.	140	
----	---	-----	--

8.	Kossuth u. 93. Lakóház, XIX. Század vége. Tűzfalon 2 db osztott üvegezésű ablak, macskalépcső, szellőzőnyílás. Dörzsölt vakolat, cserépfedés. Bástya falazott terméskőből.	94	
9.	Kossuth u. 53. Lakóház 19. század közepe. Tűzfalán keretezett ovális szellőzőnyílások és keretezett felirat. Átalakított. Udvari homlokzatán sima négyszögletes oszlopokkal tagolt végig futó kosáríves tornác.	50	
10.	Kossuth u. Római katolikus templom, 18. század. Keretezett nyílászárók, déli homlokzaton kör alakú bevilágító. Műemléki kutatásra javasolt	316	
11.	Kossuth u. 91. Lakóház XIX. Század közepe. Utcai homlokzaton 1 db átalakított ablak, könyöklőpárkánnyal. Udvari homlokzaton kosáríves tornác hengeres oszlopokkal, mellvéddel, 1 db átalakított ablakkal. Simított vakolat, kontytető, palafedés. Melléképület lakóház mögött folytatódágon. Falazott terméskő bástya.	93	

12.	Kossuth u. 103. Lakóház XIX. század közepe. Utcai homlokzaton 2 db keretezett ablak, 2 db négyzet alakú keretezett szellőző, vakolatdíszítés. Udvari homlokzaton keretezett nyílászárók. Simított vakolat, cserépfedés, csonkakonty. Lakóházzal szemben melléképület.	102	
13.	Kossuth u. 101. Lakóház, 19. század közepe. Tűzfalon, macskalepcső, keretezett kör alakú felirat kör alakú vakolat keretezéssel. A homlokzat kiemelt lizénákkal tagolt. Udvari homlokzaton keretezett nyílászárók. Terméskő bástya	101	
14.	Kossuth u. 123. Lakóház, XIX. század közepe. Oromfalon 1 db keretezett ablak, osztott, vakolat kanálspricc, íves szellőző kisablak. Udvari homlokzaton keretezett ablakok.	130	
15.	Kossuth u. 105. Lakóház XIX. század közepe. Oromfalon 1 db zsalugáteres ablak, kör alakú szellőzőnyílás. Udvari homlokzaton keretezett nyílások, túlnyújtott tető haránt-boltívvel. Dörzsölt vakolat, nádfedés.	119	

16	Kossuth 96. Lakóépület, XIX. század közepe. Oromfalán 2 db keretezett ablak, 2 db keretezett négykaréjos szellőzőnyílás. Udvari homlokzatán keretezett ablakok, kosáríves l tornác. Simított vakolat, nádfedés.	95	
----	--	----	--