


H1.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: FŐ ÚT
HÁZSZÁM: 22.
HRSZ.: 11

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Fő útra közel merőlegesen, az utcavonaltól beljebb, fésűs beépítésben áll ez a csonkakontyolt nyeregtetővel fedett lakóház. A tetőt cserép fedi. Az utcai homlokzat vakolatkeretelt, kéttengelyes. Az oromzaton a két íves záródású, szintén vakolatkeretelt, alul fogsoros kötényrésszel ellátott szellőző közötti vakolattükrökben az 1862-es évszám, s felette a "SZK" és "HI" monogramok láthatóak. Az utcai homlokzaton két egyenes záródású, hagyományos fa szerkezetű, barnára festett, hat üvegszemes ablakot látunk, melyek vakolatkeretelt, kiugró szemöldökpárkánnyal ellátottak. A vörös terméskő kapupillérek, fa kaputáblák s a fölöttük láthat, díszített kapuív szintén védett.

Az épület folyamatos állagmegóvása, s a homlokzati ablakok elé kifeszített árnyékoló hagyományos fa szerkezetű spalettákra cserélése ajánlott.

H2.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: FŐ ÚT
HÁZSZÁM: 20.
HRSZ.: 12

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Fő útra közel merőlegesen, az utcavonaltól beljebb, fésűs beépítésben áll ez az összetett tetőidommal fedett lakóház. A tetőt cserép fedi. Az épület utcai homlokzata jellegzetes, polgári stílusú.



Az épület folyamatos állagvédelméről gondoskodni kell.


H3.

Cím KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: Fő út
HÁZSZÁM: 12.
HRSZ.: 18/2

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLÉGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÜLETEÍRÁS:

A Fő útra közel merőlegesen, az utcavonalon, fésűs beépítésben áll ez a csonkakontyolt nyeregtetővel fedett lakóház. A tetőt cserép fedi. Az épület utcai homlokzata vakolattükrös kialakítású, kéttengelyes. Az oromzaton két kis méretű, egyenes záródású padlásszellőző látható. Az utcai homlokzaton két kis méretű, díszes vakolatkerettel ellátott, fa szerkezetű ablak kapott helyet. A homlokzat jobb és bal szélét vakolatkváderek díszítik. Az udvari homlokzaton három egyenes záródású ablaknyílás és egy ajtónyílás látható, követe a szoba-konyha- kamra elrendezést. A homlokzatok fehérre, a lábazat szürke színre festett. A vörös természetes kerítéspillérek szintén védettek.

Az épület folyamatos állagvédelméről gondoskodni kell. különös tekintettel a fa szerkezetekre. Törekedni kell továbbá továbbá a lábazat csapadékvíz elleni szigetelésének megoldására, s a fém kerítéselemek fára cserélésére.

H4.

Cím KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **ALMÁDI UTCA**
HÁZSZÁM: 1.
HRSZ.: 21/9

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **VAN**

VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Csöpp és Almádi utcák kereszteződésében, az Ady utcára merőlegesen, fésűs beépítésben áll ez a csonkakontyolt nyeregtetővel fedett lakóház. A tetőt bitumenes lemez fedi. Az utcai oromzaton két egyenes záródású, nagyméretű, vakolatkeretelt padlásszellőző látható. A háromtengelyes utcai homlokzat vakolattükrös kialakítású, a homlokzat szélein húzód vakolatsáv kváderes kialakítású, négy vakolatpillér osztja három falmezőre a homlokzatot. Az ablakok vakolatkereteltek, egyenes záródásúak, hagyományos fa szerkezetűek, barnára festettek, hat üvegszemek. A lábazat festetlen, a vakolatdíszek fehérre, a falmezők sárga színre festettek.

Az épület folyamatos állagvédelméről gondoskodni kell. Törekedni kell a tető cseréppel való fedésére, valamint a vegyes falazatú kerítéslábazat és pillérek helyreállítására, a fém kerítéselemek korrózióvédelmére.


**H5.**

Cím KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **FŐ ÚT**
HÁZSZÁM: 41.
HRSZ.: 70

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **VAN**

VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Fő útra közel merőlegesen, az utcavonalon, fésűs beépítésben áll ez a csonkakontyolt nyeregtetővel fedett lakóház. A tetőt cserép fedi, a tetőidomot két íves fejezetű, falazott, vakolt kémény töri át. Az épület utcai homlokzata vakolatkeretelt, kéttengelyes. Az oromzat íves záródású padlásszellőzőit befalazták, csak vakolatdísz formájában látható. Köztük a koronás magyar címerből, s az alatt szőlőágakból, s kétoldalt egy-egy egyszerű rozettából álló vakolatdísz kapott helyet az oromzaton. Az utcai homlokzaton két kis méretű, a szemöldökrészen díszes vakolatsávval ellátott, faragott fa spalettákkal ellátott négyzetes ablak kapott helyet. A falmezők szürkére, a vakolatdíszek fehérre, a lábazat barna színre festett. Az épület kerítése szintén védett.


Az épületet az elmúlt években példamutatóan helyreállították, folyamatos állagmegőrzése ajánlott.



H6.**Cím** KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: SZABADSÁG TÉR

HÁZSZÁM: 9.

HRSZ.: 85

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ**JELENLEGI VÉDELEM:** VAN**VÉDELEM:** HELYI VÉDETT**ÉPÜLETLEÍRÁS:**


A Szabadság téren, az utcavonalon, fésűs beépítésben áll ez a cserépfedésű, kontyolt nyeregtetős lakóház. A tetőidomot két íves fejezetű, falazott kémény törí át. Az utcai homlokzaton a földem vonalában hangsúlyos vakolatpárkány húzódik, mely a széleken klasszicizáló (copf) vakolatdiszkekkel egészül ki. A homlokzaton két egyenes záródású, könyöklő- és szemöldökpárkánnyal ellátott, vakolatkeretelt, fa spalettákkal felszerelt ablak látható. Az udvari homlokzaton három egyenes záródású ablaknyílás és egy ajtónyílás látható, követve a szoba-konyha-kamra elrendezést. A homlokzatok fehérre festettek, a lábazat vakolatlan terméskő. Az épület kerítése és melléképülete szintén védett. Az udvaron álló díófa a táj védendő karakternövénye.

Az épületet az elmúlt években példamutatóan helyreállították, folyamatos állagmegőrzése ajánlott.

**H7.****Cím** KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: SZABADSÁG TÉR

HÁZSZÁM: 5.

HRSZ.: 86/1

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: CIVILHÁZ, TISLÉR HÁZ**JELENLEGI VÉDELEM:** VAN**VÉDELEM:** HELYI VÉDETT**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A Szabadság téren, hosszanti tengelyével a térrel párhuzamosan, az utcavonalon áll ez a cserépfedésű, kontyolt nyeregtetős épület. A tetőidomot két falazott kémény törí át. A földem vonalában vakolatpárkány húzódik. A széleken kváderezett vakolatpillérekkel hangsúlyozott öttengelyes utcai homlokzatot két vakolatpillérpár két kéttengelyes és egy középső egytengelyes részre osztja. A fa szerkezetű, hat üvegszemes ablakok egyenes záródásúak, könyöklő- és szemöldökpárkánnyal ellátottak, vakolatkeretelték. Az épület minden homlokzatán azonos kialakítású nyílásokat látunk. Az épület vakolt, a homlokzatok fehérre, a lábazat szürke színre festett.

Az épületet az elmúlt években példamutatóan helyreállították, folyamatos állagmegőrzése ajánlott.



H8.

Cím KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **KÖRMENDY PRÉPOST UTCA**
HÁZSZÁM: **19.**
HRSZ.: **108**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **VAN**

VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



ÉPÜLETEÍRÁS:

A Körmendy prépost utcára merőlegesen, az utcavonalon, fésűs beépítésben áll ez a cserépfedésű, nyeregvetős lakóház. A tetőgerincen túlnyúló macskalepcsős, vakolatkeretelt oromzaton kisméretű, egyenes záródású padlásszellőző látható. Az épület nyílászárói nem eredetiek. Az utcai homlokzat egy könyöklőpárkánnyal ellátott, egyenes záródású ablak látható. Az udvari homlokzaton négy egyenes záródású ablaknyílás és két ajtónyílás látható, melyekből jelenlegi belső elrendezésére nem tudunk következtetni. Az épület vakolt, az utcai homlokzat kékeszürke színre festett, egyéb homlokzatai és a lábazat színezetlen. A kerítés terméskő lábazata és kapupillérei szintén védettek.

Javasoljuk az épület folyamatos állagvédelmét, a fém kerítéselemek fára cserélését, az esetlegesen ismert homlokzati díszek helyreállítását, valamint a homlokzatok egységes, halvány színre festését.

H9.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **KÖRMENDY PRÉPOST UTCA**
HÁZSZÁM: **12.**
HRSZ.: **134/9**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **VAN**

VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



ÉPÜLETEÍRÁS:

A Körmendy prépost utcában, utcavonalon áll ez az L alakú, cserépfedésű lakóház. Az épület ablakait nemrégiben kicserélték. Az utcai homlokzat a hangsúlyos vakolatpárkány kivételével dísztelen, az ablakokat kovácsoltvas rács védi. Az épület vakolt, a lábazat szürke, a homlokzatok fehér színre festettek.

Ajánlott az épület újravakolása és festése, az egykori esetleges ablak körüli vakolatdíszek helyreállítása.




H10.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **KÖRMENDY PRÉPOST UTCA**
HÁZSZÁM: 8.
HRSZ.: 134/22

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **VAN**

VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Körmendy prépost utcára merőlegesen, az utcavonaltól kissé beljebb, fésűs beépítésben áll ez a cserépfedésű, csonkakontyolt nyeregtetős lakóház. Az épület utcai homlokzata vakolattükrös kialakítású, kéttengelyes. Az oromzaton két vakolatkeretelt, egyenes záródású padlásszellőző látható. Az oromzaton faradott széldecskák szegik. Az utcai homlokzaton két vakolatkerettel ellátott, hagyományos fa szerkezetű, kéttáblás, hat üvegszemes ablak kapott helyet. A homlokzat szélein húzódó vakolatsáv kváderes kialakítású. A homlokzatok sárga színre festettek. A vörös terméskő kerítéslábazat, a kerítéspillérek és az utcavonallal párhuzamosan álló nyeregtetős melléképület szintén védett.

Az épület elhanyagolt állapotban van. Ajánlott újravakolása festése, a déli homlokzat előtt látható elötető elbontása, s az épület folyamatos állagvédelme, kiemelt figyelemmel az eredeti fa szerkezetekre.

H11.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **BATTHYÁNY TÉR**
HÁZSZÁM: 5.
HRSZ.: 144/7-8

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉPOSTSÁG GAZDASÁGI ÉPÜLETE**

JELENLEGI VÉDELEM: **VAN**


VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



ÉPÜLETLEÍRÁS:


A Batthyány téren áll a prépostság egykori gazdasági épülete. A nagy méretű, épületegyüttes egy része felújított, jó illetve közepes állapotú. 144/8 hrsz-on lévő része is a többi rész mintájára felújítandó.

Az épület folyamatos állagmegőrzése ajánlott.

H12.**CÍM** KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **PETŐFI SÁNDOR U.****HÁZSZÁM:** 15.**HRSZ.:** 273**AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:** **LAKÓHÁZ****JELENLEGI VÉDELEM:** **VAN****VÉDELEM:** **HELYI VÉDETT****ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A Petőfi Sándor utcára merőlegesen, az utcavonaltól kissé beljebb, fésűs beépítésben áll ez a náddal fedett, nyeregvetős lakóház. Az épület utcai homlokzata vakolattükrös kialakítású, kéttengelyes. A macskalépcsős oromzaton két egyenes záródású padlásszellőző alatt üres vakolatábla látható. Az utcai homlokzaton két vakolatkeretelt, hangsúlyos szemöldökrésszel ellátott, hagyományos fa szerkezetű, kéttáblás, hat üvegszemes ablak kapott helyet. Az udvari homlokzaton három egyenes záródású ablaknyílás és egy ajtónyílás látható, követve a szoba- konyha-kamra elrendezést. Az utcai homlokzat sárgára, a vakolatdíszek és az udvari homlokzat fehérre, a lábazat szürke színre festett. A lakóház mögötti épület udvari homlokzatán kör keresztmetszetű oszlopokon nyugvó, íves tornác húzódik. Kerítése szintén védett.

Az épületet az elmúlt években példamutatóan helyreállították, folyamatos állagmegőrzése ajánlott.

H13.**CÍM** KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **PETŐFI SÁNDOR U.****HÁZSZÁM:** 8.**HRSZ.:** 302**AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:** **LAKÓHÁZ****JELENLEGI VÉDELEM:** **VAN****VÉDELEM:** **HELYI VÉDETT****ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A Petőfi Sándor utcára merőlegesen, az utcavonaltól kissé beljebb, fésűs beépítésben áll ez a cseréppel fedett, nyeregvetős lakóház. Az épület utcai oromzatát hangsúlyos vakolatkeret veszi körbe, az oromzaton egy kör alakú padlásszellőző látható. Az utcai homlokzaton egy egyszerű vakolatkerettel ellátott, egyenes záródású, hagyományos fa szerkezetű, kéttáblás, hat üvegszemes ablak látható. Az udvari homlokzaton kosárvíves záródású bejárati nyílásokat és egy kisméretű, négyzetes ablakot látunk. A homlokzatok vakoltak, dísztelenek, fehérre festettek. Az épület vegyes falazatú kerítéslábazata és pillérei, valamint kovácsoltvas kerítéselemei szintén védettek.

Ajánlott az épület újravakolása és festése, valamint a folyamatos állagvédelem, kiemelt figyelemmel az épület kerítésére.

H14.**Cím** KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **PETŐFI SÁNDOR U.****HÁZSZÁM:** 10**HRSZ.:** 306**AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:** **LAKÓHÁZ****JELENLEGI VÉDELEM:** **VAN****VÉDELEM:** **HELYI VÉDETT****ÉPÜLETLEÍRÁS:**



A Petőfi Sándor utcában, nagyméretű, teleken, az utcavonaltól beljebb, a déli telekhatáron áll ez a téglány alakú, cserépfedésű lakóház. Az egykori kúriát jelentősen átalakították, nyílászáróit kicserélték, egykori homlokzati kialakításáról csak a nyugati homlokzat fehér színű vakolatpillérei tanúskodnak. Az épület vakolt, a lábazat zöldre, a homlokzatok halvány sárgára festettek. A lakóház vörös terméskő kerítése, a telken belüli támfala és a kert fás szárú növényállománya szintén védettek.

Ajánlott a lábazat szürke színre festése.

H15.**Cím** KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **SZABADSÁG TÉR****HÁZSZÁM:** 10.**HRSZ.:** 318**AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:** **FELSŐÖRSI REFORMÁTUS PARÓKIA****JELENLEGI VÉDELEM:** **VAN****VÉDELEM:** **HELYI VÉDETT****ÉPÜLETLEÍRÁS:**


A Szabadság téren áll az L alakú református parókia 1904-ben épült épülete, melyet 2010-ben teljes körűen felújítottak. Nyugati homlokzata négytengelyes, a kis kiülésszerű középrizaliton két, a rizalit két oldalán egy-egy egyenes záródású, vakolatkeretelt, díszes kötény- és szemöldökrésszel ellátott ablak látható. A homlokzati vakolatdíszek klasszicizáló stílusúak. Az épület egykori nyílászáróit részben megtartották, részben pedig rekonstruálták, a belső terek jelentősen átalakultak. A homlokzatok vakoltak, a nyugati homlokzat szürkére, vakolatdíszei fehér színre festettek. Az épület és a kerítés lábazatát vörös terméskő burkolja, a kerítés és kapuelemek fehérre festett fémből készültek.

Az épületet példamutatóan helyreállították, folyamatos állagmegőrzése ajánlott.

H16.**CÍM** KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: SZABADSÁG TÉR**HÁZSZÁM:****HRSZ.: 320****AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:** REFORMÁTUS TEMPLOM**JELENLÉGI VÉDELEM:** VAN**VÉDELEM:** HELYI VÉDETT**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A Szabadság téren áll az 1887. szeptember 29-én felszentelt református templom. Az egyhajós, nyugati homlokzati tornyos, klasszicista templomot a szentély felett kontyolt nyeregvető fedi. A vakolt, fehér színűre festett épület egyenes záródású apszisban végződik, a hajót félkör alakú ablakok világítják meg. A torony tömege enyhén a homlokzati sík elé ugrik. Az osztopárkányokkal tagolt torony alsó részén az egyenes záródású, aedícula-szerű keretezéssel ellátott bejárati kapu, felette félköríves záródású ablak található. A gúlisasakos torony felső részén a torony mind a négy oldalát félköríves záródású ablakok díszítik. A torony és a nyugati homlokzat két oldalát vakolatpillérek díszítik, melyek a torony felső részén jön fejezetten ellátottak. Az épület vakolt, a magas lábazat festetlen, a falmezők fehérre festettek.

Az épületet példamutatóan helyreállították, folyamatos állagmegőrzése ajánlott.

H17.**CÍM** KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ALMÁDI UTCA**HÁZSZÁM:** 4.**HRSZ.: 42****AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:** KÖKERESZT - SZILASI VAGY BÚZER KERESZT**JELENLÉGI VÉDELEM:** VAN**VÉDELEM:** HELYI VÉDETT**ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:**

A Fő út és az Almádi utca kereszteződésében áll ez az 1827-ben állított műkö kereszt. A kereszten a megfeszített Krisztus féldomborműve, felette az INRI felirat látható. A négyszögű talapzaton az írás teljes szövege:

„Készítetett 1857-ben Boldogult Búzer Éva Oroszi Imre hitvéseinek áhéttatos költségeivel”

Bővebb leírása: „Keresztek a felsőörsi határban” c. kiadvány - Dr. Körmendy József

Ajánlott a kereszt állagvédelme, a talapzat feliratának helyreállítása, az építmény környezetének gondozása.

H18.

Cím KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: BÁRÓKERT UTCA, FŐ U.
HÁZSZÁM: FŐ U. 21., BÁRÓKERT U. 1-13.
HRSZ.: 58/1; 64/1-4; 64/35-37.

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÖKERÍTÉS

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A Bárókert utcától észak-nyugatra elhelyezkedő telkeket az utca felől határoló vörös terméskő kerítés helytörténeti értéke miatt védett.

Ajánlott az építmény folyamatos állagvédelme, a kerítés műszaki állapotát veszélyeztető gyomnövényzet eltávolítása.


H19.

Cím KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 257

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: CSALÁDI KRIPTA

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A római katolikus temető déli részén áll a négyzetes, sátozott kriptá. Az épület három homlokzatán egyenes záródású vakablak kapott helyet íves falfülkében, déli homlokzatán nyílik a formailag azonosan kialakított bejárata. Az építmény vakolt.

Törekedni kell az építmény műszaki állapotának felülvizsgálatára, a szükséges állagmegóvó szerkezeti helyreállítások elvégzésére, az építmény folyamatos állagvédelmére, s a csapadékvíz megfelelő elvezetésének érdekében környezetének rendezésére.

H20.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ


HÁZSZÁM:

HRSZ.: 257

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÖKERESZT

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A Római katolikus temetőben, a Keöves család kriptájától nem messze áll a szintén a családnak állított, kettős tagolódású kereszt.

Felső része a karéjos szárakban végződő kereszt, rajta a megfeszített Krisztus szobra. Felette az I.N.R.I. felirat olvasható. A kereszt négyzetes posztamensen áll, melyet íves párkány zár le. A posztamensbe négyzetes faltükrő mélyed, melyen az alábbi felirat olvasható:

„...Köves János/1872” Bővebb leírása: „Keresztek a felsőörsi határban” c. kiadvány - Dr. Körmeny József

Ajánlott a kereszt folyamatos állagvédelme, az építmény környezetének gondozása.

H21.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ


HÁZSZÁM:

HRSZ.: 257

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KEÖVES CSALÁD KRIPTA

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A római katolikus temetőben áll a Keöves család négyzetes, kontyolt nyeregtetős kriptája. Az épület egyenes záródású bejárati nyílását két vakolatpillér keretezi. A pillérek mellett két íves záródású falfülke látható. Az épület vakolt, lábazat szürkére, a falmezők fehérre festettek.

Ajánlott a lábazat csapadékvíz elleni szigetelésének megoldása, az épület folyamatos állagvédelme.



H22. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **BATTHYÁNY TÉR**


HÁZSZÁM:

HRSZ.: **290**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **KÖKERESZT**

JELENLEGI VÉDELEM: **VAN**

VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A Batthyány téren, a római katolikus templomtól délre áll ez a hármasan tagolt, 1921-ben állított műkö kereszt. Felső része az egyenes szárákban végződő kereszt, rajta a megfeszített Krisztus rajta a megfeszített Krisztus, felette az I.N. R. I felirat olvasható. A kereszt tövében imádkozó Mária szobor áll. A kereszt négyzetes posztamensen áll, melynek oldalán az alábbi felirat olvasható: „FÖLTÁMADUNK! / Az 1914-18 világháborúban / meghalt felsőörsi hősök / emlékére ...

Bővebb leírása: „Keresztek a felsőörsi határban” c. kiadvány - Dr. Körmendy József

Ajánlott a kőanyag szennyeződésektől való megtisztítása és a kereszt folyamatos állagvédelme.

H23.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **ZÁRTKERT - KISHEGYI UTCA**

HÁZSZÁM:

HRSZ.: **1004/1**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **VAN**

VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A belterülettől délre áll ez a nyeregtetős, nádfedésű présház. Tetőidomát nagyméretű kémény töri át, tetőtere beépített, íves tetőablakokat helyeztek el rajta. Ablak- és ajtónyílása délkeletre nyílik, a nyílások hagyományosan kisméretűek, egyenes záródásúak. Az épület vakolt, fehérre festett. Az oromdeszkák zöldre festettek. Az épülethez délnyugatról kőből épült, földborításos pince csatlakozik. Az 1004/1 hrsz-ú telek jelenleg gyepeként hasznosított.

Ajánlott az épület folyamatos állagmegóvása.

H24.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: **ZÁRTKERT - PANORÁMA UTCA**

HÁZSZÁM:

HRSZ.: **1056/A**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PINCE-PRÉSHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **VAN**

VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**





ÉPÜLETLEÍRÁS:

A belterülettől délre áll ez a nyeregtetős, cserépfedésű, kisméretű pince- présház. Bejárata a déli végfalán nyílik, ajtaja egyszárnyú, fa szerkezetű. A földem magasságában, a bejárati nyílás fölé cserépfedésű esővető párkányt húztak, a párkány fölött az oromzaton egyenes záródású ablaknyílás látható. Az épület észak-nyugatra kőből épült, földborításos pincében folytatódik. A présház vakolt, fehérre festett. Az 1056/A hrsz-ú ingatlan gyepeként hasznosított.

Az épület folyamatos állagmegóvása ajánlott.

H25.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT - VINCELLÉR KÖZ

HÁZSZÁM:

HRSZ.: 1095/3/B

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PINCE

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A belterülettől délre áll ez a nyeregtetős, helyi terméskőből épült, nádfedésű, kisméretű présház. Íves záródású bejárati nyílása az északkeleti végfalán nyílik, felette az oromzaton kisméretű padlásszellőző látható. A pince ajtaja egyszárnyú, fa szerkezetű. Az épület vakolt. Az épület az 1093 hrsz-ú útról közelíthető meg. A pince körüli terület gyepterületként áll.

Ajánlott az épület műszaki állapotának felülvizsgálata, a szükséges állagmegóvó szerkezeti helyreállítások elvégzése, a pince újravakolása és festése, s a nádtető újarakása.



H26.**Cím** KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT - HATÁR UTCA**HÁZSZÁM:****HRSZ.: 1149****AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:** PRÉSHÁZ**JELENLEGI VÉDELEM:** VAN**VÉDELEM:** HELYI VÉDETT**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A belterülettől délre áll ez a nyeregtetős, cserépfedésű, kisméretű présház. Végfalait téglalépcsős oromzat zárja le. Egyenes záródású bejárati nyílása a déli homlokzat közép tengelyében nyílik, kétoldalt egy-egy kéttáblás, négy üvegszemes, hagyományos fa szerkezetű ablak kapott helyet. A pince ajtaja kétszárnyú, fa szerkezetű, zöldre festett. Az épület vakolt, fehérre festett, egykori homlokzati díszei elpusztultak, a bejárati nyílást feltehetően két oldalról egy-egy vakolatpillér, s a szemöldök felett timpanon hangsúlyozta. Az épület körüli telek szőlőként hasznosított.

Törekedni kell az épület műszaki állapotának felülvizsgálatára, a szükséges állagmegóvó szerkezeti helyreállítások elvégzésére, a pince újravakolására és festésére, s ezt követően az épület folyamatos állagvédelmére.

H27.**Cím** KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT - CSÁRDA UTCA**HÁZSZÁM:****HRSZ.: 1234/1****AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:** PINCE, PRÉSHÁZ**JELENLEGI VÉDELEM:** VAN**VÉDELEM:** HELYI VÉDETT**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A belterülettől keletre áll ez a két nyeregtetős épületből álló épületegyüttes. A keleti, nádfedésű, tetőtér-beépítéses épület kisebb, téglány alakú, déli végfala vakolatkeretelt, oromzatán két vakolatkeretelt padlásszellőző és két négyzetes ablak látható. A nyugati, tetőtérbeépítéses, cserépfedésű épület nagyobb, keleti oldalhomlokzatát nagyméretű üvegfelület töri át. Az épületegyüttes vakolt, a vakolatdíszek fehérre, a falmezők okkersárgára festettek. Az épületegyütteshez északról nagyméretű, földborításos pincék csatlakoznak.

A vakolat sérülései miatt az épületegyüttes újravakolása és festése ajánlott.



H28.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT - ÖREGHEGY, KOPÁCSI UTCA
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1286/6/A

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A belterülettől keletre áll ez a nyeregtetős, nádfedésű, nagyméretű pince-présház. Tetőidomát nagyméretű, íves fejezetű, vakolt kémény töri át, tetőtere beépített, íves tetőablakot helyeztek el rajta. Ajtó- és ablaknyílásai keletre nyílnak, vakolatkereteltek, ablakai hagyományoson kisméretűek, egyenes záródásúak, bejárata íves záródású. Az épület vakolt, a vakolatkeretek fehérre, a falmezők sárga színre festettek. A présház tetősikján túlnyúló északi oromfalon két befalazott padlásszellőző fölött vakolattáblán az 1828-as évszám olvasható, mely az építés évére utal.

Az épületet nemrégiben példamutató módon helyreállították, folyamatos állagmegóvása ajánlott.

H29.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ÖREGHEGY- ZÁRTKERT- KOPÁCSI UTCA
HÁZSZÁM:
HRSZ.: 1288/2

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ-PINCE, LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A belterülettől keletre áll ez a kontyolt nyeregtetős, mesterséges pala fedésű, nagyméretű, lakóház besorolású pince-présház. Tetőidomát két igen nagyméretű, vakolt kémény töri át. Ablaknyílásai egyenes záródásúak, kéttáblásak, hat üvegszemek, zöldre festettek. Egyenes záródású, kétszárnyú, fa szerkezetű ajtóval lezárt bejárati nyílása az északi homlokzatról nyílik. Az épület vakolt, a lábazat szürkére, a falmezők fehér színre festettek. Az épülettől keletre nagyméretű, földborításos pince húzódik. Az épület helyi terméskő támfalai tájjellege okán szintén megőrzésre érdemesek.

A vakolat sérülései miatt az épület együttes újravakolása és újrafestése ajánlott. Esetleges felújításkor ajánlott továbbá az épület pala fedésének cserépfedésre való cserélése.

H30.

Cím KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT - ÁLMÁDI ÚT

HÁZSZÁM:

HRSZ.: 1428/A

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ, PÜSPÖKI PINCÉSZET

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÜLETLEÍRÁS:

Szabálytalan alakú telken, szabadon áll a nagyméretű, kétszintes, összetett tetőidommal fedett, cseréphéjazású püspöki présház és pince. Tetőidomát négy nagy méretű, falazott, vakolt kémény töri át. Nyílásai egyenes záródásúak, vakolatkeretetek, homlokzata halványsárga színre színezett.



Ajánlott az épület folyamatos állagvédelme.

H31.

Cím KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT - FÖSZÖLLŐK

HÁZSZÁM:

HRSZ.: 1509

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A belterületől északkeletre áll ez a nyeregtetős, nádfedésű, nagyméretű, kétszintes pince-présház. Tetőidomát nagyméretű, vakolt kémény töri át. Véghomlokzatai téglalépcsősek, a tető síkja fölé emelkednek. Déli, vakolatkeretelt homlokzatán, az emeleti szinten két egyenes záródású ablak fölött díszes magyar címert mintázó vakolatdísz látnak. A földszinten egy ablak, s a nyugati oldal tornácának íves nyílása kapott helyet. Az ablakok vakolatkereteltek, szemöldökpárkányuk fölött virágmintás vakolatdísz látható, fa spaletta látható előttük. A nyugati homlokzat mellett íves-oszlopos tornác húzódik. Az épület vakolt, a díszítések fehérre, a falmezők szürke színre festettek. Melléképületei szintén védettek.

Az épületet nemrégiben felújították, folyamatos állagmegóvása ajánlott. Ajánljuk a lábázat kőburkolatának elbontását, s vakolás után sötét színre való színezését.



H32.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: ZÁRTKERT - ÉPERFA SOR


HÁZSZÁM:

HRSZ.: 1100/10

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÖKERESZT

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A belterülettől délre ez a hármasan tagolt vöröskő kereszt.

Felső része a karéjos szárazban végződő kereszt, rajta a megfeszített Krisztus szobra. Felette az I.N.R.I felirat olvasható. A kereszt tövében imádkozó Mária szobor áll. A kereszt négyzetes posztamensen áll. A posztamensbe faltükröz mélyed, melyen a felirat töredékesen olvasható.

Bővebb leírása: „Keresztek a felsőörsi határban” c. kiadvány - Dr. Körmendy József

Ajánljuk a kereszt folyamatos állagvédelmét, a posztamens feliratának helyreállítását, s az építmény környezetének gondozását.

H33.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: KÜLTERÜLET - MISKE-TETŐ


HÁZSZÁM:

HRSZ.: 082

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÖKERESZT

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A belterülettől délre áll ez a kettős tagolású, 1912-ben állított vöröskő kereszt. Felső része karéjos szárazban végződő kereszt, rajta a megfeszített Krisztus szobra. A kereszt négyzetes posztamensen áll, melyet timpanonszerű párkány zár le. A posztamensbe íves lezárású faltükröz mélyed, melyen az alábbi felirat olvasható: „V.Á./1912.”

Bővebb leírása: „Keresztek a felsőörsi határban” c. kiadvány - Dr. Körmendy József

Ajánlott a kőanyag szennyeződésektől való megtisztítása, az építmény környezetének rendezése, és a kereszt folyamatos állagvédelme.

H34.

CÍM KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE: KÜLTERÜLET - KÖVESKÚT-PUSZTA

HÁZSZÁM:

HRSZ.: 0119/24

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÖKERESZT

JELENLEGI VÉDELEM: VAN

VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A belterülettől nyugatra, egy idős hársfa árnyékában áll ez a kettős tagolású, műkő kereszt.

Felső része az egyenes szárákban végződő kereszt, rajta a megfeszített Krisztus szobra. A kereszt klasszicizáló fejezettel ellátott, négyzetes posztamensen áll. A posztamens alsó részén az alábbi felirat olvasható:

„K.TOSKAN/VÖRÖS BERENY/1878”.

A felsőörsi keresztek közül egyedül ez, a köveskútpusztai őrsi talapzatán a kőfaragómester nevét, a készítés helyét és idejét.

Bővebb leírása: „Keresztek a felsőörsi határban” c. kiadvány - Dr. Körmendy József

Ajánljuk a kereszt folyamatos állagvédelmét, a kőanyag szennyeződésektől való megtisztítását, s az építmény környezetének gondozását.