

VISEGRÁD VÁROS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEINEK KATASZTERE 2019.

A 9/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet 1. függeléke



Tartalomjegyzék

H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épületek			hrs
H1-1	Idősek otthona	Salamontorony u. 1.	12
H1-2	Elbontott épület / maradványok	Salamontorony u. 5/a	14
H1-3	Lakóház és kerítése (Szukováthy-ház)	Salamontorony u. 9.	17
H1-4	Üdülőépület	Fő u. 6.	59
H1-5	„Bádogház”- lakóház	Fő u. 8.	63
H1-6	Lakóház	Fő u. 12.	69/2
H1-7	Üdülőépület	Fő u. 14.	70/2
H1-8	Lakóház	Fő u. 15.	9
H1-9	Lakóház és kerítése (volt Zsitvay-villa)	Fő u. 17.	18
H1-10	Óvoda	Fő u. 18.	72
H1-11	Lakóház / üdülőépület	Fő u. 20.	73/2
H1-12	Lakóház	Fő u. 21.	20
H1-13	Lakóház	Fő u. 24.	75
H1-14	Lakóház és ősfás kert	Fő u. 28.	77
H1-15	Lakóház, udvari tornácos szárnnyal	Fő u. 30.	80
H1-16	Lakóház (Birkli-ház)	Fő u. 32.	81/1
H1-17	„Bene-ház”	Fő u. 36.	83/2
H1-18	Gyógyszertár, lakóház, bolt	Fő u. 44.	105
H1-19	Lakóház	Fő u. 48.	107
H1-20	Lakóház	Fő u. 49.	32/2
H1-21	Lakóház	Fő u. 61.	40
H1-22	Lakóház	Fő u. 64	115/2
H1-23	Mária-lak	Fő u. 66	123
H1-24	Lakóház	Fő u. 71.	45/1
H1-25	Lakóház	Fő u. 76.	128/1
H1-26	Posta	Fő u. 77	656
H1-27	Lakóház	Fő u. 79.	654, 655
H1-28	Polgármesteri hivatal	Fő u. 81.	650
H1-29	Étterem, lakóház	Fő u. 83.	646
H1-30	„Zöld-ház”	Fő u. 85	357/1,2,3
H1-31	Lakóház–egykori OMF építésvezetőség	Fő u. 91-93.	353, 354
H1-32	Lakóház	Fő u. 92.	139/2
H1-33	Lakóház	Fő u. 99.	349/2
H1-34	Lakóház	Fő u. 113.	340
H1-35	Milleniumi kápolna	Fő u. és Széchenyi u.	301/3
H1-36	Étterem	Rév u. 4/a	89/1
H1-37	Lakóház	Rév u. 8	91/1
H1-38	Lakóház (Bánffy-Váradi villa)	Rév u. 12.	90/2
H1-39	Lakóház	Nagy Lajos út 1/a	644/1
H1-40	Lakóház	Nagy Lajos út 6.	361/1,2
H1-41	Lakóház	Nagy Lajos út 8.	363/7
H1-42	Lakóház és kerítése	Zách Klára u. 3.	51
H1-43	Lakóház	Zách Klára u. 23.	637
H1-44	Lakóház és kertkapuja	Zách Klára u. 29.	624
H1-45	Református imaház	Kálvária lépcső	633
H1-46	Lakóház - „Lang-ház”	Pázmány Péter u. 3.	610
H1-47	Üdülőépület	Magas köz	604
H1-48	Lakóház	Széchenyi u. 1.	369

Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere

H1-49	Lakóház	Széchenyi u. 3.	368
H1-50	Lakóház	Széchenyi u. 5/b	367
H1-51	Kokas villa és kerítése	Széchenyi u. 11.	330/2
H1-52	Lakóház	Széchenyi u. 13. és 15.	328
H1-53	Lakóház téglá homlokzattal	Széchenyi u. 17.	327
H1-54	Lakóház	Széchenyi u. 53.	305
H1-55	Temetői kápolna	Mátyás király utca	462
H1-56	Latinovits-villa	Várkert	087/9
H1-57	Tornyos épület	Várkert	087/10
H1-58	Magyar László tornacsarnok	Rév u. 2.	85/6
H1-59	Eisler-ház	Zách Klára u. 5.	52/2
H1-60	Fogadóépület és gondnoki lakás	Mogyoróhegy	0120/8
H1-61	Fürdőépület és kazánház (kemping)	Mogyoróhegy	0125/20
H1-62	Két tisztasági épület (kemping)	Mogyoróhegy	0125/20
H1-63	Tisztasági épület a játszótéri parkolónál	Mogyoróhegy	068/2
H1-64	Két tisztasági épület a Mócsai tanyánál	Mogyoróhegy	068/1
H1-65	Tisztasági épület a vándortábornál	Mogyoróhegy	068/1
H1-66	Főzőépület a vándortábornál	Mogyoróhegy	068/1
H1-67	Mócsai-tanya	Mogyoróhegy	068/1
H1-68	Mogyoróhegy vendéglő	Mogyoróhegy	071
H1-69	Korda-villa	Mátyás király u. / Mátyás király köz	386/5
H1-70	Kisvasút végállomás és javítóműhely	Mátyás király u. / Mátyás király köz	0147/6
H1-71	Kisvasút kocsiszín	Mátyás király u. / Mátyás király köz	0147/5

H2 - helyi védelem alatt álló épületrészek

H2-1	Boltozatos pince és freskó	Fő u. 34	84/1
H2-2	Középkori pince (egészség ház)	Fő u. 38.	85/5
H2-3	Pálinkamúzeum utcai homlokzata	Rév u. 1.	104

H3 - helyi védelem alatt álló műtárgyak, műalkotások

H3-1	Öreghíd	Széchenyi utca / Apátkúti-patak	347
H3-2	Építész tabor építményei–Híd, Barlang	Szentgyörgypuszta	083
H3-3	Macskaköves utcaburkolat	Salamontorony utca	10
H3-4	Macskaköves utcaburkolat	Zách Klára utca	54
H3-5	Macskaköves utcaburkolat	Fő utca (platánsor elején)	64/14
H3-6	Macskaköves utcaburkolat	Fő utca (Múzeum előtt)	55
H3-7	Macskaköves útpadka	Fő utca (Milleniumi-k. - Csuka-p.)	243
H3-8	Macskaköves utcaburkolat	Török utca	487
H3-9	Nagy László széke	Mogyoróhegy	068/1
H3-10	Játszóvár, lovacska, hinta	Mogyoróhegy	068/1
H3-11	„Babuka”	Mogyoróhegy	0120/8
H3-12	Kerítés a Kálvária utcában	Kálvária u. 1.	629
H3-13	11-es főút menti kerítések	11-es főút mentén	73/1

ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Idősek otthona	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-1
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Salamontorony u. 1. HRSZ.: 12		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Idősek otthona		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Erősen lejtő domboldalba épült. Az utca felé eső telekrész az utca legmagasabb csatlakozó tereppontjával színel, a hátsó és a Salamontorony felé eső telekrész egy szint magasságú kő támfalról indul. A mai L-alakú beépítés ezen a szintlépésen ül oly módon, hogy az utcához kifutó szárny lábazati szintje a kő támfal nyúlványa, a hátsó szár pedig a támfalba betölt helyiségek fölött különálló tömegként áll. Egyszerű tömegképzés, vakolt, (a hátsó szárny ablakkeretezését és az előlő szárny kő sarokpilléreit leszámítva) díszítetlen falakkal; a kontyolt magastető cseréppel fedett. A támfalra, a hátsó szár elé kívülről fával burkolt és nagy üvegfelületekkel ellátott, egy szint magasságú terem került. Az L-alakú beépítés az 1885-ös kataszteri térkép szerint 3 különálló épületnek készült, ezek később épültek össze, amit az eltérő szint- és ereszmagasságok is jeleznek.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Bakody Tivadar villája 1869 májusa és júliusa között épült, 1868-69.-ben Bakody Tivadar, Görgy István és Lichtenstein F. Lajos által felvásárolt zsellérházak telkein, Pelka Antal Lajos porosz építész tervei alapján és irányítása alatt. 1870-től vizgyógyintézet, közismert neve sanatorium, később Bakody sanatorium; előkelőbb körökben is népszerű volt. 1946-ban államosították, átalakítás után 1947-ben az Újságírók Nyugdíjintézetének 24 férőhelyes üdülőjeként nyílt meg. 2000-ben felújították, azóta idősek otthonaként működik. [forrás: Szőke Máttyás: Emléktábláink, In Visegrádi Hírek, 2018. Különszám p1-2]		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Az utca többi, műemléknek nyilvánított épületével történeti, beépítési egységet alkot. Az utcakép markáns, jó arányú, de visszafogott díszítésű tömege. Attételes, de megidézi azon középkori emlékeket, amelyekhez a Salamontorony utca felvezet. (Kőburkolat sarokpillér pozícióban, alacsony nyílásarány főleg az utcához közel eső homlokzaton, erős, hasáb formákból építkező tömegképzés). A támfalak kialakítása érzékeny, a terepre ültetés példás, és az így kialakult bensőséges előkert – az alacsony és áttört kerítés révén – az utca hangulatos szakaszát teremti meg. A kő támfalak, kerítések, burkolatok különösen védendőek, mert egységet teremtenek a telek épített elemei között, illetve az az utcaképbe simítják az együttest.		
ÁLLAPOT	Allapota megfelelő. Nagyobb mértékű felújítására legutóbb 2000-ben került sor.		
JAVASLATOK	Mellék- és toldalékpéletek felújításánál illeszkedő anyagok és szerkezetek használata (külső raktár hullámlemez fedésének, a terem műanyag bejárati ajtajának cseréje). Később épült részek hangsúlytalanná tétele; szükség esetén körültekintő bővítés, lehetőleg a terem átgondolásával, a mögöttes lévő szárny hangsúlyosabbá tételével. Jelentősebb beavatkozás esetén javasolt a kutatás az eredeti homlokzati karakter és a kataszteri térképen jelölt, de ma nem álló szárny tekintetében; illetve érdemes tekintettel lenni az L-alakú tömeg részeinek eredeti szeparáltságára. A kevés építészeti homlokzati építészeti elem megőrzése: egyszerű lábazati és zárópárkány, nyílászárók és lakatosszerkezetek. A homlokzat, a támfalak és a kerítés kőfelületeinek karbantartása, eredeti állapotban való megőrzése; homlokzati munkák csak oly módon lehetségesek, hogy ne boruljon fel a vakolt falfelület és a kőburkolat közti arány és kapcsolat, ne sérüljön az építészeti karakter (ál sarokpillér, pilléreket megszakító párkány). Előlső kert gondozása, tájba illő fajok preferálása, tájidegen örökzöldek cseréje. A kert nyitottságának megőrzése.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2017. október 4., 2018. március 28.		


Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Elbontott épület / maradványok	NYILVÁNTARTÁS I SZÁM	H1-2
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület (az összes maradvány védett, kerítéssel együtt)		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Salamontorony u. 5./a HRSZ.: 14		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Nem hasznosított		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Egykor a Pálffy-Daun villához tartozó, díszes, historizáló kerti lak állt itt. Az épületet elbontották, jelenleg csak a téglá és kő alagsori szerkezet és egyes felmenő falazatok állnak nyers, vakolatlan állapotban.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A területen középkori maradványok találhatóak. A ma látható romokhoz tartozó épületet valószínűleg a Pálffy-Daun villával egy időben vagy közvetlenül azt követően építették. Az épületet az alagsori és egyes felmenő falazatok kivételével a 2010-es években elbontották.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Salamontorony utca XIX. sz. végi beépítésének szerves része. A Pálffy-Daun villa kerti pavilonja kétféle korlenyomatot is tartalmazott. Egyrészt egy Visegrádon egyedülálló mór stílusú épülettömeget és vakolatarchitektúrát valamint egy historizáló másodikat, amely a Fő utca 51. (HRSZ:34.) karakterében védett lakóház homlokzatképzésével rokon. A villaépület és melléképületei lépcsőzve követték az utca lejtését, példaértékű tömegkezeléssel és telepítéssel.		
ÁLLAPOT	Rom.		
JAVASLATOK	Allagmegőrzés, majd kutatás után hasznosítás az eredeti állapot figyelembevételével. A kerítés megőrzése, felújítása javasolt.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



Archív fotó (2006)




Forrás: Google Street View

ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház és kerítése (Szukováthy-ház)	NYILVÁNTARTÁS I SZÁM	H1-3
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Salamontorony u. 9. HRSZ.: 17		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	2 szintes, neoreneszánsz tömeg- és homlokzatképzésű, magastető, gazdag vakolatarchitektúrájú épület, kontyolt nyeregtetővel, timpanonos fa verandával. A lábazati szint alacsonyabb, a piano nobile magasabb, harmadik szint vagy tetőtér-beépítés nincs. Általános helyen a homlokzat vakolt, gazdag díszítéssel (sarokarmírozás, nyíláskeretezés alsó és felső párkányzattal, indító és záró párkányzat); a lábazati szint az alsó 100-140 cm-en külön ciklop jellegű burkolatot kapott (utólagos?). A fa szerkezetű, sötétzöld festésű, nagy felületen üvegezett veranda alacsonyabb a fő tömegnél és klasszikus, timpanonszerűen oromzatos bejárati térként jelenik meg (La Rotonda típus), de eltérő szerkezete miatt toldott jellege erős, csak a lábazati szint kiugrása vonja be a fő tömegbe. Bejáratához szimmetrikus, homlokzattal párhuzamos, íves, a nagyobb léptékű villákat utánzó lépcsőpár vezet (archetípus: Sangallo: Medici villa, Poggio a Caiano).		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Az épület jelenlegi telkének területén XIV-XV. századi kőfalakat tártak fel. A XIX. század második felében a kiépülő villanegyed részeként épült meg. Az akkori tulajdonos, dr. Szukováthy Imre – az Országos Mentő Egylet akkori vezetője – után Szukováthy-házként emlegetik a helytörténeti források. Az 1950-es, 60-as években négy lakást alakítottak ki a polgári villából, amelyben a visegrádi Mátyás Király Múzeum korábbi igazgatói – Héjj Miklós és Szőke Mátyás – is laktak.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Epen, alapvetően eredeti állapotában megmaradt villa. Építése az utca XIX. sz. végi, jelenlegi arculatnak megfelelő kiépítésének idejére esik, a beépítés szerves része. A neoreneszánsz villák tipikus, de ritka, arányos, eredeti állapotban megmaradt példánya. Verandája Visegrád XIX-XX. századi villaépítészetére jellemző, részleteiben (fűrészelt deszkázatú mellvéd, igényes részletkialakítású faoszlopok, az előbbiekhöz illeszkedő fa nyílászáró) egyedi kialakítású kompozíciós elem.		
ÁLLAPOT	Felújításra szorul, de sürgős beavatkozást nem igényel.		
JAVASLATOK	Felújítás. A jelenleg meglévő szerkezetek, anyagok, a kő lábazat eredetisége kutatandó. Az épület eredeti állapotának megfelelő, szakszerű felújítása javasolt, indokolt esetben az épületszerkezetek alak- és anyagghú cseréjével.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Üdülőépület	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-4
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 6. HRSZ.: 59		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Földszintes, kontyolt nyeregtetős lakóház, a 11-es úttal és Fő utcával párhuzamos fő tömeggel, amelyet két oromzatos záródású tömeg bővít: a 11-es út felé fa vázas szerkezetű, üvegezett veranda, a Fő utca felé pedig a fő tömeggel azonos architektúrájú falazott, vakolt szárny. A vakolt felületek redukált neoreneszánsz díszítést kaptak (sarokarmírozás, ablak- és zárópárkányzatok), a faszervezetek architektúrája szabadabb, népiesbe hajló. Figyelemre méltó a veranda felső ablakosorának osztása, és az András-kereszt motívum. A Fő utca felőli szárnyat egy további nyolcszög forma bővíti, amely az épület hódfarkú cserép fedésével ellentétben bádoglemez fedésű.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltehetőleg a századforduló környékén építették. Az épület jelenlegi telkének területén középkori épület falmaradványait tárták fel.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Különösen védendőek a fa szerkezetek, eredeti állapotukban való helyreállításuk indokolt. A nagypolgári neoreneszánsz jellegű villa és a népies építészet különleges ötvözete. A veranda részletképzései (torombakötény, nyílásosztás, faragott szarufavégek) Visegrádon egyedülállóak. Ciklopkő lábazata védendő érték, még ha nem is egyedülálló a településen.		
ÁLLAPOT	Alapvetően jó állapotú, de a fa szerkezetek felújítást igényelnek.		
JAVASLATOK	Szakszerű felújítás az eredeti állapotnak megfelelően, különösen a fa szerkezet, nyílászárók tekintetében. A torombakötény díszítése levéltári dokumentumok alapján helyreállítandó.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	„Bádogház”- lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-5
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 8. HRSZ.: 63		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTEZÉS	Lakóház (volt kiállítási pavilon)		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Egyszintes, könnyűszerkezetes, kontyolt nyeregtetős épület, kisrombusz azbesztcement (szabványpala) fedéssel. A kő lábazatra épült fa vázszerkezeten kívül és belül is szegecselt acéllemez borítás, közte rafia szigetelés van. A nyílászárók fából készültek..		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Eredetileg az USA-ban építették kiállítási pavilonként. Több példányt hoztak át Magyarországra, amelyekből szóbeli információk szerint ma 2 db áll		
VÉDELEM INDOKLÁSA	„Egzotikus” érték, amely ugyan zárványként illeszkedik a helyi építéstörténetbe, de pont emiatt státusza különleges, egyedi: a helyi, regionális jelenségeken túlmutatva a térben és időben távoli építéstörténet egy érdekes epizódja. Szegecselt lemez borítású réteges falai. épen maradt nyílászáró táblái egyedi értéket képviselnek. Ciklopkő lábazata védendő érték, még ha nem is egyedülálló a településen.		
ÁLLAPOT	Megfelelő állapotú, de folyamatos karbantartást igényel.		
JAVASLATOK	Megőrzés jelenlegi állapotában, szakszerű karbantartás, felújítás. Hosszú távon érdek lehet a közönségnek való bemutatása, megismertetése, de prioritást élvez a jelenlegi lakó funkció.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-6
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 12. HRSZ.: 69/2		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Két szintes (szuterén/pince és földszint), kontyolt nyeregtetős, vakolt épület súlytámfalszerűen döntött ciklop kő lábazattal, téglá tagozatokkal és az utcai homlokzaton eklektikus vakolatarchitektúrával. A bejárat kő pilléreken álló, téglá mellvédés teraszról nyílik. Utcái fa nyílászárói védendő értéket képviselnek.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezett építési ideje: XX. század eleje.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Epen és közel eredeti állapotában megmaradt, arányos és szép, a Fő utca karakterképző épületeihez illeszkedő lakóház. Legfőbb értékei a vakolatarchitektúrán felül a művesen munkált, a Fő utca korabeli házaiéval rokonítható fa nyílászárói. Kovácsolt és hajlított elemekből építkező kapuzata egyedi, védendő érték. Faragott kő lábazata és Haidekker-hálós kerítése védendő érték, még ha nem is egyedülálló a településen.		
ÁLLAPOT	Általános állapota megfelelő, egyes szerkezetei felújítandóak (pl. bádogos szerkezetek), a vakolt felületek hibái javítandóak, újrafestendőek.		
JAVASLATOK	Jelenlegi állapothoz hű szakszerű felújítás. Előregedett cserépfedésének, bádogos szerkezeteinek cseréje időszzerű lehet. Homlokzati felújításkor a vakolt felületeket az utcai homlokzatának megfelelően egységesíteni kell, de a kváderezést, fugamintát kiterjeszteni nem indokolt. Apró részletek, lakatosszerkezetek megtartására is érdemes figyelmet fordítani. (zászlótartók, bádogos szerkezetek, kerítés, erkélykorlát). Nem illeszkedő elemek (zártszelvény szerkezetű, hullámlemez fedésű előtető, téglá mellvéd) cseréje javasolt. Kő lábazata a földszinti nyílások környezetében megmaradt faragott minőségben helyreállítandó.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Üdülőépület	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-7
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 14. HRSZ.: 70/2		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Üdülőépület		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Egy szintes, kontyolt nyeregtetős, vakolt épület kő lábazattal és kötő éltégla sor lábazati párkánnyal, utcák felé néző homlokzatain visszafogott vakolatarchitektúrával. A környező beépítéstől eltérően nem az utcavonalon és nem az oldalhatáron áll. A fő utca felőli homlokzat előtt nyitott, fa szerkezetű, finoman faragott veranda áll, melynek oromzatos fedélszéke a fő tömeggel egységes cserépfedést kapott. Az átellenes, 11-es főútra néző homlokzatán kis kiüléssű, kontyolt tetővel fedett középrizalitszerű kiugrás található, előtte kisebb méretű, toldott jellegű, félnyeregtetővel fedett, de a fa szerkezeteinek kiképzésében, felületkezelésében a Fő utcai verandával azonos terasz található. Fa nyílászáró szintén faragottak, de az előkert és a biztonsági rács miatt kevésbé érzékelhetőek.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezett építési ideje: XX. század eleje. Volt orvosi rendelő [forrás: Szőke Mátyás: Emléktábláink, In Visegrádi Hírek, 2018. Különszám p17]		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca karakterképző elemeinek egyike. Kiemelendő értéke a fa veranda (svájci tornác). Védendő részletei, oszlopa, apácarácsos árnyékoló mezői, lécdíszei, fűrészelt deszkás mellvédje. Kő lábazata és az azt lezáró kötő éltégla sor párkánya a szomszédos épülettel (Fő utca 12. sz., hrsz. 69/2) rokonítja. Míves kovácsoltvas kerítése is védendő. Díszes nyílászárói eredeti részletképzésekkel őrzendők meg.		
ÁLLAPOT	Megfelelő állapotú. A fa felületek festésre, mázolásra, a helyenként felfagyott téglá tagozatok javításra szorulnak.		
JAVASLATOK	Az esetleges szükséges felújítások az eredeti állapotnak megfelelően történjenek.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-8
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 15. HRSZ.: 9		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Egyszintes, a környezetre jellemző tömegtagolású épület (keresztbefordított fő tömeg kontyolt nyeregtetővel és a rá merőleges, oromzatos, fa szerkezetű, középrizalitszerű veranda). Az építészeti hangsúly a verandára kerül: a fő tömege díszítetlen vakolt, ellenben a veranda finoman faragott, gazdag díszítésű.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezett építési ideje a századforduló környéke. A jelenlegi telek területén XV. századi falmaradványokat tártak fel.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Különösen szépen faragott és kitűnő állapotban lévő, hangsúlyos, az utcáról is jól látható üvegezett veranda, előtér. Védendő a faragott oszlopainak részletei, a csipkés deszkavégek, faragott szarufavégek, oromdeszkák, padlásbevilágító és kiszellőző elemek részletei. Környezetre jellemző tömegalakítás. Az alacsony, kő lábazatos kovácsoltvas kerítés is az utcakép egy hagyományos, illeszkedő és értékes eleme, mind a Fő utcán, mind a Salamontorony utcában.		
ÁLLAPOT	Felújított.		
JAVASLATOK	A szükségessé váló karbantartások a jelenlegi jelleg megőrzésével, szerkezetek, részletképzések megtartásával valósuljanak meg. A Salamontorony utca felé nyíló tetőkibúvókat az architektúrához illő szerkezetre kell visszacserelni. A kapcsolódó reklámhordozókat visszafogottabb, az architektúrához jobban illeszkedő megoldásra kell cserélni.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház és kerítése (volt Zsitvay-villa)	NYILVÁNTARTÁS I SZÁM	H1-9
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő út 17. HRSZ.: 18.		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Részben két szintes villaépület, melyet szabad tömeg- és tetőformálás jellemez (additív tömegalakítás; íves záródású oromzatok, íves vezérgömbjű toronysisak, csonkakontyos nyeregtető). Eklektikus vakolatdíszekkel, épületszobrokkal díszített.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A telket 1927-ben vette meg Zsitvay Tibor. Az itt lévő U-alakú épület keleti részét elbontották, megmaradó részét átépítették villává. 1950-ben államosították, majd szakszervezeti üdülőként, később SZÓT szolgálati lakásként szolgált. A Fő utca eredetileg kettévágta a telket és a Salamontorony utcában folytatódott, de Zsitvay Tibor és a község közti megállapodás értelmében a Fő utca akkori (Duna felőli) túloldalán lévő díszkertet a telekhez csatolták, a Fő utca pedig megkerülte azt. [forrás: Szőke Mátyás: Emléktábláink, In Visegrádi Hírek, 2018. Különszám p17-18]		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Salamontorony utcai villasor utolsó tagja térben és építési időben is. Eklektikus architektúrája a környezet egyedi és markáns, értékes, védendő eleme. Vakolatarchitektúrája, díszműbádogos elemei, kerítésének kő, téglá és kovácsolt vas (kapu) részletei megőrzendők.		
ÁLLAPOT	Az épület fedésének állapota kielégítő, a toronysisak bádogfedése és bádogos szerkezetei újak vagy felújítottak, cserépfedése részben cserélt. Vakolt felületei leromlottak, felújítandók. A kerítés kő lábazata, pillérei és díszei az eredeti állapotot tükrözik, de a mezők téglá kitöltése csak a kapu melletti rövid szakaszon maradt meg, illetve ez is az elmúlt évek helyreállításának eredménye.		
JAVASLATOK	Szakszerű felújítás, kiemelt gondot fordítva a vakolatdíszek hiteles helyreállítására. Kerítésének részletei a következő felújításkor helyreállítandók.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2017. október 4., 2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Óvoda	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-10
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 18. HRSZ.: 72		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Óvoda		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Egyszintes, L-alakú beépítésű épület, az utcavonalon álló oromfalas, nyeregvetős szárnnyal. Utcai homlokzatának vakolatarchitektúrája historizáló, kváderézéssel, álpillérekkel, nyíláskeretézéssel. Fa nyílászáróinak profilozása, díszítése az utcára jellemző, de a legkarakteresebb ablakokénál visszafogottabb.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Eredetileg lakóháznak épült az 1900-as évek elején, majd 1950-től óvodaként működik. Az 1980-as években csoportszobával bővítették és csoportos étkezőt alakítottak ki benne. 2006-ban városi konyháuzemmel bővítették Mártonffy Gábor tervei szerint. Utcai homlokzatának felújítása 2014-ben megtörtént (Dr. Benséné Bánki Katalin tervei), átépítésére, részleges bontására és a szomszédos telek felé való bővítésére engedélyezési tervek készültek.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A kisvárosias, hézagosan zárt sorú beépítés egyik markáns, karakterképző eleme, alapvetően eredeti állapotban megőrzött homlokzatképzéssel. Védendő érték teljes vakolatarchitektúrája, műkö lábazata, nyílászáróinak díszítő elemei és karaktere.		
ÁLLAPOT	Felújított.		
JAVASLATOK	Jelenlegi állapot megőrzése, bővítése esetén illeszkedés a jelenlegi architektúrához.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház / üdülőépület	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-11
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 20. HRSZ.: 73/2		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház / üdülőépület		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Hagyományos, egyszintes, kis traktusszélességű, parasztház jellegű beépítés utcavonalon álló oromfalas, a századfordulót idéző, szecessziós ízü utcai homlokzattal. A vakolt homlokzatot kő lábazat, nyíláskeretezés és záró tagozatok díszítik. Az utcai telekhatáron épített fal áll fa kapuval. A nagy mélységű tornác hangsúlyos, az oromfaltól különálló (de azzal egységes kiképzésű) homlokzati szakaszt kapott, széles üvegezett nyílászáróval. A tornácot az udvar felé faragott fa pillérek és kovácsoltvas korlát zárják le.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A nagy mélységű és külön homlokzati szakasszal lezárt tornác arra utal, hogy a ház mai formáját egy hagyományos parasztházból való átépítés során nyerte el. Az átalakítást Müller Rezső kőfaragó mester végezte, a jelenlegi tulajdonosok felmenője.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca képeinek egy egyedülálló, értékes eleme, amely egyrészt kertvárosias, szecessziós jellegű architektúrát idézi, másrészt őrzi a hagyományos, oldalhatáron álló parasztházias beépítést. A nyílászárók kökeretei az oromzatokat lezáró és a veranda ablak feletti kőpárkányok és tagozataik, a veranda rész kőburkolatával és a kőlabazzal együtt különleges értéket képviselnek. A bádогоzás részletei egyediek. A fa nyílászárók és tagozataik a Visegrádi hagyományos asztalosipar emlékét őrzik.		
ÁLLAPOT	Az épület állapota megfelelő.		
JAVASLATOK	Szakszerű karbantartás a korhű részek megtartásával.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-12
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 21. HRSZ.: 20		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Egyszintes épület, utcavonalon álló zárt sorú beépítésben, kontyolt nyeregtetővel. Homlokzata gazdag vakolatarchitektúrájú, kváderes álpilléres historizáló díszítéssel. Három ablaktengelyében könyöklős és záróparkányos keretézéssel körbezárt, profilozott fa ablakok állnak.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Valószínűsített építési ideje a XIX. sz. utolsó harmada. Az épület jelenlegi telkén középkori falmaradványokat tártak fel (palota fűtőkemencéi, istállóí).		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca villasor előtti szakaszán a félbemaradt városiasodás, a zárt sorú beépítésűvé válás emléke. Jó arányú, eredeti minőségében megmaradt épület, a Visegrád korabeli épületeire jellemző vakolatarchitektúras homlokzatképzéssel. Kváderezett álpillérei, vakolt profilos ablakkeretezése könyöklővel és szemöldökparkánnyal a parapetsávban vakolat tükrökkel egyedi értéket képviselnek. Faragott kő lábazata, fa nyílászárói megőrzendők.		
ÁLLAPOT	Felújított.		
JAVASLATOK	Szakszerű karbantartás.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		





ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-13
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 24. HRSZ.:75		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A Fő utca egyik jellemző beépítése: az utcával párhuzamos kontyolt fedésű főtömeg, amire merőlegesen keresztbefordított tető alatt veranda csatlakozik az előkert felé. A tető cserépfedésű, a kő lábazat téglasorral lezárt, a veranda fa szerkezetei díszesen faragottak. Díszítetlen vakolt homlokzata a vélhetően eredeti sárgás színt mutatja, ahogy a fa nyílászárók és zsalugáterek zöld színe is. A veranda fa szerkezetének festése barna, nem követi a nyílászárókét.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Valószínűleg a XIX. sz. végén vagy a századforduló környékén építették.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca egyik jellegzetes, villaserű beépítésének egy eredeti állapotában megmaradt, jó arányú példája. Utcáról növényzettel nem akadályozott feltárulása az utcaképet gazdagítja. Kiemelendő értéke a fa veranda (svájci tornác). A veranda részletei, faragott oszlopai könyökökkel, apácarácsos betétei, fűrészelt deszkás mellvédje különleges egyedi értéket képviselnek. Értékesek eredeti fa nyílászárói, zsalugátereik és faragott gerendavéges ereszkialakítása.		
ÁLLAPOT	Szerkezetiileg kielégítő, de vakolt felületei, fa szerkezetei felújítandóak.		
JAVASLATOK	Szakszerű felújítás, helyreállítás a jelenlegi architektúrájának megfelelően. A kerítés felújításakor javasolt előnyben részesíteni a hasonló jellegű épületeknél megmaradt kovácsoltvas szerkezeteket. (példák: Fő u. 14. hrsz.: 70/2, Fő utca 12., hrsz.: 69/2)		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház és ősfás kert	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-14
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 28. HRSZ.: 77		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Hagyományos falusias beépítés: a keskeny traktusszélességű, hosszú, oldalhatáron álló épület utcavonalon álló oromfallal záródik, az utcai homlokzat részeként kialakított tornácra nyíló kapuval. Falusias vakolatarchitektúra: az oromfal sávós, álpilléres keretezése, a nyílászárók visszafogott, neoreneszánsz jellegű keretezése. A kő lábazat illetve a vakolt felület és festése a homlokzatot és a kerítést egy egységbe foglalja. Fa nyílászárói, tornác oszlopai és mellvédje gazdagon díszítettek, aprólékosan faragottak. Kiemelendő az udvari kaput koronázó burjánzó kovácsoltvas díszítőminta.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezett építési ideje: XIX. sz., esetleg a századforduló környéke. Építési periódusokat is jelezhet az oldalhatáron álló vakolatlan fal körül téglafalra történő szerkezetváltása mintegy 2 – 2,5 m magasságban. Az épület telkének területén középkori falmaradványokat találtak.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Az utca korábbi periódusára általánosan jellemző (és környezetében elszórtan jelen lévő) hagyományos parasztházak beépítés eredeti állapotában megmaradt, gazdagon díszített, típusalkotó példája. A kerítés és a homlokzat egysége az utcakép egy meghatározó elemévé teszi. A vakolt nyílászáró keretezések könyöklő és szemöldök párkányokkal, vakolt pilaszterek, az oromfalat keretező párkány, a faragott kő lábazat védendő értéket képviselnek. Eredeti fa nyílászárói profilozott tagozatokkal és gazdagon díszített részletekkel a korabeli asztalos kisipar megmaradt értékes példái. Faragott tornác oszlopai és gerendái, díszített fa mellvédje és könyökelemei valamint a kovácsolt vas kapu egyediek. Kertjében nagy méretű, az utcaképet távolról is pozitívan befolyásoló, nehezen pótolható lombhullató fák értéket képviselnek.		
ÁLLAPOT	Felújításra szorul.		
JAVASLATOK	Szakszerű felújítás kutatás alapján a korhű állapotnak megfelelően. A kert értékes növényállományának megőrzése, szükség szerinti pótlása.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSELakóház udvari tornácos
szárnnyalNYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H1-15

VÉDELEM TÍPUSA

H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Fő u. 30. HRSZ.: 80

TULAJDONOS Magán

RENDELTETÉS Iroda és kapcsolódó funkciók.

ÁLTALÁNOS
ADATOK

Aszimmetrikus U alakú beépítés, utcavonalon álló, hézagosan zárt sorú utcai, illetve az udvart a telek teljes szélességében lezáró hátsó szárnnal. Az egyes szárnyak eltérő karaktert mutatnak. Hátsó szárny: parasztház jellegű, oldaltornácos tömeg, cserépfedésű nyeregtetővel. A tornácot gyámolító faszerkezetek részei az íves, faragott, korbelti reprezentatívabb faépítészeti idéző könyökfák. Az oldalhatáron álló szárny magasabb gerinc- és ereszmagasságú, nyeregtetős tömeg, vakolt homlokzattal, oldaltornáccal, de tornácát falazott szerkezet gyámolítja (alacsony boltívek, tagozatok nélküli kör keresztmetszetű oszlopok). Utcái szárny: Az oldalszárnyával azonos ereszt- és gerincmagasságú, cserépfedésű nyeregtetős, mindkét bütőjén oromfalas, vakolt épület, utcai homlokzatán historizáló, filigrán, ám részletesen kidolgozott tagozatokkal (álpillérek oszlopfőkkel, architrávok, könyöklős nyíláskeretezés), az utcára jellemző mívesen profilozott fa nyílászárókkal.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET

Az épületek jelenlegi telkein XIV. századi településnyomokat találtak. Az 1885-ös kataszteri térkép a Fő utca 28., 30. és 32. szám alatti telkek beépítését már a mainak megfelelően jelzi, azzal az eltéréssel, hogy a tárgyi, 30. sz. alatti telek beforduló, utcavonalon álló szárnya nincs feltüntetve, helyette az oldalhatáron álló szárny bütös oldalával végződött az utcai telekhatáron. Feltételezhetően a hátsó, tornácos rész ekkor már mai formájában állt, az utcai rész építése az 1890-es évekre tehető, amellyel egy időben kerülhetett átépítésre az oldalhatáron álló szárny. A tornácos szárny kivételével az épületet a közelmúltban felújították.

VÉDELEM
INDOKLÁSA

Utcái homlokzata karakterképző elem, udvari kockakő térburkolata és az udvart szegélyező oldaltornácok ill. azok szerkezetei az utcáról jól látható, hangulatos, építészeti értékes udvart teremtenek. A telek beépítése a környezetben egyedi, mégis szervesen illeszkedik az utcaképbe és a terület századforduló környéki fejlődésének, kiépítésének egyik jellegzetes emléke. Az utcai homlokzat historizáló vakolatarchitektúrája a részletgazdag egyedi nyílászáró keretezések, a pilaszterek, a párkányzat védendő értéket képviselnek. Eredeti fa nyílászárói profilozott tagozatokkal védendők. A hátsó szárny tornácának faragott fa oszlopai és különleges íves könyökfái egyedi értékek.

ÁLLAPOT

A tornácos szárnyon nem szükséges sürgős beavatkozás, de felújítandó, cserépfedése cserére érett. Az oldalhatáron ill. az utcavonalon álló szárny állapota jó, felújítása – a fa szerkezetek festését és a vakolat, lábazat helyenkénti javítását leszámítva - nem szükséges.

JAVASLATOK

Szakszerű állagmegőrzés, felújítás.

VÉDELEM ALÁ
HELYEZÉS

1984.


FÉNYKÉPEK

2018. március 28.




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház (Birkli-ház)	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-16
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 32. HRSZ.: 81/1		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Utcavonalon, sarokszerkezetben álló, zártosított beépítésű egyszintes, cserépfedésű nyeregtetős, a mellékutca felé ormfalaz záródású épület. Fő utca felőli homlokzata eklektikus jellegű vakolatarchitektúrát, mívesen faragott fa nyílászárókat és jellegzetesen szabályszerű (jellemzően élére állított hatszög alakú kövekből rakott) kő lábazatot kapott. Oldalhatáron álló hátsó szárnya közelmúltbeli átépítés eredménye, illeszkedő tömeggel, kortárs elemekkel (tetőablakok). A mellékutca felőli kerítése a beton falkorona és kapukeretezés miatt modern jellegű, kőből rakott falteste a közelmúltban fektetett bazalt térkő utcaburkolathoz illeszkedő.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezett építési ideje a XIX. sz. vége; egy 1900. évi keltezésű képeslapon a maival közel azonos architektúrával látható. Egykori tulajdonosa, Birkli József után Birkli-háznak nevezték.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca karakterképző eleme, az utcára jellemző beépítéssel, tömeggel, homlokzatképzéssel. Eklektikus vakolatarchitektúrája, a vakolt lizénák és nyílászáró keretezések, faragott kő lábazata, fa nyílászárói egyedi értéket képviselnek.		
ÁLLAPOT	Felújított.		
JAVASLATOK	Szakszerű karbantartás. A 32. sz. alatti épületek tűzfalait borító borostyánt az épület felújításakor részben eltávolították, a maradék rész megőrzése, esetleg az eltűnt részek helyreállítása – a tűzfalak állagvédelmének prioritása mellett - javasolt. Apró beavatkozásként a mellékutca felőli kőfal és a tűzfal közötti téglakerítés simító vakolását javasoljuk. A Fő utcai tetőkibúvó ablakok nyíló szárnya az architektúrához illőre cserélendő. A műanyag szűnyogháló és nyílászáróbetétek eltávolítása, rejtett fém szerkezetűre cserélése szükséges.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	„Bene-ház”	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-17
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 36. HRSZ.: 83/2		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Zártorú beépítésű, egyszintes, gazdag, historizáló vakolatarchitektúrájú épület. A kapubejáró és a vele átellenes összevont két szélső axis szakasza sarokrizaltiként előugrik, ami a tetőidom kontyolt nyúlványaként is megjelenik. Fa nyílászárói gazdag profilozásúak, faragványokkal díszítettek. Kontyolt nyeregtetején kör alakú, eklektikus jellegű bádogg szellőzőablakok találhatóak. A tetőidomok élei, gerincei bádoglemez borításúak. Kapu mellett ovális plasztika (Mária a gyermek Jézussal). Oldalhatáron álló szárnyának fedélzége a Dunára néző oromfal elé nyúlva faszerkezetű veranda fedését képi, amely a Fő utca Salamontorony utca felé eső szakaszának fa verandáit idézi.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezett építési ideje a XIX. sz. második fele, a századforduló. Az elmúlt évtizedben felújították Félegyházi András tervei szerint.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca zártorú szakaszának jellegzetes, épen megmaradt, felújított, gazdag vakolatarchitektúrájú eleme. Az utcai homlokzat historizáló vakolatarchitektúrája a vakolt nyílászáró keretezések, a vakolt párkányok, a faragott kő lábazat, a bádogg tetőszellőző ablakok védendő értéket képviselnek. Eredeti fa nyílászárói részlet gazdag profilozott tagozatokkal a korabeli asztalos kisipar megmaradt értékes példái. Az oldal szárny verandájának fa szerkezete és díszített könyök elemei egyedi értékek.		
ÁLLAPOT	Homlokzata felújított.		
JAVASLATOK	Szakszerű karbantartás.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Gyógyszertár, lakóház, bolt	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-18
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 44. HRSZ.: 105		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Gyógyszertár, bolt és lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Zártsorú, belső udvaros beépítés saroksztuációban, sarki bejáratlalt (gyógyszertár). Homlokzatának alapfelülete a festett, mélyített fugájú téglaburkolat, amely a gazdag, eklektikus, neobarokk vakolatarchitektúra tagozatai között jelenik meg. Jellegzetes elemei a kiugró ereszpárkányt alátámasztó, gazdagon díszített álló és fekvő konzorsor, valamint a nyílászervezés. Asztaloszerkezetei mívések, gazdagon faragottak; ezek közé kell sorolni a nyílászárókon kívül a gyógyszertár jórészt eredeti állapotában megmaradt berendezését is. Figyelemre méltó az eredeti szemekből a közelmúltban újjarakott cserépkályha is.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltehetőleg a századforduló környékén épült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Kiemelt pozícióban lévő, gazdagon és egységesen díszített épület. Sűrű osztású párkányzati konzorsorát a homlokzatok hossza különösen markánsá teszi. Eklektikus vakolatarchitektúrája az arányos nyílászáró keretezésekkel, fogazott párkánnyal és gazdagon díszített konzorsorral különleges egyedi érték. Eredeti fa nyílászárói profilozott tagozatokkal és részletekkel a korabeli asztalos kisipar megmaradt értékes példái. Kiemelt érték a gyógyszertár berendezése is. Javárészt eredeti állapotában megmaradt épület.		
ÁLLAPOT	Szerkezetileg kielégítő állapotú, de felújítandó, különösképpen a fő értéket képviselő homlokzati díszítő architektúra és a fa nyílászárók.		
JAVASLATOK	Szakszerű felújítás. Gyógyszertár cégérének, feliratának cseréje az architektúrához illeszkedő elemre. Felújításkor a lábazat újragondolása fellelhető tervek, fotók, dokumentumok alapján.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-19
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 48. HRSZ.: 107		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház (volt Diófa étterem)		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Zártorú beépítésű, egyszintes, nyeregtetős, egyszerű vakolt homlokzatú épület, amelynek különlegességét a kapubejáró feletti, fedélszéket megszakító tetőterasa adja.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Építési ideje nem ismert. Eredeti állapotához képest jelentősen átalakították, állaga leromlott. A mellvéden ülő kör oszlopok az egykori pergola emlékei; a kék homlokzati sáv az eredeti homlokzati osztáshoz illeszkedik.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A zártorú utcakép egy jellegzetes tagja, jó arányú főtömege, faragott kő lábzata megtartandó érték. Eredeti fa nyílászárói egyedi értéket képviselnek. A tetőterasz az utcai beépítés egyedi eleme.		
ÁLLAPOT	Szerkezetileg kielégítő, de cserépfedését leszámítva teljes felújítást igényel.		
JAVASLATOK	Szakszerű felújítás előzetes kutatás alapján; a kapubejáró melletti széles ablak arányosabb felosztása a templom felőli ablakokhoz illeszkedően. Az átalakítás előtti építészeti arculata legalább karakterében helyreállítandó.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE		NYILVÁNTARTÁSI SZÁM		H1-20
VÉDELEM TÍPUSA		H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP				
CÍM/HRSZ	Fő u. 49. HRSZ.: 32/2			
TULAJDONOS	Magán			
RENDELTTETÉS	Lakóház			
ÁLTALÁNOS ADATOK	A telek középső és hátsó részében álló, több épületből álló együttes. Az oldalhatáron egymás mögött két oromfalas, nyeregtetős, keskeny, parasztház jellegű, egyszintes, tetőtér beépítéses épület áll, mögöttük egy nagyobb, kétszintes épülettömeg fekszik, mindkét szintjén utcára néző tornáccal. Fa nyílászárói népies jellegű, karéjos mintájú fa keretezést kaptak. Dávid Károly építész építette családi üdülőnek.			
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Mai formáját a XX. sz. második felében nyerte el.			
VÉDELEM INDOKLÁSA	A modern éra egyedi, népies jellegű építészeti emléke, Dávid Károly építészeti formanyelvét viseli. Különösen az elülső két, oromfalával az utcára néző épület együttese, illetve a fa nyílászárók és az azokat övező motívumok, keretezések, előtetők értékesek, védendők.			
ÁLLAPOT	Felújítandó.			
JAVASLATOK	Szakszerű felújítás. A Dávid Károly-féle architektúra legalább karakterében helyreállítandó.			
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.			
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.			



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-21
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 61. HRSZ.: 40		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Szűkebb környezete utcavonalon álló épületeinek karakterét mutatja. Egyszintes, zártos beépítésű épület cserépfedésű nyeregtetővel, kő lábazattal. Vakolatdíszei és nyílászárói visszafogottak, ugyanakkor fa kapuja gazdagon faragott. Utcai homlokzatán egy előlépcső nélküli ajtó áll – szűk környezetében ez a zártos beépítés egyedülálló megoldás, más homlokzati ajtók tornáca nyílnak. Utcai homlokzatát és udvari oromfalát sűrűn benőtték a nem örökzöld futónövények, a szomszédos épületek között erre további példákat találunk.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezett építési ideje a XIX. sz. második fele vagy a századforduló.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Az utca eme szakaszának karakterképző eleme. Környezetében sűrűsödnek az utcavonalon álló beépítések, de zártosává a beépítés csak ezen telken fejlődött. Utcai arányos épülettömege megtartandó. Részletgazdag fa nyílászárói az adott kor asztalos kisiparának értékes emlékei. Faragott kő lábazata Visegrádra jellemző érték, vakolt párkánya és nyílászáróinak keretezése jelenleg egyszerű, de feltételezhetően korábban részletgazdagabb volt.		
ÁLLAPOT	Felújítandó, rossz állapotú vakolat, javítandó lábazat, pótlendő oromfali vakolat, festendő nyílászárók.		
JAVASLATOK	Szakszerű felújítás. Egykor meglévő vakolatdíszek, faragott nyílászárók kutatás alapján történő visszaállítása javasolt.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-22
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP	Z/S		
			
CÍM/HRSZ	Fő u. 64. HRSZ.: 115/2		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A Patak sétány érkezésénél, közel annak tengelyében található – enyhén exponált fekvéssel. Szabadon álló villa, utcára néző főhomlokzattal, kiemelt középrésszel. Homlokzati falai attikaszerűen az ereszvonál fölé nyúlnak, reprezentatívabbá téve a tömeget. Lábazata az utcai homlokzaton kőből épült vagy kőborítású, amelyben a pince nyílásai alacsony záródású kő boltívek alatt ülnek. Vakolt homlokzata – jelen állapotában – díszítetlen. Kiemelendő építészeti részlete a historizáló bádogg szellőzőablak, amely csak az utcai homlokzat tengelyétől balra maradt meg. Utcai ablakai boltíves záródásúak. Homlokzatát nem örökzöld futónövények borítják. Az épületet átépítették, hátrafelé bővítették, toldalékokkal látták el. Kerítése kő lábazaton kovácsoltvas oszlopok közti Haidekker dróthálóból áll, ami illeszkedik az épülethez, de csak a kapu díszesebb kiképzésű.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Valószínűleg a századforduló környékén, a XX. sz. elején építették. Telkének területén XVI-XVII. századi településnyomokat tártak fel.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca déli szakaszának az egyetlen megmaradt villaépülete. Tömegképzése reprezentatív, jó arányú, a futónövények hangulatossá teszik és ellensúlyozzák a díszítések hiányát. A Patak-sétány felől feltároló látványa városképi szerepét erősíti. Eredeti fa nyílászárói egyedi értéket képviselnek. A kerítésen is megjelenő faragott kő lábazat, valamint a Haidekker hálós kerítésmezők és kapu is építészeti értéket képviselnek.		
ÁLLAPOT	Az épület állapota kielégítő, szerkezeti probléma nem látható, azonban vakolt felületei, fa nyílászárói felújítandók, udvari lábazata pótlandóak.		
JAVASLATOK	Szakszerű felújítás, karbantartás. Felújításkor javasolt az eredeti állapot architektúrájának, részletképzésének visszaépítése a lehetőségek szerint a rendelkezésre álló tervek, fotók, dokumentumok és kutatások alapján.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Mária-lak	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-23
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP	Z/S		
			
CÍM/HRSZ	Fő u 66. HRSZ.: 123		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Szállás		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Az utca eme szakaszára jellemző oldalhatáron álló, utcai oromfalas, oldaltornácos, jó állapotban megmaradt hagyományos parasztházainak egyike. Vakolt homlokzata alapvetően visszafogott, parasztházakra jellemző, profílozatlan keretezésekkel áll, ám utcai ablakai alakhűen historizáló, erős kiülésű, részletesen faragott konzolokon nyugvó alsó és felső párkányzatot kaptak. Lábazata az utcai homlokzaton kő (de az udvari vakolt lábazattal egységesen szürke színűre festve), tornáca mívesen faragott fa szerkezetű, faragott deszkából álló mellvéddel. Cserépfedésű nyeregtetején egységes, egy sorban álló, fehérre festett betonelemmel fedett téglakemények állnak. Hátsó udvarában kissé idegen tömegű épület áll. Kerítése kő lábazatos kovacsoltvas kerítésmezőkkel, kapuját kő pillérek szegélyezik – ami illeszkedik az általános városképbe, azonban inkább a belsőbb területek utcavonalon álló beépítésének karakteréhez áll közelebb, mint a parasztházéhoz.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Valószínűleg a XIX. sz. végén vagy a XX. sz. első harmadában építették. Utcái homlokzatának arányaiból arra lehet következtetni, hogy a tornác egykor egészen az utcáig futott, és ott nyílással jelent meg.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A közvetlen környezet utcaképet adó parasztházak egyike, szép és a nagyobb villaépületekkel is kapcsolatot teremtő részletképzéssel. Egyedi értéke: tömege, arányai, oldalhatáron álló beépítése, nyílásarányai, illetve különösen kiemelendő anyaghasználat és részletképzései, díszítései - kiváltképp a vakolatarchitektúra és a tornác faragott fa szerkezetei.		
ÁLLAPOT	Kiváló, felújított.		
JAVASLATOK	Szakzerű karbantartás. Későbbi átépítéskor megfontolandó korhű osztott fa ablakszárnyak elhelyezése az utcai homlokzaton. Udvarán a burkolt és a zöld felületek aránya – a funkcióból és a környezet adottságaiból is kifolyólag – kedvezőtlen, ezen érdemes javítani, amikor arra lehetőség adódik.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-24
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő utca 71.HRSZ.: 45/1		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Egyszintes, utcavonalon álló beépítésű épület cserépfedésű nyeregtetővel, amely a kapubejáró felé attíkaszerűen tető fölé nyújtott oromfallal záródik, az oldalhatáron álló sarkánál pedig kontyolva fordul be. Egyszerű vakolatarchitektúrás homlokzat, vakolt lábazattal. Alpillérei a lábazaton szervesen ülnek, formálásuk elnagyolt. Újonnan beépített fa nyílászárói osztatlanok, az eredeti nyílásoknál valószínűleg szélesebbek.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Építésének ideje a századfordulóra tehető.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A közvetlen környezetében megszűnt eredeti beépítés emlékét őrző arányos tömegű épület. Beépítésén, tömegén, tetőidomán túl nyílásainak geometriája, elhelyezése (szabályos tengelyessége) emelendő ki.		
ÁLLAPOT	Jó állapotú, felújított épület.		
JAVASLATOK	Felújításkor, átépítéskor megelőző kutatás alapján az eredeti jellegnek megfelelő osztott fa nyílászárók beépítése, részletképzések, színezések és a feltételezhető kő lábazat visszaépítésének előtérbe helyezése javasolt.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-25
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP	Z/S		
			
CÍM/HRSZ	Fő utca 76.. HRSZ.: 128/1		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A fő utcai teresedésének lezárásaként, markáns, sarki pozícióban lévő épület. Egyszintes, cserépfedésű nyeregtetős, oromfalas záródású épület. Sarka 45°-ban lecsapott, jelenleg használaton kívüli ajtóval (egykori üzletbejárat); a teresedés öblében a homlokzat folytatásaként kialakított kosárgörbe vonalú boltíves udvari kapu áll. Homlokzati vakolatarchitektúrája szabadon, átértékelve, ám szigorú ortogonális rendbe foglalva historizáló. Lábazata vakolt, új fa nyílászárói előtt zsalugáterek állnak.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezett építési ideje a század első évtizedeire esik. Uzletként működött.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca teresedését markáns módon lezáró, gazdag vakolatarchitektúrájú, a környező parasztházak között városiasodó beépítés felé mutató épület. Az utca ezen szakaszának jellegét megadó karakteres épület. Mind beépítése, tömege, tetőformája és nyílásai, mind anyaghasználata, szerkezetei (pl. nyílászárók) és részletképzése, vakolatarchitektúrája védendő. A homlokzat folytatásaként kialakított kerítés és a kosárgörbe lezárás kapunyílás is megőrzendő, díszítéssel és címermezővel együtt.		
ÁLLAPOT	Jó állapotú épület, új nyílászárókkal.		
JAVASLATOK	Szakszerű karbantartás. A tetőfedés felújítás esetén településképbbe illő megoldásra - pl. egyenes végződésű sík kerámia cserépre - cserélendő.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Posta	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-26
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő utca 77. HRSZ.: 656		
TULAJDONOS	Állami (Magyar Posta Zrt.)		
RENDELTETÉS	Posta		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Sarkon lévő zártorú, egyszintes beépítés. Gazdag eklektikus vakolatarchitektúra sarokarmírozással, fogazott párkánnyal, tört timpanonos, gazdag részletképzésű nyíláskeretkezéssel. Fedése síkcserép, melyet csupán egy-egy tetősíkkabla bont meg, nyílászárói az eredetieknek megfelelő osztott fa szerkezetek, a lábazata vakolt. A szolgáltatásra utaló cégérek, információs táblák visszafogottak, illeszkedőek.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltehetőleg a századforduló környékén építették.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Kitűnő és az eredetinek megfelelő állapotban lévő épület, a Fő utca belső szakaszának egyik legkarakteresebb, a zártorú szakaszt nyitó eleme, gazdagon díszített vakolatarchitektúrával. A telek beépítésén, az épület tömegén, tetőformáján, nyílásain túl a ma látható állapotában megőrzendő a teljes homlokzat, annak anyagaival, díszítéseivel, a beépített szerkezetekkel együtt, beleértve a színhasználatot is.		
ÁLLAPOT	Felújítva, de a lábazat pár helyen sérült.		
JAVASLATOK	Szakszerű karbantartás.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-27
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő utca 79. HRSZ.: 654, 655		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Egyszintes, zártosorú beépítésű épület cserépfedésű nyeregtetővel. Ablakai és ajtóinak gazdagon profilozott, faragott fa nyílászárók, a szemöldöknél enyhén ívesen lekerekített nyílásban, klasszicista jellegű részleges keretkezéssel (sima vakolt alapfelületen úszó alsó és felső párkányzat). Vakolatarchitektúrája a fehér vakolt alapfelületet nem nyomja el, de a megjelenő elemek mégis markánsak, részletesen kidolgozottak, részben a természetes homokkő színnek is köszönhetően. Sarkán sarokarmírozás található, lábazata kő, kiülő vakolt téglasor lezárással. Csak személykapuja van, nagy méretű, udvarra vezető kapuja nincs. Az épület két külön telken fekszik, aminek következménye az eltérő cserépfedés és a homlokzat festésében lévő árnyalatkülönbség.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezett építési ideje a XIX. sz. második fele.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca belső szakaszának karakterét meghatározó, zártosorú beépítésű épületeinek egyike. A környező historizáló épületek burjánzóbb, neobarokk és eklektikát idéző erősebb formálású és mélyebb kiülésű tagozatainak visszafogott, higgadt, klasszicizmust idéző ellenpontozása. Az ablakok felső sarkainak enyhén íves kialakítása Visegrádi jellegzetesség. Védendő a teljes homlokzat ma látható formájában, részleteiben és egészében – az egységesítő, nem illeszkedő elemeket (pl. déli utcai kapu) ide nem értve –, tömege, tetőidoma és fedése.		
ÁLLAPOT	Jó állapotú, de a vakolat helyenként mállik, a lábazatot záró profil sérült, a nyílászárók festendők.		
JAVASLATOK	Későbbi, előzetes kutatást követő szakszerű felújítás, illetve annak keretében a cserépfedés és homlokzati festés egységesítése. A 654-es hrsz.-ú telken lévő épületrész ajtajának cseréje az eredetinek megfelelő ill. a homlokzat többi nyílászáróihoz illeszkedő nyílászáróra.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Polgármesteri hivatal	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-28
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő utca 81., HRSZ.: 650		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Intézmény / polgármesteri hivatal		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Zártorú, egyszintes és térdfalas tetőtér-beépítéses épület. Homlokzatának eredeti jellegét az 1950-es évekből átalakítás során elvesztette. Utcái homlokzata kortárs jelleggel kiegészített, átépített, tömege, osztása, vakolt felülete a Fő utcához illeszkedő. A hagyományos, az utcaképhez illő osztott fa nyílászárók mellett kortárs részletekpezésű kaput és műkö lábazatot, tagozatokat kapott. A tetőtéri térdfalban lévő nyújtott alakú ablakok előtt fémrács fut, amely az ablaksort vizuálisan a földszinti nyílástengelyekhez illeszti. Az udvari szárnyak teljesen újraépültek az átépítések során.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Az 1950-es években átépítették, melynek során eredeti jellegét elvesztette. 2015-ben Bártfai Tamás tervei alapján felújították, átépítették az udvari szárnyak teljes újraépítésével, illetve egy új, függetlenül is működtethető üléstermet is kapott lépcső-galériával, terasztetővel. Ekkor az utcaképtől leginkább idegen elemek eltávolításra kerültek (négyzetes arányú nyílászárók) vagy megszüntek, beépültek (középső attikafal-szerű, lépcsős kiemelés), de a historizáló homlokzat nem került visszaállításra. A parkány megemelésével az épület illeszkedik a szomszédos épületekhez. (forrás: Félegyházi András: Városmag központ beruházás – Új koncepció – 2012. szeptember, 2012. szeptember 24., http://www.visegrad.hu/uj-koncepcio-2012-szeptember, utolsó letöltés: 2018. 05.07.)		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca belső szakasza zártorú beépítésének arányos tömegű, karakteres épülete jól illeszkedik a kortárs részletekkel. Kiemelten védendőek azon elemei, attribútumai, amelyek a zártorú utcaképhez illeszkednek: eresztvonala, osztóparkánya, lábazata és a többi, a homlokzatot tagoló elem, nyílásai és nyílászárói, valamint tetőidoma és fedése. Védendő az udvari beépítés, hagyományos térszínei, különösen a tornác architektúrája; megőrzendő, jellegében megtartandó az illeszkedő anyaghasználat.		
ÁLLAPOT	Felújított.		
JAVASLATOK	Szakszerű karbantartás		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1994.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Étterem, lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-29
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő utca 83. HRSZ.: 646		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Étterem, lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Zártorú beépítésű épület, amely a mellette lévő, közforgalom számára megnyitott templomkertre oromfalával és udvarával néz. Tömegformálása nem saroképületre jellemző, de oromfala - kiemelt pozíciójának megfelelően - az utcai homlokzattal egyenértékű architektúrát kapott. Egyszintes, cserépfedésű nyeregtetős, oromfalas tömeg. Homlokzata egyszerű vakolatarchitektúrát kapott (tagolatlan álpillérek (vakolatsávok), zárópárkány, visszafogott nyíláskeretezések), oromfala macskalépcsővel záródik. Nyílászárói egységesen fából készült, újabb szerkezetek, de nyílásméreteik, záródásuk, jellegük eltér egymástól. Udvari szárnya egyszerűbb kiképzésű, a templomkertből korlátozottan látszik; itt vakolatlan téglakerítés fut a telekhatáron. A telek hátsó végében kis méretű, díszítetlen, hagyományos szerkezetekből és részletképzéssel felépített épület áll, amely oromfalával a templomkertre fut ki, így érzékelhetően meghatározza a teresedés hangulatát. Homlokzatán Zoller Attila, világhírű jazz-muzikus emléktáblája látható.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Valószínűleg a századforduló környékén épült beépítés. Oromfala eredetileg ablaktalan tűzfal volt.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A zártorú utcakép jellegzetes, jó arányú, záró eleme, eredetinek megfelelő vakolatdíszítéssel. Megőrzendő érték beépítése, tömege, tetőidoma, eresz- és homlokzati tagoló vonalainak magassága; azaz az épületet az utcaképbe illesztő geometria. Védendőek az eredeti állapotnak megfelelő homlokzati elemei (nyílások, nyílászárók, homlokzatdíszítés), és az ebből fakadó összkép, amelyet az eredeti állapot kutatása alapján kell teljes értékűvé tenni.		
ÁLLAPOT	Jó; a vakolat, festés helyenként javítandó.		
JAVASLATOK	Homlokzatok nyílászáróinak egységesítése előzetes kutatások alapján, alapvetően az utcaképbe illeszkedő nyílászárók beépítésével. Visszafogott, az épülettel összhangban lévő cégerek, feliratok, árnyékoló szerkezetek és burkolatok alkalmazása.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	„Zöld-ház”	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-30
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 85. HRSZ.: 357/1, 357/2, 357/3		
TULAJDONOS	357/1, 2: Visegrád Város Önkormányzata 357/3: magántulajdonban		
RENDELTETÉS	Lakó- és üzletház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Kisvárosias, utcavonalon álló, a Fő utcára és a Nagy Lajos utcára is historizáló, vakolatarchitektúrával díszített homlokzatai néznek. Az épületben kialakított üzlethelyiségek külön helyrajzi számon szerepelnek, önállóan működnek. Az sarki üzletben eredetileg a hátsó szárnyban működő mészárszék és húsfeldolgozó üzem készítményeit árulták, ma is húsbolt. A hátsó épület alatt boltozatos pince található, mely jégveremként is funkcionált. Sarki bejárata rimel a gyógyszertár tömegképzésére. Az épület alatt jégverem található.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezett építési ideje a XIX. sz. második fele vagy a századforduló környéke. Egykor hentes működött itt, a jelenlegi kocsmá épülete mészárszék volt.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A saroképület Visegrád kiemelt, markáns, arculatot meghatározó eleme. A zárt sorú utcakép jellegzetes jó arányú, sarokeleme, részben még eredeti vakolatdíszítéssel. Eredeti díszített faablakok, külső és belső spaletták. Védendőek eredeti szerkezetei, anyaghasználata, befoglaló geometriája és részletképzése (különösen vakolatdíszei) egyaránt. A nem illeszkedő elemek (pl. új nyílások, téglaburkolatok) megszüntethetőek (megszüntethetőek); új nyílások nyithatóak, de az jelenlegi és eredeti nyílásrendbe illesztve és az eredeti részletképzéssel, látszó szerkezetekkel azonos módon kialakítva.		
ÁLLAPOT	Felújítandó		
JAVASLATOK	Felújításkor az épület karakterét adó homlokzatdíszítés helyreállítása, egységes üzletportálok építése. Eredeti architektúra helyreállítása Fő utcai nem illeszkedő beépítés helyén.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSE


Lakóház (egykori OMF építésvezetőség)

NYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H1-31

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Fő u. 91-93. HRSZ.: 353, 354

TULAJDONOS Magyar Állam

RENDELTETÉS Jelenleg használaton kívül

ÁLTALÁNOS ADATOK Kisvárosias, utcavonalon álló, historizáló, XIX. századi, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal, a Fő utcára nyíló szegmensíves záradéku, kétszárnyú fikapuval. Az épület alatt jégverem található.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült a XIX. század második felében

VÉDELEM INDOKLÁSA Zártorú, kapubejárós épülettömege, historizáló homlokzatképzése, díszített fa ablakszerkezetei emelik a város védendő értékei közé. Fentiekén túl tetőidoma, fedése is védendő.

ÁLLAPOT Felújítandó


JAVASLATOK Felújításkor a homlokzat díszítésének helyreállítása, eredeti ablakok felújítása.

VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS 1984.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSE

Lakóház


NYILVÁNTARTÁSI
SZÁM

H1-32

VÉDELEM TÍPUSA

H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Fő u. 92. HRSZ.: 139/2

TULAJDONOS Magán

RENDELTETÉS Lakóház

ÁLTALÁNOS
ADATOK Kisvárosias, utcavonalon álló, összetett tetőformájú, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal, csatlakozó kerítéssel, oldalsó tornácos bejáratral.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET 1920-30-as években épült, Szikriszt György kőműves mester alkotása, melyet homlokzati emléktábla jelez.

VÉDELEM
INDOKLÁSA A kertvárosi hagyományokat ápoló, jellegzetes karakterű lakóház. Védendő a két világháború közti kertvárosi építészetet őrző tömege, geometriája, arányai, valamint a főbb, karaktert megadó részletei: vakolatarchitektúrája, orom- és ereszeszkázat, nyílások arányai, nyílászárók osztása. Anyaghasználata (vakolat, fedés a kiegészítő fa- és bádogszerkezeteivel, nyílászárók, lábazat) megőrzendő.

ÁLLAPOT Karbantartott

JAVASLATOK Rendszeres karbantartás. Felújítás esetén a homlokzati színezés felülvizsgálandó.


VÉDELEM ALÁ
HELYEZÉS 2004.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-33
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP	Z/S 		
CÍM/HRSZ	Fő u. 99. HRSZ.: 349/2		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Kisvárosias/falusias, utcavonalon álló, egyszerű homlokzatú épület, a Fő utcára nyíló egyenes záradékú, kétszárnyú fakapuval, közepén gyalogkapuval. Fedése sík kerámiaacserép, lábazata két sor kő, ablakai eredeti pallótokos fa nyílászárók.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezhetően a XIX. században épült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Hagyományos utcaképet erősítő, rendezett épület. Homlokzati- és tetőfelületének, nyílászáróinak aránya és részleteképzése hűen őrzi a falusias és kisvárosias beépítést, emiatt utcáról látható architektúrája egészében és részleteiben egyaránt védendő, tömegalakítástól a részletképzésig és anyaghasználatig		
ÁLLAPOT	Karbantartott		
JAVASLATOK	Rendszeres karbantartás. A sarkon kialakított kettőzött lefolyója felújítás esetén egyszerűsítendő – egyszeresre cserélendő – az ereszvonalak összeillesztésével.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-34
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u .113. HRSZ.: 340		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A Széchenyi tér északi oldalát lezáró, falusias, utcavonalon álló, egyszerű homlokzatú saroképület, jellegzetes beépítési móddal. A tornácot utólag beépítették.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Az 1885-ös kataszteri térképen az egy traktusos, hosszú tömeget már mai formájának megfelelően ábrázolták, a beépített területet határoló épületnek feltüntetve. Valószínű építési ideje a XIX. sz. középső vagy utolsó harmada.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Hagyományos tömegképzés és beépítési forma; a Millenniumi kápolna körüli tér karakterét meghatározó épület. Különösen védendő hosszú, egytraktusos tömege, megbontatlan (csak kéményekkel tagolt) teteje, fedése, valamint az oromfali nyílásrendje.		
ÁLLAPOT	Karbantartásra szorul		
JAVASLATOK	Felújításkor egységes szerkezetű ablakok beépítése, a homlokzati nyílásrend rendezettebbé tétele, a hasonló nyílások méreteinek és függőlegese pozícióinak egységesítése. Mérlegelendő a tornác beépítésének megszüntetése és az oromfal eredeti képének visszaállítása, vagy egy ahhoz közelítő architektúra és arányrendszer kialakítása az egykori tornácra eső oromfali nyílás átépítésével, korhű, visszafogott vakolatarchitektúra alkalmazásával.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Milleniumi kápolna	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-35
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő utca – Széchenyi utca találkozásában HRSZ.: 301/3		
TULAJDONOS	Egyházi		
RENDELTETÉS	Kápolna		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Szabadonálló, egyhajós, romantikus kápolna, félköríves záradéku, tömör fa kapuval, korcolt fémlemez fedéssel. A kápolnához lépcsősor vezet.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A falu lakói a Millennium idején építették a Szent Sebestyén vértanú tiszteletére, egy lebontott templom helyére.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Egyedi történeti értéket is képviselő, egyszerű tömegformálású, vakolatdíszes kápolna. Mai formájában védendő, megőrzendő, beleértve tömegét, anyaghasználatát, részletképzését, díszítéseit, összes szerkezetét.		
ÁLLAPOT	Karbantartott		
JAVASLATOK	Rendszeres szakszerű karbantartás		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Étterem	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-36
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Rév u. 4/a. HRSZ.: 89/1		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Étterem		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Kisvárosias, utcavonalon álló, L alakú épület, historizáló, vakolatarchitektúrával díszített négytengelyes homlokzattal. Belső udvar felé tornáccal fordul, melynek a telek hátsó része felé eső része stílus- és szerkezetazonos toldás. Ablakai faragott díszes fa kapcsolt gerébtokos nyílászárók eredeti belső spalettákkal, szemöldöküknél kis sugarú ívben lekerekítve; lábazata ciklopkő.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Közelmúltban följújtva		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A kisvárosi polgári lakóház jellegzetes példája. Beépítése, tömege, arányai egyediek, védendők. Megtartandó érték homlokzati díszítése, faragott kő lábazata, nyílásrendje és a sarkokban ívesen záródó szemöldökű Visegrádon jellegzetes egyedi nyílászárói, valamint tetőidoma és fedése. Udvarában a tornác szerkezete és vele együtt a jelenlegi egységes összkép megőrzendő érték.		
ÁLLAPOT	Karbantartott		
JAVASLATOK	Rendszeres karbantartás. Felújítás esetén a tömbbelső közterületei felé néző tetősíkokon megjelenő épületgépészeti kivezetéseket a településképbbe illeszkedőbb megoldással (falazott körülépítés, műves fémburkolattal vagy más hasonló esztétikai értékű szerkezettel) kell kicserélni.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-37
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Rév u. 8. HRSZ.: 91/1		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Kisvárosias, utcavonalon álló épület, historizáló, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal. Az eredeti fa pallótkos ablakokat modern fa ablakokra cserélték. Kő kerítéspillérek, „Haidekker-hálós” mezőkkel.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezett építési ideje a századforduló, a XX. sz. eleje.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A kisvárosi polgári lakóház jellegzetes példája. Tömege, kontyolt tetőidoma egyedi, szimmetrikus nyílásrendje az utcaképbe illeszkedő értéké teszi. Vakolatdíszítése, valamint faragott kő lábazata és a kerítés vele közel azonos megjelenésű lábazata, pillérei (a Haidekker-hálós mezőkkel) megőrzendő.		
ÁLLAPOT	Karbantartott		
JAVASLATOK	Rendszeres karbantartás. Felújítás esetén a nyílászárók az eredeti karakter szerint helyreállítandók.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház (Bánffy-Váradi villa)	NYILVÁNTARTÁS I SZÁM	H1-38
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Rév u. 12. HRSZ.: 90/2		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A Rév u. torkolatánál nagyobb kertben szabadon álló XIX. századi villa; a házhoz az 1980-as években éttermi rész épült. Egykor itt működött a Nádler-vendégő. Tornyos sarokpavilonjának tetején rácsos díszítéssel.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Valószínűleg a századforduló környékén építették. Az épület szerepel egy 1910 körüli képeslapon, fölötté „Herziöld villa” megnevezéssel. [forrás: Szőke Máttyás: Emléktábláink, In Visegrádi Hírek, 2018. Különszám p2]		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A kisvárosi polgári villa jellegzetes példája. Különösen védendő arányos tömegformája, nyílásrendje, eredeti fa nyílászárói, a tornác és az ormfali faragott fa szerkezetek. Tetőidoma a korabeli villaépítészeti és azok előképeinek őrzője.		
ÁLLAPOT	Karbantartott		
JAVASLATOK	Rendszeres karbantartás, felújításkor az azbeszt tartalmú fedés cseréje cserépre és környezetkímélő semlegesítése.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



VÉDELEM TÍPUSA **H1** - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Nagy Lajos u. 1/a. HRSZ.: 644/1

TULAJDONOS Magán

RENDILTETÉS Lakóház

ÁLTALÁNOS ADATOK	Kisvárosias, szabadonálló épület, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal. A négy ablaktengely között falfülke a homlokzaton, jelenleg nincs benne szobor.
-------------------------	--

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Az 1885-ös kataszteri térképen szerepel egy közel azonos alaprajzú épület, egyező pozícióban. Feltételezhetően a XIX. sz. végén, esetleg a századforduló környékén, a XX. sz. elején épült.
----------------	---

VÉDELEM INDOKLÁSA	A kisvárosi polgári lakóház jellegzetes példája; a templomot övező közterületek hangulatát meghatározó épület. Különösen védendők az épület, telek körüli tereket, azok arányait és hangulatát megadó elemei, így kiváltképp tömege és beépítése, tetőidoma és fedése. Szintén kiemelendő diszített homlokzata, beleértve a nyílásrendet és nyílászárókat, a teljes diszítést, vakolatkeretezést és falfülkét. Színei anyaghasználatát őrzendő. A kerti kút szintén hozzáad a templom körüli tér hangulatához, így felújításra javasolt.
------------------------------	--

ÁLLAPOT	Helyenként felújításra szorul
---------	-------------------------------

JAVASLATOK Vakolathibák javítása, színezés egységesítése, eredeti ablakok felújítása.


VÉDELEM ALÁ 1984.
HELYEZÉS

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-40
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Nagy Lajos út 6. HRSZ.: 361/1, 361/2		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Kisvárosias, szabadonálló épület, historizáló, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezhetően a XX. sz. elején épült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A kisvárosi polgári lakóház jellegzetes példája. Védendő az utcán megjelenő tömege, kontyolt, tetőfelépítményekkel csak kis mértékben és illeszkedő módon bolygatott tetőidomával, homlokzati nyílásrendjével, nyílásarányaival. Kiemelt értéket képvisel a homlokzati díszítése valamint a szemöldöknél kis sugarú ívben lekerekített ablaknyílás.		
ÁLLAPOT	Falak helyenként vizesednek, homlokzat karbantartásra szorul		
JAVASLATOK	Homlokzat és eredeti ablakszerkezetek följújítása.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-41
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Nagy Lajos út 8. HRSZ.: 363/7		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Szállásépület		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Kisvárosias, utcavonalon álló, vakolatarchitektúrával díszített homlokzattal, a homlokzathoz kapcsolódó falszakaszban kosáríves záródású fa kétszárnyú kapuval.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltehetőleg a XIX. században épült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A kisvárosi polgári lakóház jellegzetes példája. Az épülethez csatlakozó kosáríves épített kapuzata, arányos alaknyílásai és tömegformája a tér sarkát lezáró helyzetével együtt egyedi építészeti érték. Vakolatarchitektúrája a jó arányú nyíláskeretezések, pilaszterek egyedi értéket képviselnek, Eredeti pallótokos ablakai, a faszervezetű kapu megőrzendők.		
ÁLLAPOT	Homlokzata felújításra szorul		
JAVASLATOK	Megelőző kutatás alapján a homlokzat és eredeti ablakok felújítása, az eredeti díszítés helyreállításával, az épülethez illő reklámfelület, cégér kialakításával.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Zách Klára u. 3. HRSZ.: 51

TULAJDONOS Magán

RENDELTETÉS Lakóház

ÁLTALÁNOS ADATOK Hagyományos, oldalhatáron álló, utcai oromfalas, hosszú, keskeny traktusú arányos épülettömeg fa pillérek gyámolította oldaltornáccal. Részletképzései kiemelendők: jó arányú fa nyílászárói, a tornác fa szerkezetei és a téglá tagozatok, keretezések. Növénnyel befuttatott, terméskőből rakott kerítés.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az épület a XIX. század második felében vagy a századforduló környékén, a kerítés feltételezhetően a XX. század közepén épült.

VÉDELEM INDOKLÁSA A lakóház Visegrád hagyományos, falusi jellegű beépítését őrzi, amelyet a településban felváltott a zártosult beépítés. A telepítés e tekintetben a környező utcaszervezettel nagyon szoros és védendő egységet képvisel. A ház oldaltornácos, hosszú tömege, nyeregteste, fa nyílászárói közel eredeti formájukban maradtak meg. Kiemelendő érték az utcai homlokzat és annak elemei, arányai. A kerítés Zách Klára utca jellegzetes, karaktert teremtő térfala, faragott kő anyaghasználata a korabeli Visegrádra jellemző rakásmódja értéket képvisel.

ÁLLAPOT Az utcai homlokzat kielégítő, az oldalhatáron álló fal vizesedik, a további szerkezeteket tekintve felújítandó. A kerítés karbantartott.

JAVASLATOK Teljes felújítás az eredeti állapot minél teljesebb megőrzése mellett. A kerítés rendszeres karbantartása. (Kapuval, a tornác kapcsolódó részével együtt kezelendő.)


VÉDELEM ALÁ
HELYEZÉS 1984.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-43
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Zách Klára u. 23. HRSZ.: 637		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Két egymáshoz közeli, párhuzamos, de jelentős szintkülönbségű utca között álló telekre épült emeletes, mindkét oromfalával utcavonalon álló épület. Homlokzata általános helyen díszítetlen vakolat, a felsőbb utcára néző oromfala vakolatlan téglá, amely illeszkedik az alacsony, köpüléres téglakerítéshez. Az alsó szint udvari ragasztott kő burkolata kissé idegen. Zöldre festett, faragott fa szerkezetekből álló oldaltornáca ritka módon az emeleten helyezkedik el, de még a felsőbb utca szintje alatt. Fedése kettős hód farkú cserépfedés. Kő kerítése, valamint a hozzá illeszkedő kő támfal és az ahhoz kapcsolódó szerkezetek (pl. falazott kémény, lépcső) egyedi hangulatot adnak a kis trapéz alakú udvarnak.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Valószínűleg a XIX. században vagy a századforduló környékén épült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Pincesor jellegű szituációba épített hagyományos, a korabeli falusi, kisvárosi építészetet őrző, ám mégis egyedi, karakteres emeletes épület egyedi részletekkel. Telepítése, emeletes tömege, téglá hátsó homlokzata és támfala, kerítései hangulatos, az utcában arculatot meghatározó épületté teszik. Tornácának fa elemei, eredeti nyílászárói, mintázott fa mellvédje értéket képviselnek.		
ÁLLAPOT	Felújításra szorul.		
JAVASLATOK	A felújítás során az eredeti mives faszerkezetek helyreállítása. A napelemek tájidegen kihelyezése átalakítandó. Javasolt az udvari kő burkolat cserélje az architektúrába illő, illetve a kerítéshez és támfalhoz jobban illeszkedő burkolatra. A kerítés nádfonata helyett mérlegelni kell egyéb, illőbb megoldások, pl. élő növényzet alkalmazását.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSE


Lakóház és kertkapuja

NYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H1-44

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP




CÍM/HRSZ	Zách Klára u. 29. HRSZ.: 624
TULAJDONOS	Magán
RENDELTETÉS	Lakóház
ÁLTALÁNOS ADATOK	Hosszú, egytraktusos, oromzatos, fa tornácos, 1 emeletes lakóház cseréppel fedett téglakertítéssel és kovácsolt vas kertkapuval. Tornácának oromfali végződéséhez – a terepviszonyokat kihasználva - faragott fa erkélyszerkezetet illesztettek.
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezhetően a XIX. sz. végén vagy a XX. sz. elején épült.
VÉDELEM INDOKLÁSA	A tornácos lakóház egyedi értékes példája. Hosszú tornácos tömegformája megőrzendő. A tornác fa szerkezetei, díszített deszka mellvédje, a tornácvégi kiugró fedett fa erkély egyedi értéket képviselnek. A kovácsoltvas kapu egyedi érték.
ÁLLAPOT	Karbantartott
JAVASLATOK	Rendszeres karbantartás, faszervezetek állagmegóvása
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Református imaház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-45
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Kálvária lépcső HRSZ.: 633		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	L-alakú épülettömeg, tornáccal. Mellette a Kálváriára vezető lépcső.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Lakóházból alakították Református gyülekezeti házzá az 1930-as években; 1938. augusztus 2-án szentelték fel. Aprily Lajos a gyülekezet aktív tagjaként rendszeresen megfordult az épületben., 1962-től presbiter, adományával jelentősen hozzájárult a gyülekezeti élethez és az épület fenntartásához. Ma már nem imaházként működik.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Elsősorban helytörténeti értéke emeli a védendő épületek sorába. Ezen túl a Kálváriára vezető lépcső melletti különleges elhelyezkedése is megőrzendő.		
ÁLLAPOT	Karbantartott		
JAVASLATOK	Rendszeres karbantartás		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




Archív fotó a református imaházról




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház - „Lang-ház”	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-46
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Pázmány Péter u. 3. HRSZ.: 610		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Jelenleg használaton kívül		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Az épület egy traktusos tornácos földszintes ház. Két különböző időben épült, mely a falazat szerkezetében is látszik. A régebbi rész a főépület, melyhez az utcafronti részen fészert toldottak hozzá. Falazata vegyes téglá, kő és vályog. A tornác két oszlopa újabb, feltehetőleg az épületet védő, a hegyomlást megakadályozó támfal építéskor rakták újra. Helyiségei: tornác, un. „tisza” szoba, központi valamikori konyha és szoba. Az épületbe a tornácon át lehet bejutni, és van egy hátsó kijárat az épület mögötti kicsi háromszögletű kertészre, melyből a fészert is nyílik.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A század első évtizedeiben hagyományos szerkezettel épült épületet még a háború előtt legalább egyszer átépítették. Egy 1921. áprilisi postai pecsétell ellátott Visegrád, Apátkúti patak völgyét ábrázoló képeslapon egyértelműen felismerhető az épület. Az 1990-es években szakszerűtlenül átalakították, majd 2013-ban egy löszfal omlás következtében további javításokat végeztek rajta.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Az érintett telek örökségvédelmi besorolás alatt álló területen van a Római Kat. templom mögötti és az Apátkúti patak völgye felé néző Tamás-hegyen. Az épületet a helyiek Lang-ház néven emlegetik. Az erős lejtésű délies hegyoldal a középkor óta szőlőművelésnek adott otthont. Történelmi idők óta ismeretes ennek a területnek a beépítése, a hegyoldalba épített védett pincesorokkal, ennek köszönhető területi védettsége is. Az épület a pincesor kiinduló pontja. Népi építészeti hagyományokat őrző tornácos tömegformája, háromosztatú belső térszervezése és megmaradt eredeti nyílászárói spalettákkal, vasalatokkal - melyek a Visegrádi kisiparos kultúra részei - védendő értékek.		
ÁLLAPOT	A tetőszerkezet rossz állapotban van, a beázások a falakat is károsítják. Teljes felújításra szorul.		
JAVASLATOK	A telken lévő, jelenleg romos állapotú épület hasznosításra vár. A ház állapota szükségessé teszi megelőző állagmegóvási terv alapján az épület hagyománytisztelő felújítását. A toldalék épületrész bontása javasolt.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Üdülőépület	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-47
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Magas köz, HRSZ.: 604		
TULAJDONOS	Magán (Bp. XXIII. ker. Önk. Soroksár tulajdona)		
RENDELTETÉS	Üdülő		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Szabadonálló, üvegezett fa verandás épület.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Valószínűsíthetően a XIX. században épült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Üvegezett verandája, arányos szimmetrikus tömegformája, hagyományos homlokzati tagolása emeli a védendő értékek közé. A veranda egyedi faserkezete, eredeti nyílászárói, a fa andráskeresztek, a jellegzetes oromfali deszkaburkolat és a deszkázott mellvéd egyedi építészeti értékek.		
ÁLLAPOT	Karbantartott		
JAVASLATOK	Rendszeres szakszerű karbantartás és állagmegóvás		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-48
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Széchenyi u. 1. HRSZ.: 369		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Oromzatos, fésűs beépítésű, nyeregvetős falusias épület.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezhetően a XIX. sz. második felében vagy a századforduló környékén épült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Az archaikus, falusias beépítés fennmaradt példája. A város középkori templomait összekötő út mentén kialakult beépítés irányára utaló jelölő épület. A fentiek alapján eredeti telepítése, tömegformálása, tetőidoma, anyaghasználata, színezése védendő értékek.		
ÁLLAPOT	Felújításra szorul		
JAVASLATOK	A felújítás során illeszkedő szín- és anyaghasználat alkalmazása, valamint a közterület felé kialakított tájidegen toldalékok eltávolítása, szervesen illeszkedő megoldásra cserélése javasolt.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere

ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-49
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Széchenyi u. 3. HRSZ.: 368		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Oromzatos, fésűs beépítésű, nyeregtetős falusias épület. Kőkerítés és egyszerű díszítésű kovácsolt vas kapu.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezhetően a XIX. sz. második felében vagy a századforduló környékén épült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Az archaikus, falusias beépítés fönnyaradt példája. Hagyományos nyeregtetős hosszú parasztház tömegformája a vakolt téglapilléres tornácos előtérrel megőrzendő építészeti örökség. Eredetileg 3 osztatú hagyományos térszerkezete, anyaghasználata (vakolt fehér falak és mellvéd, eredeti faablakok, agyagcserép fedés értéket képviselnek.		
ÁLLAPOT	Felújításra szorul		
JAVASLATOK	A felújítás során illeszkedő szín- és anyaghasználat alkalmazása.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-50
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Széchenyi u. 5/b. HRSZ.: 367		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Oromzatos, fésűs beépítésű, nyeregtetős falusias épület. Kőkerítés és Haidekker hálós kerítésmező.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezhetően a XX. sz. első felében környékén épült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Az archaikus, falusias beépítés fennmaradt példája. Hagyományos nyeregtetős tömegformája a bejárati oldal felé túlnyúló, kissé aszimmetrikus tetővel megőrzendő építészeti örökség. Utcai kéttengelyes nyílásrendje, hagyományos nyílásosztásai, látszó gerendás ereszalja értéket képviselnek. A kőlabazatos kerítés Haidekker hálós mezőkkel és kapuval is megőrzendő érték.		
ÁLLAPOT	Felújított		
JAVASLATOK	Rendszeres szakszerű karbantartás		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Kokas villa és kerítése	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-51
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Széchenyi u. 11. HRSZ.: 330/2		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Művelődési ház és könyvtár		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A környező beépítéshez nem illeszkedő, nagyobb telek hátsó részén szabadon álló villaépület; az utca felől díszes, historizáló vakolt kapuépítménnyel. Mozgalmas, additív, vertikális jellegű, romantikus tömegalakítás, barokkos nyíláskeretkezéssel, a földszinten neoromán jellegű tömzsi oszlopokkal és kerek nyílásokkal. Belső terei jellemzően díszítetlenek. Az épület mögött támfalként is funkcionáló, poroszsüveg boltozatos, kőből rakott tárolók állnak.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A XX. század elején épült. Bischitz-, majd Kokas-villa; az államosítás után üdülő, végül 1967 óta a Mátyás Király Művelődési Háznak ad otthont.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A polgári villaépítészeti kiemelkedő példája Visegrádon, változatos tömegformálással, egyedi vakolatarchitektúrával és részletekkel. Polgári jellegű eklektikus vakolatarchitektúrája, a nyíláskeretkezések, szemöldök párkányok, az oszlopokon, fél-oszlopokon nyugvó boltívek, ballusztrádok megőrzendő értékek. A historizáló kapuépítmény a kőlabazatos pálcás kovácsoltvas kerítéssel is védendő érték.		
ÁLLAPOT	Felújításra szorul		
JAVASLATOK	A felújítás során az eredeti homlokzatdíszek és erkélymellvéd helyreállítása javasolt. Kerítése fa deszkázatú szakasza az eredetinek (meglévőnek) megfelelőre cserélendő, egységesítendő. A kapcsolódó kis kockakő burkolatok is megőrzésre javasoltak, kiegészítendőek (régiek és közleműltban fektetettek egyaránt)		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Kép forrása: sulinet.hu

Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-52
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Széchenyi u. 13. és 15 HRSZ.: 328		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Utcavonalon álló, oromzatos, falusias/kisvárosias épület; udvari homlokzata előtt fa tornác. Igényes részletképzés és díszített szerkezetek.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezhetően a XX. sz. elején épült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Tömegformája, homlokzatosztása, verandája a hagyományos falusi/kisvárosi lakóház jellegzetes példája. Hagyományos nyeregtetős hosszú parasztház tömegformája a hosszoldalon végigfutó tornáccal megőrzendő építészeti örökség. A faragott fa tornácoszlopok, az esztergált fa ballusztrádos mellvéd egyedi érték. Az eredeti profilozott részletgazdag fa nyílászárók a zsugáttérrel a korabeli asztalosipar megőrzendő emlékei.		
ÁLLAPOT	Felújított		
JAVASLATOK	Rendszeres szakszerű karbantartás		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSE


Lakóház tégl homlokzattal

NYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H1-53

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Széchenyi u. 17. HRSZ.: 327

TULAJDONOS Magán

RENDELTETÉS Lakóház

ÁLTALÁNOS ADATOK Utcavonalon álló, oromzatos, falusias/kisvárosias épület; udvari homlokzata előtt fa tornác. Utcai homlokzata egyszerű mintázatos téglaburkolatú.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Az épület feltételezhetően a XX. sz. elején épült.

VÉDELEM INDOKLÁSA Tömegformája, homlokzatosztása, verandája a hagyományos falusi/kisvárosi lakóház jellegzetes példája. Hagyományos nyeregtetős hosszúházás tömegformája a hosszoldalon csatlakozó tornáccal megőrzendő építészeti örökség. A mivesen rakott pilaszterekkel és lizénákkal tagolt utcai téglahomlokzat egyedi érték.

ÁLLAPOT Felújított

JAVASLATOK Rendszeres szakszerű karbantartás

VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS 2004.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere





ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Lakóház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-54
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Széchenyi u. 53. HRSZ.:305		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Utcavonalon, oldalhatáron álló, oromzatos, stukkódíszes falusias épület; udvari homlokzata előtt fa tornác. Archaikus típus.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Feltételezhetően a XX. sz. elején épült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Tömegformája, homlokzatosztása, verandája a hagyományos falusi lakóház jellegzetes példája. A hosszú földszintes épület nyeregtetős, a hosszoldalon tornácos tömegformája, a tornác megmaradt eredeti részletei, az utcai homlokzat hagyományos osztásrendje, az aszimmetrikusan csatlakozó nyitott tornácrész építészeti értéket képvisel. A homlokzat eredeti elemei megőrzendők. A faragott kő lábazat is értéket képvisel.		
ÁLLAPOT	A tetőszerkezet rossz állapotban van, a beázások a falakat is károsítják. Teljes felújításra szorul.		
JAVASLATOK	A telken lévő, jelenleg romos állapotú épület hasznosításra vár. A ház állapota szükségessé teszi megelőző kutatás és állagmegóvási terv alapján az épület hagyománytisztező felújítását. A toldalék épületrész bontása javasolt.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Temetői kápolna	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-55
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Mátyás király utca, HRSZ.: 462		
TULAJDONOS	Egyházi		
RENDELTETÉS	Temető		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A temető a Mátyás király utca mentén fekszik, attól felfelé emelkedő domboldalon, jellemzően az utcára néző – és az emelkedő terep miatt jól látható – sírkövekkel. Kápolnája téglából homlokzatú kő lábazattal és tagozatokkal, korcolt rézlemez fedéssel.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A XIX. század elejétől működő temető. Itt nyugszik – többek között – Viktorin József, Zsitvay Tibor, Dörre Tivadar, Schulek Frigyes és Schulek János, Áprily Lajos, Gróh Gyula.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A város egykori lakóinak emléket állító kegyeleti hely. A domboldalra felkúszó sírok és a gazdagon díszített, historizáló temetőkápolna kompozíciója kiemelt értékűvé emeli a sírkertet.		
ÁLLAPOT	Karbantartott		
JAVASLATOK	Rendszeres karbantartás, beleértve a növényzetet is.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Latinovits-villa	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-56
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Várkert HRSZ.: 087/9		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Jelenleg használaton kívül		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Külterületen, ősfás parkban épült szabadonálló, neoklasszicista villaépület. Jelentősen átalakították. A területen találhatóak az egykori Szent András monostor maradványai. Parküdülként működött.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Latinovits Tibor építette 1923-26 között, ezt követően „az előkertén túl, egy kicsit magasabb térszalon, melléképületek, víztorony és egy „villanyfejlesztő telep” épült”. 1930-tól kezdődően már az Újságírók Kórház és Szanatórium Egyesületének tulajdonában álló üdülként működött. [forrás: Szóke Máttyás: Emléktábláink, In Visegrádi Hírek, 2018. Különszám p4, p14].		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Karakterében, neoklasszicista stílusában Visegrádon egyedi helytörténeti elem. Eredeti tömegformája, portikuszos tornáca, eredeti nyílásosztása és nyílászárói megőrzendő értékek. Feltehetően eredetileg a jelenleginél gazdagabb vakolatarchitektúrával rendelkezett.		
ÁLLAPOT	Romos, az eredeti állapothoz képest átépített.		
JAVASLATOK	Teljes körű szakszerű felújítás az eredeti állapot kutatását követően.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. május 23.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Tornyos épület	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-57
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Várkert HRSZ.: 087/10		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Jelenleg használaton kívül		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Egykori Park üdülő (Latinovits-villa)tornyos épülete.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Valószínűleg a Latinovits villával egy időben (1923-26) vagy nem sokkal azt követően épült. A kapcsolódó épületszárnyak megsemmisültek.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Latinovits-villához tartozó egyedi emlék. Az épület egyedi tömegformája különleges megőrzendő érték. Az épület hagyományos anyaghasználata, faragott kőfalak, kőpillérek, vakolt falfelületek, hagyományos agyagcserép fedés építészeti értéket képviselnek.		
ÁLLAPOT	Romos		
JAVASLATOK	Teljes körű szakszerű felújítás, a megsemmisült részek helyreállításának mérlegelésével.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. május 23.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Magyar László tornacsarnok	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-58
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Rév utca 2., HRSZ.: 85/6		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Tornacsarnok		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Az épületben a helyszín történelmi múltja elevenedik meg – a fachwerkes szerkezet a falut a 150 éves török megszállást követően benépesítő sváb lakosság hagyományos építésmódját, a romos kőfal a helyi reneszánsz kori maradványokat idézi. A tornaterem, így Visegrád múltját idézve, városi térként fogalmazódik a képzetes fachwerkes házak között, ugyanakkor tágas tisztásként is, a hatalmas, virágablakokkal virágzó metaforikus tartófák között.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Epült 1989-ben Makovecz Imre tervei alapján. Elvégzendő állagmegóvási munkáinak tervét Sáros László György DLA készítette.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Visegrádon megépült organikus formanyelvű épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makovecki kézjegyeket hordozó épület. Makovecz Imre épületek-konceptiójának egyik értékes reprezentánsa. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti tömegformálása, anyaghasználata, fedéskepe, részletképzései (nyílászárók egészen a kilincsig, ácsszerkezet, lábazat vonalvezetése, homlokzati struktúra) védendő értékek.		
ÁLLAPOT	A tetőszerkezet rossz állapotban van, a beázások a falakat is károsítják. Teljes felújításra szorul.		
JAVASLATOK	Felújítása, bővítése az eredeti karakter megőrzésével lehetséges.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Eisler-ház	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-59
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Zách Klára u. 5. HRSZ.: 52/2		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Földszint + tetőtérbeépítéses családi ház.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Épült 1992-ben Makovecz Imre tervei alapján		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Visegrádon megépült organikus formanyelvű épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczi kézjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Az elpusztult „Agas-ház” és az 1980-as években tervezett városközponti beépítés favázis architektúrájához illeszkedő részletképzései, anyaghasználata, színezése mostanra egyedülálló, ezért védendő érték. Eredeti tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, részletképzései védendő értékek.		
ÁLLAPOT	Jó állapotú		
JAVASLATOK	Rendszeres szakszerű karbantartás		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		





ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSE


Fogadóépület és gondnoki lakás

NYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H1-60

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:0120/8

TULAJDONOS Magyar Állam

RENDELTETÉS Raktárépület

ÁLTALÁNOS
ADATOK Szolgáltató épület és lakás

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1978-ban, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként. 2014-ben felújította a Pilisi Parkerdő Zrt.

VÉDELEM
INDOKLÁSA A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczi kézjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, részletképzései (nyílászárók, kapcsolódó terasz) védendő értékek.

ÁLLAPOT Jó állapotban

JAVASLATOK Rendszeres szakszerű karbantartás

VÉDELEM ALÁ
HELYEZÉS 2019.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSEFürdőépület és kazánház
(kemping)NYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H1-61

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:0125/20

TULAJDONOS Magyar Állam

RENDELTETÉS Tábort fürdőépület és kazánház

ÁLTALÁNOS
ADATOK A jurta tábor kiszolgáló fa fürdőépület és kazánház.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1979-ban, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként.

VÉDELEM
INDOKLÁSA A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczi kézműves hordozó épület. Eredeti tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, védendő érték. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája.

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul

JAVASLATOK Deszka héjazat javítása, cseréje szükség szerint. A mellé tákolt fatároló építmény az eredeti architektúrához szervesen illeszkedőre cserélendő.

VÉDELEM ALÁ
HELYEZÉS 2019.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.





ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSE


Két tisztasági épület (kemping)

NYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H1-62

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:0125/20

TULAJDONOS Magyar Állam

RENDELTETÉS Tábortisztasági épület

ÁLTALÁNOS
ADATOK A jurta tábor kiszolgáló fa tisztasági épület, WC-vel, mosdóval.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1981-ben, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként.

VÉDELEM
INDOKLÁSA A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczy kézműves hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, védendő érték. Az eredeti, „szarvakban” végződő tartók és az oszlopra állított attribútum-szobrok is védendők.

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul


JAVASLATOK Deszka héjazat javítása, cseréje szükség szerint, ráfutó növényzet visszanyesése, karbantartása. Az eredeti koncepcióval összhangban lévő középső lefedés készítenendő. A korábbi férfi és női attribútumokat ábrázoló díszek, és az épület előtti vízvételi helyek formai kialakítása az eredetivel megegyező módon pótolandók, helyreállítandók. A fogadó támfal látszó részeinek anyaghasználata az eredeti terv szerint helyreállítandó. A karakteridegen polikarbonát fedés szervesen illeszkedőre cserélendő.

VÉDELEM ALÁ
HELYEZÉS 2019.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



Kép forrása: makovecz.hu (utolsó letöltés: 2018. 06. 04.)



ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSE


Tisztasági épület (játszótéri parkoló)

NYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H1-63

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:068/2

TULAJDONOS Magyar Állam

RENDELTESETÉS Játszótéri tisztasági épület

ÁLTALÁNOS
ADATOK A játszótérrel kiszolgáló fa tisztasági épület, WC-vel, mosdóval.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1981-ben, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként.

VÉDELEM
INDOKLÁSA A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczi kézműves hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, védendő érték. Az eredeti, „szarvakban” végződő tartók és az oszlopra állított attribútum-szobrok is védendők.

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul

JAVASLATOK Deszka héjazat javítása. Az eredeti koncepcióval összhangban lévő középső lefedés készítenendő. A korábbi férfi és női attribútumokat ábrázoló díszek, és az épület előtti vízvételi helyek formai kialakítása az eredetivel megegyező módon pótolandók, helyreállítandók. A karakteridegen polikarbonát fedés szervesen illeszkedőre cserélendő.

VÉDELEM ALÁ
HELYEZÉS 2019.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSEKét tisztasági épület a Mócsai
tanyánálNYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H1-64

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:068/1

TULAJDONOS Magyar Állam

RENDELTETÉS Tábortisztasági épület

ÁLTALÁNOS
ADATOK A kirándulókat kiszolgáló fa tisztasági épület, WC-vel, mosdóval.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1981-ben, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként.

VÉDELEM
INDOKLÁSA A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczi kézműves hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti tömegformálása, anyaghasználata, fedéskepe, védendő érték. Az eredeti, „szarvakban” végződő tartók és az oszlopra állított attribútum-szobrok is védendők.

ÁLLAPOT Karbantartásra szorul

JAVASLATOK Deszka héjazat javítása. Az eredeti koncepcióval összhangban lévő középső lefedés készítenő. A korábbi férfi és női attribútumokat ábrázoló díszek, és az épület előtti vízvételi helyek formai kialakítása az eredetivel megegyező módon pótolandók, helyreállítandók. A karakteridegen polikarbonát fedés szervesen illeszkedőre cserélendő.

VÉDELEM ALÁ
HELYEZÉS 2019.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSETisztasági épület a
vándortábornálNYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H1-65

VÉDELEM TÍPUSA H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Mogyoróhegy, HRSZ.:068/1

TULAJDONOS Magyar Állam

RENDELTETÉS Tábori tisztasági épület

ÁLTALÁNOS
ADATOK A vándortábornál kiszolgáló fa tisztasági épület, WC-vel, mosdóval.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Épült 1981-ben, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként.

VÉDELEM
INDOKLÁSA A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczi kézzel készített hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, kemencéje védendő érték. Az eredeti „szarvakban” végződő tartók és az oszlopra állított attribútum-szobrok is védendők.


ÁLLAPOT Karbantartásra szorul

JAVASLATOK Deszka héjazat javítása. Az eredeti koncepcióval összhangban lévő középső lefedés készítendő. A korábbi férfi és női attribútumokat ábrázoló díszek, és az épület előtti vízvételi helyek formai kialakítása az eredetivel megegyező módon pótolandók, helyreállítandók. A karakteridegen polikarbonát fedés szervesen illeszkedőre cserélendő.

VÉDELEM ALÁ
HELYEZÉS 2019.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Főzőépület a vándortábornál	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-66
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Mogyoróhegy, HRSZ.:068/1		
TULAJDONOS	Magyar Állam		
RENDELTETÉS	Tábori főző és étkezőépület		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A vándortábornot kiszolgáló fa főző és étkezőépület, belül kemencével.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Epült 1978-ban, Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczi kézjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Eredeti tömegformálása, anyaghasználata, fedésképe, kemencéje védendő érték. A kapcsolódó vizesblokk is védendő érték. (Ld. másik adatlapon!)		
ÁLLAPOT	Karbantartásra szorul		
JAVASLATOK	Deszka héjazat javítása		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Mócsai-tanya	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-67
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Mogyoróhegy, HRSZ.: 068/1		
TULAJDONOS	Magyar Állam		
RENDELTESET	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	U-alaprajzú épület, mely a népi épületek alapvető elemeit (tornác, nyílások, anyaghasználat) ötvözi, melyekből sajátos, egyedülálló ház alakul ki.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	1982-ben épült Makovecz Imre tervei alapján. Madas László építtette erdészlakásnak. Mócsai-tanyának nevezik a korábban ott álló épület tulajdonosa után.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczi kézműves hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Védendő érték az „U”-alakú udvaros beépítés, az általános anyaghasználat, az ágasfás tornác és kapcsolata a házzal, a hagyományos paraszti és polgári vakolatarchitektúra alapján megalkotott összes részlet és az eredeti fedeles kapu.		
ÁLLAPOT	Karbantartott, viszonylag jó állapotú épület.		
JAVASLATOK	Rendszeres, szakszerű karbantartás, kültéri burkolatok felújítása az eredeti jelleg megtartásával.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Mogyoróhegy vendéglő	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-68
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Mogyoróhegy, Panoráma út mellett HRSZ.: 071		
TULAJDONOS	Magyar Állam		
RENDELTESET	Vendéglő		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Makovecz Imre által tervezett faszerkezetű épület. Galériájára elforgatott gerendavégekből álló csigalépcső vezet.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	1982-ben épült Makovecz Imre tervei alapján a Mogyoróhegyi Kiránduló Központ részeként.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő, jellegzetes makoveczi kezjegyeket hordozó épület. A hazai organikus építészet korai iskolapéldája. Homogén deszkaburkolata, földig érő fedése védendő karakter, amely a mogyoróhegyi együttes építményein végigvonul. Az 1980-as években európai hírűvé vált Mogyoróhegyi Kiránduló Központ „zászlóvivője”, címlap-szereplője. Lépcsőjének műemléki értéként történő bejegyzése folyamatban van. A meglévő berendezés nagy része (székek, asztalok) eredeti, védendő.		
ÁLLAPOT	Karbantartásra, helyenként felújításra szorul		
JAVASLATOK	Kívánatos a külső deszkázott tetőkaréj eredeti formában történő helyreállítása, az eredeti fatörzs szelvényekből álló padlóburkolat visszaállítása. Az épület fő tömegén meglévő szint kell alkalmazni a teraszlefedéseknél is, hogy visszanyerje az épület eredeti, természeti képződmény jellegű formáját.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Korda-villa	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-69
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Mátyás király utca/Mátyás köz HRSZ.: 386/5		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Lakóház		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Az épület díszes, fachwerkes szerkezetű villa		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	kb. 110 éves épület (szóbeli közlés alapján)		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Gazdagon díszített, egyedi architektúrával rendelkező épület. Míves ablakszerkezetei, nyíláskeretezése, nyílászárói, azok osztása és részlet kialakítása, homlokzati díszítése, – fa rácsokat és szerkezetutántó díszítés, faragott gerendavégek, deszkaburkolatú oromzat – karakteres üvegezett verandája védendő.		
ÁLLAPOT	Felújításra szorul.		
JAVASLATOK	A felújítás során javasolt égetett hagyományos elemméretű (méhsejt alakú idomcserép – pl. Zsolnay –, egyenes vágású vagy valódi hódfarkú) cserép- vagy természetes palafedés alkalmazása, a jelenlegi azbeszttartalmú műpala szakszerű bontásával és semlegesítésével. Javasolt az utólag hozzáépített, nem odaillő toldalék bontása.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Kisvasút végállomás és javítóműhely	NYILVÁNTARTÁS I SZÁM	H1-70
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Mátyás király utca HRSZ.:0147/6		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Gazdasági épület (vadfeldolgozó?)		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Téglából és kőből vegyesen rakott falú műhelyépület, műpala fedéssel.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Az 1921-32 között működő Apátkúti kisvasút visegrádi végállomásán eredetileg javítóműhely volt. A vágányok elbontása után gazdasági melléképületként funkcionál.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A kisvasút két megmaradt épületének egyike, ipartörténeti emlék. Eredeti architektúra, igényes részletképzés – ciklopkő lábazat, kváderkő kapukeretezés, téglából kirakott kör alakú ablak– és szerkezetek jellemzik, ezek védendő értékek.		
ÁLLAPOT	Az épület korának és használatának megfelelő, helyenként karbantartásra szorul.		
JAVASLATOK	A tetőszerkezet felújításakor javasolt hagyományos elemméretű (méhsejt alakú idomcserép – pl. Zsolnay –, egyenes vágású vagy valódi hódfarkú) cserép- vagy természetes palafedés kialakítása, a jelenlegi azbesztes műpala fedés bontásával és szakszerű semlegesítésével.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Kisvasút kocsiszín	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H1-71
VÉDELEM TÍPUSA	H1 - helyi egyedi védelem alatt álló épület		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Mátyás király utca HRSZ.: 0147/5		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTELTÉ	Melléképület, kerti tároló		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Favázás, téglá falmezőkkel épült, „fachwerkes” szerkezetű épület.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Az 1921-32 között működő Apátkúti kisvasút visegrádi végállomásának kocsiszín épülete volt eredetileg. A vágányok elbontása után gazdasági melléképületként funkcionál.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A kisvasút két megmaradt épületének egyike, ipartörténeti emlék. Fachwerkes szerkezeti kialakítása és az ács és asztalos részletei – faragott szarufavégek, váltósoros faburkolat az oromzaton– egyediek, védendő értékek. Kéményfeje mintaértékű, hagyományos kialakítású, megőrzendő.		
ÁLLAPOT	Karbantartott		
JAVASLATOK	A jelenlegi állapot fenntartása, rendszeres szakszerű karbantartás az eredeti kialakítás figyelembe vételével.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Boltozatos pince és mennyezeti freskó	NYILVÁNTARTÁS I SZÁM	H2-1
VÉDELEM TÍPUSA	H2 - helyi védelem alatt álló épületrész		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 34. HRSZ.: 84/1		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Mozi		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Sarokszituációban álló, zárt sorú beépítésű épület. Fő utcai tömege utcavonalon álló keresztbefordított, nyeregtetős tömeg, amely a Mozi közre oromfalával néz. A Mozi köz menti kicsivel alacsonyabb gerincmagasságú, kisebb traktusszélességű szárnya ebbe a tömegbe fut bele. Homlokzata vakolt, szocmodern megjelenésű, a bejárat körül kőburkolatos álpillérekkel tagolva, alumínium nyílászárókkal. Funkciójával összhangban a nyílások felületaránya alacsony, zárt megjelenését a tagozatok hiánya is fokozza, azonban tömegével, beépítésével, eresz- és gerincmagasságával, anyaghasználatával illeszkedik környezetéhez.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Az utcai szárny alatti alapok, pincefalak, boltozatok a barokk kor emlékei. A század első felében étteremként üzemelt, a második világháborút követően alakították át mozivá. Mai megjelenését az 1971-es átépítés során nyerte el. Az analóg filmvetítést kiszolgáló technológia hazai megszűnését követően, közel négy év szünet után 2016-ban indult újra a mozi. [forrás: Forgács Balázs: Visegrád, Duna Mozi, 2018. 02. 12.; http://www.mozivilag.com/?c=post&id=831; utolsó letöltés: 2018. 05. 04.]. 2017-ben átépítésére, bővítésére engedélyezési terv készült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca építéstörténetének egyedi emléke. Olyan elem, amely jelenleg is a visegrádi lakosság közös emlékezetében él, referencia- és találkozási pontként szolgál, de a szórakozási lehetőségek, szolgáltatások bővítésével tovább erősíthető eme szerepe. A telek beépítése, a barokk pince, valamint a mozi egyes belsőépítészeti elemei, freskói – melyek Szok Iván képzőművész munkái – különleges egyedi értéket képviselnek.		
ÁLLAPOT	Kielégítő, sürgős beavatkozást nem igényel de felújítandó, korszerűsítendő.		
JAVASLATOK	Felújítás, átépítés a hasznosítással összhangban. Javasolt homlokzatát érintő beavatkozás során mind a mai modern jelleg, mind a környező beépítés figyelembevétele, a historizáló utcaképbe való belesimítása.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Középkori pince az egészségház alatt	NYILVÁNTARTÁS I SZÁM	H2-2
VÉDELEM TÍPUSA	H2 - helyi védelem alatt álló épületrész		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő u. 38.HRSZ.: 85/5		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Egészségház (háziiorvosi-, fogorvos-, védőnői rendelő)		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A Fő utca templom és Zách Klára utca közti szakaszának egyetlen utcavonalra beforduló szárny nélküli épülete, illetve a két nem zárt sorú beépítésének egyike. Az épület alá az eredeti szerkezeteket őrző, középkori eredetű pince nyúlik be. Udvarán a szomszéd ház tűzfalához tolt, nyitott, fedett száletli található		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A középkori épület pincéje fölött álló épület valószínűleg a XIX. sz. második felében esetleg a századfordulón épült, jellegzetesen falusi ház típusú. Közelmúltban egy komplex beavatkozás keretében felújították, bővítették, amelynek gerincét a Rendezvénytér építése adta. Ennek során az eredetieknek megfelelő asztalos szerkezeteket építettek vissza a nem korhű fa nyílászárók és a tornác téglamellvédje helyett. Udvarát burkolták megnyitották a közforgalom számára, átjárást biztosítva a Rendezvénytér felé.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A középkori pince Visegrád településközpontjának egyedi középkori emléke. A ház a település városiasodását megelőző beépítés emlékét őrzi. A 2014-ben megvalósult fejlesztés, a Rendezvénytér építése által a városi köztér szövetének szerves része lett, illetve parasztház típusú tömege immár nem zárvány, hanem egy másik hasonló tömeggel alkot kompozíciót, ami különleges egyedi érték. Udvarán a fedett svájci tornác jellegű építmény díszített faszervezetével és részleteivel különleges érték.		
ÁLLAPOT	Pince: szerkezetileg kielégítő, megjelenésében elhanyagolt. Épület: megfelelő, de pár helyen omló vakolat.		
JAVASLATOK	Szakszerű állagmegőrzés, esetleges hasznosítás		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	1984.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Pálinkamúzeum utcai homlokzata	NYILVÁNTARTÁS I SZÁM	H2-3
VÉDELEM TÍPUSA	H2 - helyi védelem alatt álló épületrész		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Rév u. 1. HRSZ.: 104		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Múzeum		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Kisvárosias, utcavonalon álló, vakolatdíszes homlokzatú épület, a Rév utcára nyíló egyenes záradékú, kétszárnyú, fakapuval. Eredetileg lakóház. Az épület alatt jégverem található.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET			
VÉDELEM INDOKLÁSA	Zártorú beépítése, díszes homlokzatképzése, igényes üzletportálja, egyedi padlásablakai a városközpont jellegzetes elemeit hordozzák. A fentiekén túlmenően megőrzésre javasolt egyedi homlokzati nyílásrendje is. Fa nyílászárói, kő lábazata egyedi értéket képviselnek.		
ÁLLAPOT	Karbantartott		
JAVASLATOK	Rendszeres szakszerű karbantartás		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Öreghíd	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H3-1
VÉDELEM TÍPUSA	H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Széchenyi utca, Apátkúti patak. HRSZ.: 347		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Híd		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Falazott boltozatos téglahíd a patak fölött		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A századforduló környéki, XX. sz. eleji képeslapok egy filigránabb szerkezetű, András-kereszt rácsoszatú fa korlátos hidat ábrázolnak.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	Egyedülálló szerkezeti emlék Visegrádon. A téglá boltozat a kiegészítő faragott kő szerkezetekkel a kő rakásmódjával együtt megőrzendő érték.		
ÁLLAPOT	Karbantartott		
JAVASLATOK	Rendszeres karbantartás. Megfelelő állagvédelem biztosítása mellett a tégláiv láthatóvá tétele javasolt. Felújítás esetén a tájidegen korlátok eltávolítása és településképbbe illeszkedő megoldásra cserélése.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Építészta bor építményei – Híd, Barlang	NYILVÁNTARTÁS I SZÁM	H3-2
VÉDELEM TÍPUSA	H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Szentgyörgypusztá. HRSZ.: 083		
TULAJDONOS	Magyar Állam		
RENDELTETÉS	Erdei építmény		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Szentgyörgypusztán az elhagyott bányaudvarban álló fa építmények, melyek közül sok pusztulófélben van.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Az 1981-2001 között megrendezett visegrádi építészta borok alkotásai. A táborok szellemi védnökei Makovecz Imre és Dr. Madas László, a Pilisi Parkerdőgazdaság igazgatója voltak. Az építményeket építészhallgatók tervezték és kalákában építették meg.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A szerves építészet egyszerű, alapvető téri helyzetekkel kísérletező, land-art alkotásai. A hazai organikus építészeti korabeli reprezentánsai. A hazai organikus építészeti középgenerációjának szimbolikus jelentőségű alkotása.		
ÁLLAPOT	Elhagyatott		
JAVASLATOK	Allagmegóvás. . A híd korlátja pótlendő, szerkezete szükség esetén foltozgatás nélküli cserékkel erősítendő meg. A barlang szerkezete és vízszigetelése felújítandó, méhkas vagy darázs-fészek formájú, lyukacsos deszka opeion-felépítménye pótlendő az eredeti tervek, vázlatok szerint.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. május 23.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere




ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Macskaköves utcaburkolat	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H3-3
VÉDELEM TÍPUSA	H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Salamontorony utca HRSZ.: 10		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Közút		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Macskakővel burkolt utcaszakasz, nagyelemes, rakásmódja egykor hálós, de szabálytalan alakú köveket is tartalmaz.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A II. világháború előtt elterjedt, bazaltkockákból álló utcaburkolat.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A XX. század első feléből megmaradt, hagyományos utcaburkolat, amely azt középkori utat jelöli, ami az Alsó-Várhoz (Salamon-toronyhoz) vezetett Visegrádról.		
ÁLLAPOT	Sok helyen szabálytalan és göröngyös, szegélyei hiányosak, de nincsenek kijárt keréknymok. A vízátfolyások néhol kimosták a fugákat.		
JAVASLATOK	Fugák javítása, egyenetlen részeken a burkolat újarakása. Az utcán meglévő, és a burkolattal érintkező kandaláberek alapozási megoldása szervezettebben illeszkedőre cserélendő.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Macskaköves utcaburkolat	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H3-4
VÉDELEM TÍPUSA	H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Zách Klára utca Fő utca felőli szakasza HRSZ.:54		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Közút		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Macskakövel burkolt utcaszakasz, nagyelemes, rakásmódja egykor hálós, de szabálytalan alakú köveket is tartalmaz.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A II. világháború előtt elterjedt, bazaltkockákból álló utcaburkolat.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A XX. század első feléből megmaradt, hagyományos utcaburkolat. A településnek egy olyan régi utcáját jelöli, ami Visegrád egyik középkori templomának helyszínéhez vezet fel.		
ÁLLAPOT	Sok helyen kopott és göröngyös, a felülete, de szegélyei jó állapotban vannak, nincsenek kijárt keréknyomok. A vízfolyások néhol kimosták a fugákat.		
JAVASLATOK	Fugák javítása, egyenetlen részeken a burkolat újarakása. A járdák burkolata és szegélyezése szervesen illeszkedő anyaghasználattal és rakásmóddal cserélendő a következő felújításkor.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Macskaköves burkolat	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H3-5
VÉDELEM TÍPUSA	H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő utcában a Platánsor kezdeténél, HRSZ.:64/14		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Közút		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Macskakővel burkolt utcaszakasz, nagyelemes, rakásmódja egykor hálós, de szabálytalan alakú köveket is tartalmaz.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A II. világháború előtt elterjedt, bazaltkockákból álló utcaburkolat.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A XX. század első feléből megmaradt, hagyományos utcaburkolat, amely Ferencz József Fő utcai vadászlakát a Mária-kápolnával összekötő, platánsorral övezett útjának Fő utcai kapcsolatát jelöli.		
ÁLLAPOT	A sétány felé föllazul a struktúra, egyenetlenné válik.		
JAVASLATOK	Fugák javítása, egyenetlen részeken a burkolat újrarakása, esetleg a sétány további burkolása.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Macskaköves utcaburkolat	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H3-6
VÉDELEM TÍPUSA	H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő utca a Múzeum előtt HRSZ.:55		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Közút		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Macskakővel burkolt utcaszakasz, nagyeleemes, rakásmódja hullámvonalú, koszinuszgörbére emlékeztető körívvillesztésekből áll.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	A II. világháború előtt elterjedt, bazaltkockákból álló utcaburkolat.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A XX. század első feléből megmaradt, hagyományos utcaburkolat, amely a Fő utcának azt a sávját jelöli, amely a Királyi Palota korábbi épületeivel szomszédos, tehát jelenleg a visegrádi Mátyás Király Múzeum előtti szakasz.		
ÁLLAPOT	Néhol szabálytalanok javítások, pótlások, de szegélyei jó állapotban vannak, nincsenek kijárt keréknyomok.		
JAVASLATOK	Fugák javítása, kilazult részekben a burkolat újrarakása indokolt. A kapcsolódó járdaszakaszok az utcaburkolatnál használt anyagokkal és rakásmintával cserélendők a következő felújításkor.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		





ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Macskaköves útpadka	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H3-7
VÉDELEM TÍPUSA	H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Fő utca a Milleneumi kápolnától a Csuka patakig HRSZ.: 243		
TULAJDONOS	Visegrád Város Önkormányzata		
RENDELTETÉS	Közút		
ÁLTALÁNOS ADATOK	Rendezett, burkolt, zöldsávval és járdával övezett utcaszakasz, hagyományos utcavonalon álló beépítéssel. Az aszfaltozott út szegélyeként sekély medrű, kockakövel burkolt folyókák épültek.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Az eredeti burkolat visszaidézése céljából a Pagony Kert- és Tájépítész iroda koncepcióterve és Kenéz Attila útterve alapján 2006-ban készült.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Fő utca mentén azonos időszakban épült házak adják a térfalat, mely utcakép szempontjából különleges egységet képez. Ezen összkép visszafogott, de karakteres kiegészítése a macskaköves útpadka, amely helytörténeti utalással fogja össze az utcaszakasz képét.		
ÁLLAPOT	Rendezett		
JAVASLATOK	A rendezett utcakép fenntartása, burkolatok karbantartása.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2004.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSE


Macskaköves utcaburkolat

NYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H3-8

VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Török utca HRSZ.:487

TULAJDONOS Visegrád Város Önkormányzata

RENDELTETÉS Közút

ÁLTALÁNOS ADATOK Macskakövel burkolt utcaszakasz, nagyelemes, rakásmódja egykor hálós, de szabálytalan alakú köveket is tartalmaz.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET A II. világháború előtt elterjedt, bazaltkockákból álló utcaburkolat.


VÉDELEM INDOKLÁSA A XX. század első feléből megmaradt, hagyományos utcaburkolat, amely a Tamáshegy korábbi közterületi karakterének utolsó megmaradt eleme.

ÁLLAPOT Sok helyen szabálytalan és göröngyös, de szegélyei jó állapotban vannak, nincsenek kijárt keréknyomok. A vízfolyások néhol kimosták a fugákat.



JAVASLATOK Fugák javítása, egyenetlen részeken a burkolat újrarakása rendezettebb rakásmóddal a legközelebbi felújítás alkalmával


VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS 2004.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	Nagy László széke	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H3-9
VÉDELEM TÍPUSA	H3 - helyi védelem alatt álló műalkotás		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Mogyoróhegy, HRSZ.:068/1		
TULAJDONOS	Magyar Állam		
RENDELTTETÉS	Emlékmű, szobor		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A dombtetőn, a vadaskert kerítése mellett fölállított, faragott, széket formázó, Nagy László költőnek emléket állító szobor. Szécsi Margit versét Makovecz Imre saját kezűleg véste a szoborba.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	1979-ben készült Péterfy László tervei alapján.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő szobor. Onálló műalkotásként védendő felirataival együtt.		
ÁLLAPOT	Karbantartásra szorul		
JAVASLATOK	Felújításkor, restauráláskor az eredeti formálást és faragványokat szükséges megtartani.		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		





ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSE


Játszóvár, lovacska, hinta

NYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H3-10

VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műalkotás

TÉRKÉP




CÍM/HRSZ	Mogyoróhegy, játszótér, HRSZ.: 068/1
TULAJDONOS	Magyar Állam
RENDELTETÉS	Játszótéri játékok
ÁLTALÁNOS ADATOK	A Mogyoróhegyi játszótéren a dombtetőn álló játszóvár, fa palánkokkal és kapuval, bástyával. Körülötte a réten fából készült forgóhinta, hintaló, mászókák.
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Epült 1980-ban Péterfy László tervei alapján.
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő játszótér. A játékok részletképzései, anyaghasználata Péterfy László művészi szándékai szerint felújítandók, megőrzendők.
ÁLLAPOT	Karbantartásra, felújításra szorulnak.
JAVASLATOK	A játszótéri játékok felújításakor, karbantartásakor szem előtt kell tartani az eredeti formai és szerkezeti kialakítást.
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.




Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	„Babuka”	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H3-11
VÉDELEM TÍPUSA	H3 - helyi védelem alatt álló műalkotás		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	Mogyoróhegyi kirándulóközpont – Kemping bejáratánál HRSZ.: 0120/8		
TULAJDONOS	Magyar Állam		
RENDELTETÉS	Szobor		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A gondnoki épület mellett a bejáratnál álló fa madárszobor. A pásztorhagyományból ismert lélekmadár felnagyított változata		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	1974-ben készítette Péterfy László szobrászművész, eredetileg a Mogyoróhegy tetején készült játszótér közepén állt.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A Mogyoróhegy környékén megépült egységes formanyelvű erdei épületek sorába illeszkedő szobor. Részletképzései, anyaghasználati Péterfy László művészi szándékai szerint felújítandók, megőrzendők.		
ÁLLAPOT	Szárnyai hiányosak		
JAVASLATOK	Archív fotók alapján lehetséges kiegészítése és felújítása		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK
MEGNEVEZÉSE


Kerítés a Kálvária utcában

NYILVÁNTARTÁS
I
SZÁM

H3-12

VÉDELEM TÍPUSA H3 - helyi védelem alatt álló műtárgy

TÉRKÉP



CÍM/HRSZ Kálvária utca 1. HRSZ.:629

TULAJDONOS Magán

RENDELTETÉS Kerítés

ÁLTALÁNOS
ADATOK Téglapilléres kerítés, fém kerítésmezővel. Meredeken követi a terep emelkedését.

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET Építése a XX. század közepére datálható.

VÉDELEM
INDOKLÁSA A kevés jó állapotban megmaradt „Haidekker” fémrácsos kerítés egyike, lépcsőző lezárású nyers téglapillérekkel. Példaértékű arányosság, ritmus és terepkövető kialakítás, ami a védendő értékek sorába emeli.

ÁLLAPOT A kerítésmezők festése kopott, a pillérek fugái helyenként peregnek.

JAVASLATOK Javasolt a kerítésmezők korrózióvédelmének fölüújítása, festése és a téglafugák javítása, kiegészítése, a fedkövek „felfrissítése”.

VÉDELEM ALÁ
HELYEZÉS 2019.

FÉNYKÉPEK 2018. március 28.



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere



ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE	11-es főút menti kerítések	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	H3-13
VÉDELEM TÍPUSA	H3 - helyi védelem alatt álló műalkotás		
TÉRKÉP			
CÍM/HRSZ	11-es főút mentén HRSZ.: 73/1		
TULAJDONOS	Magán		
RENDELTETÉS	Utcai kerítés és kertkapuk		
ÁLTALÁNOS ADATOK	A gát tövében, a gyalogos sétány mentén elhelyezkedő köpilléres kerítés. A kerítésmezők és a kapuk díszített fémrácsból készültek, a lábazat és pillérek faragott terméskőből rakottak. Kőablán a készítő kőfaragó mester névjegye áll.		
ÉPÍTÉSTÖRTÉNET	Építése a XX. század első felére datálható.		
VÉDELEM INDOKLÁSA	A kerítéseket igényes, megmunkált építőanyagai és díszítése, tartós szerkezeti kialakítása és egységessége emeli a védendő helyi értékek közé. Faragott kváderkőből készült pillérei, díszmű-bádogos és díszmű-kovács kerítés és kapuelemei, Haidekker-hálós kerítésbetétei megőrzendők, kultúránk egy virágzó korának lenyomatát jelentik, példát mutatva igényességre, mesterségbeli tudásra.		
ÁLLAPOT	A köpillérek többnyire jó állapotúak, a kerítésmezők és kapuk festése kopott, helyenként rozsdásodnak. A fa kerítésmezők korhadtak.		
JAVASLATOK	Javasolt a kerítésmezők korrózióvédelmének förlújítása, festése és a korhadt fa részek cseréje, kiegészítése		
VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS	2019.		
FÉNYKÉPEK	2018. március 28.		



Visegrád város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere

